



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*
Avisos del 089 al 113 de 2017.
No. 52 / Mayo de 2017

Una publicación digital del Centro de
Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe (CIOH)
www.cioh.org.co

Cartagena, Bolívar
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)
www.dimar.mil.co
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN

Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Esteban Uribe Álzate
Coordinador General DIMAR

Capitán de Fragata Germán Augusto Escobar Olaya
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Rafael Ricardo Torres Parra
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

CONTENIDOS

Capitán de Fragata Hermann Leon Rincón.
Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional

S1 Juan David Ortiz Buitrago
Responsable Área de Náutica

COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos
Publicista DIMAR

EDITORIAL DIMAR

Cartografía Portada: Carta Náutica
Bahía de Cartagena - 261
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR
Edición en línea: ISSN 2339-4773



Contenido

ÍNDICE

PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del 089 al 113 de 2017.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	8
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 089 al 113 de 2017.	13
5. Contactos.	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes del 089 al 113 de 2017.	5
Tabla II. Descripción avisos a los navegantes.	8
Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 089 al 113 de 2017.	13

1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

El Servicio Hidrográfico Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), es la entidad autorizada para emitir este tipo de información, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Ubicación:

MCC: Mar Caribe Colombiano

OPC: Océano Pacífico Colombiano

Tabla I. Avisos a los Navegantes del **089 al 113** de 2017.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
089	P	MCC, Bahía Portete	Boya Oceanográfica	Eliminar	-----	-----	-----	Ver tabla II	229, 603	Retiro Permanente
090	G	MCC, Canal del Dique, Bahía de Cartagena	Canal del Dique	Dragado	-----	-----	-----	Ver tabla II	261,262 264	Precaución a la navegación
091	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No. 18 y No. 19	Mover	-----	-----	-----	Ver tabla II	153	Precaución a la navegación
092	T	OPC, Tumaco	Boya No 4	Hundimiento	Lat. 01°50'56.30" N Long. 78°44'32.30" W	-----	-----	Ver tabla II	770	Precaución a la navegación
093	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No. 8 y No. 6	Movidas	-----	-----	-----	Ver tabla II	153	Precaución a la navegación
094	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No. 9	Posición Establecida	Lat. 03°47'43.2N" Long. 77°15'49.7W"	Verde (D) 3.0s (P) Fl.0.5s Oc. 2.5 s	4.2 m 4.2 mn	Castillete Verde Ver tabla II	153, 154	Ayuda a la navegación
095	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No 12 y No. 19	Mover	-----	-----	-----	Ver tabla II	154	Precaución a la Navegación
096	P	MCC, Golfo de Urabá	Faro Punta Arenas del Norte	Luz Establecida	Lat. 08°33'15.27" N Long. 76°56'10.34" W	Blanco (D) 8.0s (P)	20.0 m 10.0 mn	Torre Rojo y blanco Ver tabla II	412,413	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
097	P	MCC, Aproximación Golfo de Morrosquillo	Boya de Oleaje	Adicionar	Lat. 09°57'19.74" N Long. 75°57'54.54" W	Amarillo (D) 20.0s (P)	0.5 m 3.0 mn	Esférica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	410	Recolección de datos oceanográficos
098	P	MCC, Golfo de Urabá	Faro Punta Yarumal	Luz Establecida	Lat. 08°06'36.00" N Long. 76°44'52.99" W	Blanco (D) 5.0s (P)	20.0 m 13.0 mn	Torre Rojo y blanco <i>Ver tabla II</i>	412,625	Ayuda a la navegación
099	P	MCC	M/N Maria Esther	Búsqueda y Rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,007	Búsqueda y rescate
100	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No. 2 y No. 4	Posición Establecida	-----	Rojo (D)	4.2 m 4.2 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	153,154	Ayuda a la navegación
101	P	MCC, Golfo de Urabá	Faro Isla Los Muertos	Luz Establecida	Lat. 08°07'51.70" N Long. 76°48'46.60" W	Blanco (D) 9.0s (P) FI 1.0 s Oc 2.0, FI 1.0 s Oc 5.0 s	20.0 m 13.0 mn	Torre Rojo y blanco <i>Ver tabla II</i>	043,412 625	Ayuda a la Navegación
102	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas N° 06, 08, 12, 14, Y 16	Posición Establecida	-----	Rojo (D)	4.2 m 4.1 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	153,154	Ayuda a la navegación
103	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas N° 07 Y 09	Movidas	-----	Verde (D) 3.0s (P) FI 0.5s, Oc 2.5s	4.2 m 4.1 mn	<i>Ver tabla II</i>	153,154	Precaución a la Navegación
104	P	MCC, Golfo de Urabá	Faro del Leoncito	Luz Establecida	Lat. 08°00'58.00" N Long. 76°50'14.00" W	Blanco (D) 10.0s (P)	14.0 m 11.0 mn	<i>Ver tabla II</i>	043,412 625	Ayuda a la navegación
105	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas N° 01, 03, 05 Y 11	Movidas	-----	Verde (D)	4.2 m 4.1mn	Castillete Verde <i>Ver tabla II</i>	153,154	Precaución a la Navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
106	P	MCC, Golfo de Urabá	Faro Punta Caimán	Luz Apagada	Lat. 08°16'04.30" N Long. 76°46'24.60" W	-----	20.0 m	Torre Rojo y Blanco <i>Ver tabla II</i>	043,412 625	Ayuda a la navegación.
107	P	MCC, Bahía Interna Cartagena	Boya de amarre N ° 01	Movida	Lat. 10°23'37.30" N Long. 75°32'19.00" W	-----	-----	Cilíndrica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Ayuda a la navegación
108	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boya Amarre N° 3	Adicionar	Lat. 10°25'00.93" N Long. 75°32'57.03" W	-----	-----	Cilíndrica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Adicionar Boya de Amarre
109	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No. 18 y No. 19	Posición Establecida	-----	-----	4.2 m 4.1 mn	Castillete <i>Ver tabla II</i>	153,154	Ayuda a la navegación
110	G	MCC	M/N Maria Esther	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,007	Búsqueda y rescate
111	P	MCC	M/N Maria Esther	Embarcación a la Deriva	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,007	Precaución a la navegación
112	P	MCC, Golfo de Urabá	Faro Bocas del Río León	Luz Establecida	Lat. 07°56'18.60" N Long. 76°44'58.80" W	Blanco (D) 8.0s (P) Fl. 0.5 s Oc. 7.5 s	15.0 m 12.0 mn	Torre Rojo y Blanco <i>Ver tabla II</i>	043,412 625	Ayuda a la Navegación
113	P	OPC, Cauca	Faro de Timbiquí	Luz Establecida	Lat. 02°47'40.40" N Long. 77°45'45.80" W	Blanca (D) 25 s (P) Fl. 1.0 s Oc. 1.0 s, Fl. 1.0 s Oc. 22.0 s	13.5 m 18.0 mn	Torre Rojo y blanco en franjas horizontales	003,032 308	Ayuda a la navegación

3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Tabla II. Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción
089	<p>Boya Oceanográfica sector Puerto Bolívar, fue retirada del área - Bahía Portete.</p> <p>-----</p> <p>Antigua posición: Lat. 03°53'50.40" N Long. 77°05'07.90" W</p> <p>-----</p>
090	<p>Se informa que la draga MAHURY, durante los días del 13 al 15 de mayo de 2017, realizará actividades de dragado en el Canal del dique (dos últimos kilómetros del canal) sector de pasacaballo - Bahía de Cartagena.</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.</p>
091	<p>Boyas No. 18 y No. 19 movidas, Canal de Buenaventura - Bahía de Buenaventura.</p> <p>-----</p> <p>Boya N°18 Posición: 03° 47' 54.8"N, 77° 12' 43.12" W</p> <p>-----</p> <p>Boya N°19 Posición: 03° 48' 22.4"N, 77° 12' 21.8" W</p> <p>En la posición original de las boyas N° 18 y No. 19 se dejan boyas virtuales temporal</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.</p>
092	<p>Fuera de servicio Boya No 4 – Canal de Acceso a Tumaco – Hundida</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>
093	<p>Boyas No. 8 y No. 6 movidas, Canal de Buenaventura - Bahía de Buenaventura.</p> <p>-----</p> <p>Boya N°8 Posición: 03° 47' 27.5"N, 77° 16' 36.5" W</p> <p>-----</p> <p>Boya N°6 Posición: 03° 47' 26.8"N, 77° 17' 20.5" W</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.</p>
094	<p>Boya No. 9 Posición Establecida – Canal de Buenaventura.</p> <p>Cancela el aviso No. 042 /2017</p>

Aviso No.	Descripción
095	Boyas No. 12 y No. 19 movidas, Canal de Buenaventura - Bahía de Buenaventura. ----- Boya N°12 Posición: 03° 47'28.9" N, 77° 15'11.4" W ----- Boya N°19 Posición: 03° 48'19.8" N, 77° 12'18" W En la posición original de las boyas N° 12 y No. 19 se dejan boyas virtuales temporal Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.
096	Luz Establecida – Punta Arenas del Norte, Golfo de Urabá. Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s Fl. 1.5 s, Oc. 4.5 s
097	Puesta en servicio boya de Oleaje - Golfo de Morrosquillo. Características de la Luz: Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s Fl. 0.5 s, Oc. 15.5 s
098	Luz Establecida – Punta Yarumal, Golfo de Urabá Características de la Luz: Fl. 0.75 s, Oc. 0.75 s Fl. 0.75 s, Oc. 2.75 s Cancela Aviso N° 250 de 2016
099	Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, operación SAR de búsqueda y rescate embarcación de nombre María Esther color Blanco, Bandera Venezolana, se encuentra desaparecida con ocho tripulantes a bordo desde el día 19 de Mayo 2017. Zarpó del Puerto Barcadera (Aruba), con destino Puerto Nuevo (Colombia). Posiciones Reportadas: P1 Lat. 12°40'15.47"N, Long. 71°36'53.50"W P2 Lat. 12°32'40.12"N, Long. 71°43'52.32"W P3 Lat. 12°32'20.53"N, Long. 72°00'20.53"W ----- Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en el área. Igualmente, dar conocimiento a las respectivas autoridades marítimas, en caso de hallazgo y rescate.

Aviso No.	Descripción
100	<p>Boyas No. 2 y No. 4 posición establecida – Bahía de Buenaventura</p> <p>Boya No. 2 03° 47' 34.20"N, 77° 18' 55.60" W -----</p> <p>Boya No. 4 03° 47' 34.80"N, 77° 18' 5.70" W</p> <p>Cancela los avisos a los navegantes No. 062 y No. 063 / 2017</p>
101	<p>Faro Isla los Muertos, Luz establecida, – Bahía Colombia - Golfo de Urabá</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 068, 2017</p>
102	<p>Boyas Establecidas a su Posición - Canal de acceso a Buenaventura - Bahía de Buenaventura.</p> <p>-----</p> <p>Boya N°06 Posición: 03° 47' 32.9"N, 77° 17' 18.6" W -----</p> <p>Boya N°08 Posición: 03° 47' 33.9"N, 77° 16' 33.7" W -----</p> <p>Boya N°12 Posición: 03° 47' 34.6"N, 77° 15' 08.9" W -----</p> <p>Boya N°14 Posición: 03° 47' 35.9"N, 77° 14' 20.5" W -----</p> <p>Boya N°16 Posición: 03° 47' 49.2"N, 77° 13' 27.8" W</p> <p>Cancela Avisos a los Navegantes N° 033 - 060 - 093 y 095 de 2017.</p>
103	<p>Boyas Movidas - Canal de acceso a Buenaventura - Bahía de Buenaventura.</p> <p>-----</p> <p>Boya N°07 Posición: 03° 47' 44.2"N, 77° 16' 33.1" W -----</p> <p>Boya N°09 Posición: 03° 47' 44.7"N, 77° 15' 50.1" W -----</p> <p>En la posición original de las boyas N° 07 y No. 09 se dejan boyas virtuales temporal.</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.</p>

Aviso No.	Descripción
104	<p>Faro Bocas de Leoncito, Luz Establecida – Bahía Colombia, Golfo de Urabá</p> <p>Fl. 0.75 s, Oc. 0.75 s</p> <p>Fl. 0.75 s, Oc. 0.75 s</p> <p>Fl. 0.75 s, Oc. 0.75 s</p> <p>Fl. 0.75 s, Oc. 4.75 s</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes N° 066 de 2017.</p>
105	<p>Boyas Movidas - Canal de acceso a Buenaventura - Bahía de Buenaventura.</p> <p>-----</p> <p>Boya N°01</p> <p>Posición: 03° 47' 44.1"N, 77° 18' 55.3" W</p> <p>-----</p> <p>Boya N°03</p> <p>Posición: 03° 47' 44.3"N, 77° 18' 04.9" W</p> <p>-----</p> <p>Boya N°05</p> <p>Posición: 03° 47' 44.1"N, 77° 17' 15.6" W</p> <p>-----</p> <p>Boya N°11</p> <p>Posición: 03° 47' 44.7"N, 77° 15' 08.9" W</p> <p>-----</p> <p>En la posición original de las boyas se dejan boyas virtuales temporal.</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.</p>
106	<p>Faro Punta Caimán, sin sistema Lumínico – Golfo de Urabá.</p> <p>La ayuda a la navegación solo funcionará de manera diurna.</p> <p>Se recomienda extremar todas las medidas de seguridad al transitar por el área.</p>
107	<p>Boya de Amarre N° 01, Movida – Bahía Interna de Cartagena.</p> <p>Para uso de los Buques de la Armada Nacional, casa Huéspedes Isla Manzanillo.</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.</p>
108	<p>Adicionar Boya de Amarre N° 03 (EGUC) - Sector Estación de Guardacostas, Base Naval ARC "BOLÍVAR", Bahía de las Ánimas - Bahía de Cartagena.</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>

Aviso No.	Descripción
109	<p>Boyas Establecidas a su Posición - Canal de Buenaventura - Bahía de Buenaventura.</p> <p>-----</p> <p>Boya N°18 Posición: 03° 48' 00.5"N, 77° 12' 44.3" W Características de la Luz: Periodo 1.0 s, Fl 0.4 s Oc 0.6 s Roja - Cilíndrica</p> <p>-----</p> <p>Boya N°19 Posición: 03° 48' 17.6"N, 77° 12' 18.3" W Características de la Luz: Periodo 3.0 s (P) Fl 0.5 s Oc 2.5 s Verde – Cilíndrica.</p> <p>Cancela Avisos a los Navegantes N° 091 de 2017.</p>
110	<p>Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, que continua la operación SAR de búsqueda y rescate embarcación de nombre María Esther color Blanco, Bandera Venezolana, se encuentra desaparecida con ocho tripulantes a bordo desde el día 19 de Mayo 2017. Zarpó del Puerto Barcadera (Aruba), con destino Puerto Nuevo (Colombia).</p> <p>Nueva posición reportada:</p> <p>Lat. 13° 34' 06,60" N, Long. 75° 38' 29,39" W</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en el área. Igualmente, dar conocimiento a las respectivas autoridades marítimas, en caso de hallazgo y rescate.</p>
111	<p>Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, que fueron rescatados los ocho tripulantes de la embarcación María Esther, la cual se encontraba desaparecida desde el día 19 de mayo de 2017.</p> <p>La M/N María Esther queda a la deriva última posición conocida.</p> <p>Lat. 13° 09' 12, 48" N, Long. 76° 21' 48,53" W</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en el área.</p> <p>Cancela el aviso a los navegantes No 110 de 2017</p>
112	<p>Faro Bocas del río León, Luz Establecida – Bahía Colombia, Golfo de Urabá</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes N° 067 de 2017.</p>
113	<p>Faro de Timbiquí, Luz Establecida - Cauca.</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes N° 239 de 2016</p>

4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos **089** al **113** de 2017

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
003	Bahía de Panamá a Cabo San Francisco	2da de 2008	1,200,000	113
005	Carta General del Caribe Colombiano	4ta de 2011	1,500,000	099, 110, 111
007	El Gran Caribe	5ta de 2013	3,000,000	099, 110, 111
032	INT 6110 Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinas	3ra. de 2009	500,000	113
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da. de 2004	250,000	101,104,106,112
153	Bahía Buenaventura	4ta. de 2010	30,000	091, 093, 094, 100, 102, 103, 105, 109
154	Bahía de Buenaventura (bahía externa)	1ra de 2016	25,000	094, 095 ,100, 102, 103, 105, 109
229	Bahía Portete	3ra de 2009	25,000	089
261	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	090, 107, 108
262	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	15,000	090, 107, 108
263	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	107, 108
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	3ra. de 2011	15,000	090
308	Punta Coco a Isla Barrera	1ra. de 2013	100,000	113
410	Isla Fuerte a Punta Comisario	2da. de 2004	100,000	097
412	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	096, 098, 101, 104, 106, 112
413	Cabo Tiburón a Punta Gigantón	1ra. de 1999	100,000	096
603	Aproximación a Bahía Portete	4ta de 2015	50,000	089
625	Bahía Colombia	4ta. de 2013	35,000	098, 101, 104, 106, 112
770	Puerto Interior de Tumaco	4 ta. de 2014	10,000	092

5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

Comentarios, información y sugerencias:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH- DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes escribir al correo nautica@dimar.mil.co

Contactos:

Sitio web CIOH: www.cioh.org.co

Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:

hleon@dimar.mil.co

Responsable Área de Náutica:

jortizbuitrago@dimar.mil.co

Cartógrafos Área de Náutica:

mtapia@dimar.mil.co; lcastrobuendia@dimar.mil.co; dfernandezb@dimar.mil.co;
lbonfante@dimar.mil.co.



Carrera 54 No. 26-50 CAN. Edificio Dimar +57 (1) 220 0490 Bogotá
www.dimar.mil.co Línea Anticorrupción 01 8000 911 670
dimar@dimar.mil.co



dimarcolombia
www.issuu.co



dimarcolombia



DimarColombia



Dimar Autoridad
Marítima Colombiana



@DimarColombia



App Gente de Mar

