



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*
Avisos del 114 al 137 de 2017.
No. 53 / Junio de 2017

Una publicación digital del Centro de
Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe (CIOH)
www.cioh.org.co

Cartagena, Bolívar
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)
www.dimar.mil.co
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN

Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Esteban Uribe Álzate
Coordinador General DIMAR

Capitán de Fragata Germán Augusto Escobar Olaya
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Rafael Ricardo Torres Parra
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

CONTENIDOS

Capitán de Fragata Hermann Leon Rincón.
Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional

S1 Juan David Ortiz Buitrago
Responsable Área de Náutica

TS 25 Mario Tapia Avilez
Jefe Grupo Actualización Cartográfica y Avisos a
los Navegantes

COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos
Publicista DIMAR

EDITORIAL DIMAR

Cartografía Portada: Carta Náutica
Bahía de Cartagena - 261
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR
Edición en línea: ISSN 2339-4773



Contenido

ÍNDICE

PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del 114 al 137 de 2017.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	8
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 114 al 137 de 2017.	13
5. Contactos.	15

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes del 114 al 137 de 2017.	5
Tabla II. Descripción avisos a los navegantes.	8
Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 114 al 137 de 2017.	13

1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

El Servicio Hidrográfico Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), es la entidad autorizada para emitir este tipo de información, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Ubicación:

MCC: Mar Caribe Colombiano

OPC: Océano Pacífico Colombiano

Tabla I. Avisos a los Navegantes del **114 al 137** de 2017.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
114	G	MCC - OPC	Cartas Náuticas	Nuevas Cartas Náuticas	-----	-----	-----	Ver tabla II	154,218 253,262 266,613 615,770	Nuevas Publicaciones
115	T	MCC, Bahía Interna Cartagena	Boya de Amarre No. 2	Retirar	Lat. 10°23'47,00" N Long. 75°32'07,00" W	-----	-----	Ver tabla II	261,262 263	Retirar Temporalmente
116	T	MCC, Aproximación al Golfo de Urabá	Boya de Oleaje	Retirar	Lat. 08°54'11,42" N Long. 76°50'10,14" W	-----	-----	Ver tabla II	153	Precaución a la navegación
117	G	MCC, Bahía de Cartagena	Boya de Aguas Seguras	Mantenimiento	Lat. 10°19'01,00" N Long. 75°35'55,95" W	-----	-----	Ver tabla II	261,262 264, 833	Precaución a la navegación
118	T	MCC, Golfo de Urabá	Faro Isla los Muertos	Luz Apagada	Lat. 08°07'51,70" N Long. 76°48'46,60" W	Rojo y Blanco (D)	-----	Ver tabla II	043,412 625	Precaución a la navegación
119	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boyas de Amarre	Adicionar	-----	Amarillo (D)	-----	Ver tabla II	261,262 263	Ayuda a la navegación
120	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boyas de Amarre	Borrar	-----	-----	-----	Ver tabla II	261,262 263	Retiro permanente
121	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boyas de Amarre	Adicionar	-----	-----	-----	Cilíndrica Ver tabla II	412,413	Instalación temporal

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
122	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boya de Amarre	Adicionar	Lat. 10°24'26, 10" N Long. 75°32'54, 54" W	-----	-----	Cilíndrica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Instalación temporal
123	P	MCC, Río Magdalena	Boya No. 29	Mover	Lat. 10°59'31, 23" N Long. 74°45'33,72" W	Verde (D) 3,0 s (P)	4,0 m 6,0 mn	Castillete Verde <i>Ver tabla II</i>	253	Ayuda a la navegación
124	P	MCC, San Andrés Islas	Boya especial	Cambio de Categoría a Boya especial	Lat. 12°34'30, 67" N Long. 81°41'58, 87" W	Amarillo (D) 10,0 s (P)	4,0 m 3,0 mn	Castillete Amarillo <i>Ver tabla II</i>	201, 880	Limitar el final de canal
125	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boyas de amarre	Borrar	-----	-----	-----	Cilíndrica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Retiro permanente
126	P	OPC, Aproximación a Bahía Solano	Profundidades	Adicionar Profundidades	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	003,030 031, 109	Ayuda a la Navegación
127	G	MCC, Aproximación a la Bahía de Cartagena	Ejercicios Navales	Ejercicios Navales	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,007 008,029 409	Precaución a la navegación
128	T	OPC, Tumaco	Boya No. 4	Restablecida	Lat. 01°50'56,30" N Long. 78°44'32,30" W	Rojo (D) 3,0 s (P)	3,0 m 3,5 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	770	Ayuda a la navegación
129	P	MCC, Bahía de Sapzurro	Boya de Amarre Bahía Sapzurro	Retirar y Adicionar	-----	-----	1,5 m	Cilíndrica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	029,412 413	Ayuda a la navegación
130	T	OPC, Puerto de Tumaco	Boya de Aguas Segura	Luz apagada	Lat. 01°51'45,90" N Long. 78°46'09, 50" W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	770	Precaución a la Navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
131	G	MCC, Mar Caribe Colombiano	Perforación Exploratoria	Investigación Científica	-----	-----	-----	Ver tabla II	005,007 028	Precaución área de investigación
132	T	OPC, Boca de Sanquianga	Boya de aguas seguras de Sanquianga	Fuera de servicio	Lat. 02°42'26,00" N Long. 78°19'07,00" W	-----	-----	Ver tabla II	137	Precaución a la navegación
133	P	OPC, Puerto de Tumaco	Boya de aguas seguras	Luz establecida	Lat. 01°51'45,90" N Long. 78°46'09,50" W	Blanco (D) 4,0 s (P) Fl. 2,0 s, Oc. 2,0 s	5,5 m 4,7 mn	Castilletes Rojo y Blanco Ver tabla II	770	Ayuda a la Navegación
134	T	MCC, Puerto Brisa	Boya No. 04	A la deriva	-----	Rojo (D) 3,0 s (P) Fl. 0,5s, Oc 2,5 s	4,0 m 3,0 mn	Castillete Rojo Ver tabla II	608, 808	Precaución a la navegación.
135	G	MCC, Mar Caribe Colombiano	Perforación Exploratoria	Finalización investigación científica marina	-----	-----	-----	Ver tabla II	005,007 028	Finalización investigación científica marina
136	T	MCC, Río Magdalena	Boya No. 01	Movida	Lat. 11°05'04,54" N Long. 74°50'48,39" W	Verde (D) 3,0 (P)	4,0 m 6,0 mn	Cilíndrica Verde Ver tabla II	253	Ayuda a la Navegación
137	P	MCC, Bahía de Cartagena	Área de FONDEO	Adicionar	-----	-----	-----	Ver tabla II	261,262	Ayuda a la Navegación

3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Tabla II. Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción																																												
114	<p>La Dirección General Marítima mediante resolución No.0782 del 15 de diciembre del 2016, coloca a disposición las nuevas ediciones de Cartas Náuticas.</p> <p>Nuevas Ediciones</p> <table border="1" data-bbox="230 632 1214 1031"> <thead> <tr> <th>Numero</th> <th>Nombre</th> <th>Escala 1:</th> <th>Edición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>265</td> <td>Aproximación a Coveñas y Santiago de Tolú</td> <td>30, 000</td> <td>2da. Ed., Jul. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>262</td> <td>Bahía de Cartagena</td> <td>15, 000</td> <td>3ra. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>253</td> <td>Río Magdalena</td> <td>15, 000</td> <td>6ta. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>218</td> <td>Isla de Providencia</td> <td>20, 000</td> <td>3ra. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>822</td> <td>Ensenada Trebal (Puerto Velero)</td> <td>10, 000</td> <td>1ra. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>613</td> <td>Galerazamba a Punta Morro Hermoso</td> <td>50, 000</td> <td>2da. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>615</td> <td>Punta Gigante a Punta Canoas</td> <td>50, 000</td> <td>2da. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>770</td> <td>Puerto de Tumaco</td> <td>10, 000</td> <td>5ta. Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>Bahia de Buenaventura (Bahía Externa)</td> <td>25, 000</td> <td>1ra Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>Bahia de Buenaventura (Bahía Interna)</td> <td>25, 000</td> <td>1ra Ed., Dic. de 2016.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se reemplaza carta número 200 por nueva edición 880. Se reemplaza carta número 891 por nueva edición 885.</p> <p>Número _Nombre_ Escala_ Edición 880 Puerto de San Andrés, Escala 1:7, 500 - 1ra Ed., Jul. de 2016. 885 Bahía de Santa Catalina, Escala 1:5, 000 - 1ra. Ed., Dic. de 2016.</p>	Numero	Nombre	Escala 1:	Edición	265	Aproximación a Coveñas y Santiago de Tolú	30, 000	2da. Ed., Jul. de 2016.	262	Bahía de Cartagena	15, 000	3ra. Ed., Dic. de 2016.	253	Río Magdalena	15, 000	6ta. Ed., Dic. de 2016.	218	Isla de Providencia	20, 000	3ra. Ed., Dic. de 2016.	822	Ensenada Trebal (Puerto Velero)	10, 000	1ra. Ed., Dic. de 2016.	613	Galerazamba a Punta Morro Hermoso	50, 000	2da. Ed., Dic. de 2016.	615	Punta Gigante a Punta Canoas	50, 000	2da. Ed., Dic. de 2016.	770	Puerto de Tumaco	10, 000	5ta. Ed., Dic. de 2016.	154	Bahia de Buenaventura (Bahía Externa)	25, 000	1ra Ed., Dic. de 2016.	155	Bahia de Buenaventura (Bahía Interna)	25, 000	1ra Ed., Dic. de 2016.
Numero	Nombre	Escala 1:	Edición																																										
265	Aproximación a Coveñas y Santiago de Tolú	30, 000	2da. Ed., Jul. de 2016.																																										
262	Bahía de Cartagena	15, 000	3ra. Ed., Dic. de 2016.																																										
253	Río Magdalena	15, 000	6ta. Ed., Dic. de 2016.																																										
218	Isla de Providencia	20, 000	3ra. Ed., Dic. de 2016.																																										
822	Ensenada Trebal (Puerto Velero)	10, 000	1ra. Ed., Dic. de 2016.																																										
613	Galerazamba a Punta Morro Hermoso	50, 000	2da. Ed., Dic. de 2016.																																										
615	Punta Gigante a Punta Canoas	50, 000	2da. Ed., Dic. de 2016.																																										
770	Puerto de Tumaco	10, 000	5ta. Ed., Dic. de 2016.																																										
154	Bahia de Buenaventura (Bahía Externa)	25, 000	1ra Ed., Dic. de 2016.																																										
155	Bahia de Buenaventura (Bahía Interna)	25, 000	1ra Ed., Dic. de 2016.																																										
115	Boya de Amarre N° 02, Retirada Temporalmente - Casa Huéspedes Isla Manzanillo - Bahía Interna de Cartagena.																																												
116	Boya de Oleaje, Retirada Temporalmente- Aproximación Golfo de Urabá.																																												
117	<p>Mantenimiento Boya de Aguas Seguras Bahía de Cartagena, con el apoyo de buzos y la motonave ARC ABADIA MENDEZ – BOTE TIPO TAXI SEMAC.</p> <p>Día 6 de Junio del 2017, en el horario de las 09:00R a las 14:00R. Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución y seguridad en el área, durante estas actividades.</p>																																												
118	Faro Isla los Muertos – Luz Apagada – Golfo de Urabá																																												

Aviso No.	Descripción
119	<p>Adicionar (03) boyas de Amarre - Sector Cuatro Calles - Bahía de Cartagena</p> <p>Posición:</p> <p>-----</p> <p>Boya 1:</p> <p>10° 23' 8,76"N - 75° 32' 41,7" W</p> <p>-----</p> <p>Boya 2:</p> <p>10° 23' 1,02"N - 75° 32' 41,7" W</p> <p>-----</p> <p>Boya 3:</p> <p>10° 23' 17,34"N - 75° 32' 42,48" W</p> <p>-----</p>
120	<p>Borrar Boyas de Amarre - Sector Cuatro Calles - Bahía de Cartagena</p> <p>Antiguas Posiciones:</p> <p>-----</p> <p>Boya de Amarre No. 1:</p> <p>10° 23' 8,76"N - 75° 32' 41,7" W</p> <p>-----</p> <p>Boya de Amarre No. 2:</p> <p>10° 23' 1,02"N - 75° 32' 41,7" W</p> <p>-----</p> <p>Boya de Amarre No. 3:</p> <p>10° 23' 17,34"N - 75° 32' 42,48" W</p> <p>-----</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 119 de 2017</p>
121	<p>Adicionar Boyas de Amarre - Bahía Interna de Cartagena</p> <p>Boya de Amarre No. 1:</p> <p>10° 24' 34,32"N - 75° 32' 50,88" W</p> <p>-----</p> <p>Boya de Amarre No. 2:</p> <p>10° 24' 30,03"N - 75° 32' 52,68" W</p> <p>-----</p>
122	<p>Adicionar Boya de Amarre - Bahía Interna de Cartagena.</p>
123	<p>Mover Boya No. 29 – Río Magdalena</p>
124	<p>Cambio de Categoría a Boya especial - San Andrés Islas</p>

Aviso No.	Descripción
-----------	-------------

125 Borrar Boyas de Amarre - Bahía interna de Cartagena
 Antiguas Posiciones:
 Boya de Amarre:
 10° 24' 34,32"N - 75° 32' 50,88" W

 Boya de Amarre :
 10° 24' 30,03"N - 75° 32' 52,68" W

 Boya de Amarre:
 10° 24' 26,10"N - 75° 32' 54,54" W

Cancela avisos a los navegantes No. 121 y No.122 de 2017

126 Adicionar profundidades – Aproximación a Bahía Solano

Profundidad (m)	Posición	
	Latitud (N).	Longitud (W).
2.4	06° 18' 53,9228" N	77° 28' 36,6274" W
-0.3	06° 18' 59,0145" N	77° 28' 40,0986" W
2.8	06° 19' 30,0926" N	77° 28' 39,7231" W
19.8	06° 19' 46,2163" N	77° 28' 38,2227" W
17.2	06° 19' 41,1263" N	77° 28' 38,0879" W
5.9	06° 18' 33,7945" N	77° 28' 40,8541" W
8.3	06° 18' 52,5987" N	77° 28' 41,4014" W
0.6	06° 18' 06,6089" N	77° 28' 37,4589" W
2.8	06° 22' 06,9576" N	77° 24' 42,1607" W
4.8	06° 22' 23,5178" N	77° 24' 51,2686" W

Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en esta área.

127 Se informa a todos los Navegantes y a la Comunidad Marítima en general, que desde el día 27 al 30 junio del 2017 se realizarán ejercicios navales en el área denominada "Zulú" con la participación del buque ARC Victoria, en aproximaciones a la bahía de Cartagena, por lo tanto queda restringido el ingreso de buques en la siguientes área:

Área de los ejercicios navales:

Ítem	Latitud (N)	Longitud (W)
1.	10° 18,824' N	75° 45,00'W
2.	10° 28,50' N	75° 45,00'W
3.	10° 28,50' N	75° 50,00'W
4.	10° 18,824' N	75° 50,00'W

RECOMENDACIONES:

Queda restringida la navegación en las áreas indicadas anteriormente, durante el periodo señalado.
 Extremar las medidas de seguridad de los navegantes y embarcaciones durante el desarrollo de las actividades.

Ponerse en contacto por el canal 16 VHF con la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Cartagena.

Aviso No.	Descripción																		
128	Boya No 4 - Restablecida - Canal de Acceso - Tumaco																		
129	<p>Retirar Boya de Amarre (Roja y Blanca) – Bahía de Sapzurro Lat. 08° 39' 36,12"N Long. 77° 21' 51,60"W</p> <p>-----</p> <p>Adicionar Boya de Amarre – Bahía de Sapzurro Lat 08° 39' 31,04" N Long 77° 21' 47,93" W</p> <p>Esta Boya no presenta sistema lumínico, se recomienda extremar las medidas de seguridad al transitar por el área en horario nocturno, con el fin de evitar un siniestro marítimo.</p>																		
130	Boya de Aguas Segura luz apagada – Puerto de Tumaco.																		
131	<p>Referente al aviso 076 del 2017, se le informa a todos los navegantes y al Gremio Marítimo en general, que las motonaves BOURBON FRONT bandera de Bahamas, BOURBON SAPPHIRE Bandera de Noruega y NORBERT BOUZIGA Bandera de USA , a partir del 1° de mayo de 2017, Estarán realizando estudios de Perforación exploratorias en el bloque Tayrona - pozo BRAMA - 01, en el Mar Caribe Colombiano, por un lapso de 210 días.</p> <p>Coordenadas Área de Investigación bloque Tayrona</p> <table border="1" data-bbox="230 974 716 1192"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Latitud (N)</th> <th>Longitud (W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>12° 35' 30,07" N</td> <td>71° 51' 30,10"W</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>12° 56' 01,53" N</td> <td>71° 51' 27,36"W</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>12°55' 48,27" N</td> <td>71° 27' 38,98"W</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>12°42' 39,90" N</td> <td>71° 27' 47,12"W</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>12°35' 23,45" N</td> <td>71° 38' 55,410"W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Coordenada modificadas- pozo BRAMA - 01</p> <p>12°48' 40,4" N, 71° 41' 10,1" W</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en esta área, durante las actividades científicas.</p>	Ítem	Latitud (N)	Longitud (W)	1.	12° 35' 30,07" N	71° 51' 30,10"W	2.	12° 56' 01,53" N	71° 51' 27,36"W	3.	12°55' 48,27" N	71° 27' 38,98"W	4.	12°42' 39,90" N	71° 27' 47,12"W	5.	12°35' 23,45" N	71° 38' 55,410"W
Ítem	Latitud (N)	Longitud (W)																	
1.	12° 35' 30,07" N	71° 51' 30,10"W																	
2.	12° 56' 01,53" N	71° 51' 27,36"W																	
3.	12°55' 48,27" N	71° 27' 38,98"W																	
4.	12°42' 39,90" N	71° 27' 47,12"W																	
5.	12°35' 23,45" N	71° 38' 55,410"W																	
132	<p>Fuera de servicio - Boya de aguas seguras de Sanquianga</p> <p>Boya desaparecida se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>																		
133	<p>Boya de Aguas Seguras, luz establecida – Puerto de Tumaco</p> <p>***Cancela aviso a los navegantes No. 130 de 2017***</p>																		
134	<p>Boya No. 04 - A la Deriva - Puerto Brisa</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>																		
135	<p>Dando alcance a los Avisos a los navegantes No. 077 del 21 de Abril de 2017, Se le informa a todos los navegantes y al Gremio Marítimo en general, que la motonave Maersk Developer y las motonaves de apoyo Pacific Champion, Hos Red Dawn y Pacific Doucha, finalizaron los estudios de Perforación Exploratoria en el Bloque RC-11 - pozo SILURO 1, Guajira el 30 de mayo del año 2017.</p>																		

Aviso	Descripción															
No.																
136	Boya No 01 Movida Temporalmente por dragado - Rio Magdalena															
137	Adicionar área de fondeo pública para espera, amarre y desamarre de convoyes de barcazas - Bahía de Cartagena															
	Posición:															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="240 470 318 495">Puntos</th> <th data-bbox="370 470 477 495">Latitud (N)</th> <th data-bbox="558 470 688 495">Longitud (W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="272 504 289 529">A</td> <td data-bbox="342 504 505 529">10° 18' 00,27"N</td> <td data-bbox="532 504 695 529">75° 32' 52,76"W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 537 289 562">B</td> <td data-bbox="342 537 505 562">10° 18' 00,27"N</td> <td data-bbox="532 537 695 562">75° 32' 39,76"W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 571 289 596">C</td> <td data-bbox="342 571 505 596">10° 17' 47,48"N</td> <td data-bbox="532 571 695 596">75° 32' 39,76"W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="272 604 289 630">D</td> <td data-bbox="342 604 505 630">10° 17' 47,48"N</td> <td data-bbox="532 604 695 630">75° 32' 52,76"W</td> </tr> </tbody> </table>	Puntos	Latitud (N)	Longitud (W)	A	10° 18' 00,27"N	75° 32' 52,76"W	B	10° 18' 00,27"N	75° 32' 39,76"W	C	10° 17' 47,48"N	75° 32' 39,76"W	D	10° 17' 47,48"N	75° 32' 52,76"W
Puntos	Latitud (N)	Longitud (W)														
A	10° 18' 00,27"N	75° 32' 52,76"W														
B	10° 18' 00,27"N	75° 32' 39,76"W														
C	10° 17' 47,48"N	75° 32' 39,76"W														
D	10° 17' 47,48"N	75° 32' 52,76"W														

4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos **114** al **137** de 2017

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
003	Bahía de Panamá a Cabo San Francisco	2da de 2008	1,200,000	126
005	Carta General del Caribe Colombiano	4ta de 2011	1,500,000	127, 131, 135
007	El Gran Caribe	5ta de 2013	3,000,000	127, 131, 135
008	INT 6110 Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinas	3ra. de 2009	500,000	127
028	Barranquilla a Punta Espada	3ra. de 2013	500,000	131, 135
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da. de 2004	500,000	127, 129
030 INT 6100	Canal de Panamá al Golfo de Cupica	2da de 2002	500,000	126
031 INT 6105	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	3ra de 2009	500,000	126
043	Cabo Tiburón a isla Fuerte	2da de 2004	250,000	118
109	Aproximación a Bahía Solano	1ra de 2008	25,000	126
137	Boca de Sanquianga	1ra de 2006	25,000	132
153	Bahía de Buenaventura	6ta de 2015	30,000	116
154	Bahía de Buenaventura (Bahía Externa)	1ra de 2016	25,000	114
201	Isla de San Andrés	3ra de 2008	25,000	124
218	Isla de Providencia	3ra de 2016	20,000	114
253	Rio Magdalena	6ta de 2016	15,000	114
261	Bahía de Cartagena	8va de 2011	25,000	115, 117, 119, 120, 122, 125, 137
262	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	15,000	114, 115, 117, 119, 120, 122, 125, 137
263	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	115, 119, 120, 122, 125
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	3ra. de 2011	15,000	117
266	Boca Tinajones a punta Cispata	1ra de 2005	30,000	114

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. de 2004	100,000	127
412	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	118, 121, 129
413	Cabo Tiburón a Punta Gigantón	1ra. de 1999	100,000	121, 129
608	Aproximación a Puerto Brisa	1ra. de 2014	50,000	134
613	Galerazamba a Punta Morro Hermoso	1ra. de 1999	50,000	114
615	Punta Gigantes a Punta Canoas	1ra. de 2004	50,000	114
625	Bahía Colombia	4ta. de 2013	35,000	118
770	Puerto Interior de Tumaco	4 ta. de 2014	10,000	114, 128, 130, 133
808	Puerto Brisa	1ra. de 2014	10,000	134
833	Bahía de Cartagena (Canal de Acceso)	4ta. de 2012	5,000	117
880	Puerto de San Andrés	1ra. de 2016	7,500	124

5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

Comentarios, información y sugerencias:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH- DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes escribir al correo nautica@dimar.mil.co

Contactos:

Sitio web CIOH: www.cioh.org.co

Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:

hleon@dimar.mil.co

Responsable Área de Náutica:

jortizbuitrago@dimar.mil.co

Responsable de Actualización Cartografía y Avisos a los Navegantes – Área Náutica:

mtapia@dimar.mil.co

Cartógrafos Área de Náutica:

mtapia@dimar.mil.co; lcastrobuendia@dimar.mil.co; dfernandezb@dimar.mil.co;

lbonfante@dimar.mil.co.



Carrera 54 No. 26-50 CAN. Edificio Dimar +57 (1) 220 0490 Bogotá
www.dimar.mil.co Línea Anticorrupción 01 8000 911 670
dimar@dimar.mil.co



dimarcolombia
www.issuu.co



dimarcolombia



DimarColombia



Dimar Autoridad
Marítima Colombiana



@DimarColombia



App Gente de Mar

