



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*  
Avisos del 190 al 218 de 2017.  
No. 56 / Septiembre de 2017

Una publicación digital del Centro de  
Investigaciones Oceanográficas e  
Hidrográficas del Caribe (CIOH)  
[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)

Cartagena, Bolívar  
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)  
[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)  
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional  
Dirección General Marítima  
Subdirección de Desarrollo Marítimo

## DIRECCIÓN

Vicealmirante Pablo Emilio Romero Rojas  
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Esteban Uribe Álzate  
Coordinador General DIMAR

Capitán de Fragata Germán Augusto Escobar Olaya  
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Rafael Ricardo Torres Parra  
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

## CONTENIDOS

Capitán de Fragata Hermann Leon Rincón.  
Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional

Sub Oficial Primero Juan David Ortiz Buitrago  
Responsable Área de Náutica

Técnico de Servicio (25) Mario Tapia Avilés  
Jefe Grupo Actualización Cartográfica y Avisos a  
los Navegantes

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez  
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos  
Publicista DIMAR

## EDITORIAL DIMAR

**Cartografía Portada:** Carta Náutica  
Bahía de Cartagena - 261  
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR  
**Edición en línea: ISSN 2339-4773**



# Contenido

## ÍNDICE

## PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del <b>190 al 218</b> de 2017.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	9
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos <b>190 al 218</b> de 2017.	13
5. Contactos.	15

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla I.</b> Avisos a los navegantes del <b>190 al 218</b> de 2017.	5
<b>Tabla II.</b> Descripción avisos a los navegantes.	9
<b>Tabla III.</b> Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos <b>190 al 218</b> de 2017.	15

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

El Servicio Hidrográfico Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), es la entidad autorizada para emitir este tipo de información, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

### **Avisos Permanentes (P)**

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

### **Avisos Temporales (T)**

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

### **Avisos Generales (G)**

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

## 2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

### Ubicación:

**MCC:** Mar Caribe Colombiano

**OPC:** Océano Pacífico Colombiano

**Tabla I.** Avisos a los Navegantes del **190 al 218** de 2017.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
190	G	MCC	Cable Submarino SAM	Adicionar Boya	Lat. 12°18'00,00" N Long. 74°24'16,00" W	Amarillo (D) 4,0 s (P)	-----	Esférica  <i>Ver tabla II</i>	005,007 008,025 028,029	Precaución a la Navegación
191	P	MCC	Boya Temporal	Retirada permanente	Lat. 12°18'00,00" N Long. 74°24'16,00" W	-----	-----	Esférica  <i>Ver tabla II</i>	005,007 008,025 028, 029	Ayuda a la Navegación
192	G	MCC, Aproximación a la Bahía de Cartagena	Ejercicios Navales	Ejercicios Navales - Aproximación a la Bahía de Cartagena	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262 263,409	Precaución a la Navegación
193	P	MCC, Río Magdalena	Boya No 01	En Posición	Lat. 11°05'04,23" N Long. 74°50'48,31" W	Verde (D) 3,0 s (P)	4,0 m 6,0 mn	Cilíndrica Verde  <i>Ver tabla II</i>	253	Ayuda a la Navegación
194	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boyarines Contecar S.A	Posición Establecida	-----	-----	-----	Cilíndrica Amarillo  <i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Precaución a la Navegación
195	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boyarín de Amarre	Posición Establecida	Lat. 10°23'50,58" N Long. 75°32'31,92" W	-----	0,8 m	Cilíndrico Amarillo  <i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Precaución a la Navegación
196	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boyarines de Amarre	Permanente Retirada	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262 263	Retirada permanente
197	P	OPC, Cabo marzo	Faro de Cabo Marzo	Modificada	Lat. 06°49'37,80" N Long. 77°41'25,20" W	Blanco y rojo (D) 15,0 s (P) Fl. 1,0 s, Oc. 14,0 s	68,0 m 23,3 mn	Torre Blanco y rojo  <i>Ver tabla II</i>	003,030	Ayuda a la Navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
198	P	OPC, Cabo Corrientes	Faro de Cabo Corrientes	Establecida	Lat. 05°28'59,70" N Long. 77°32'12,30" W	Blanco (D) 10,0 s (P) Fl. 1,0 s, Oc. 9,0 s	189,0 m 31,5 mn	Torre Blanco y rojo  <i>Ver tabla II</i>	003,031	Ayuda a la Navegación
199	P	OPC, Bahía Solano	Boya Cardinal Norte	Trasladar	Lat. 06°19'41,30" N Long. 77°28'38,00" W	Blanco (D) 1,0 s (P) Fl. 0,4 s, Oc. 0,6 s	3,5 m 5,3 mn	Cilíndrica Negro y amarillo  <i>Ver tabla II</i>	109	Ayuda a la Navegación
200	T	MCC, Isla de Providencia y Santa Catalina	Boya No. 11	Apagada	Lat. 13°22'43,61" N Long. 81°22'21,88" W	-----	1,8 m	Castillete Verde  <i>Ver tabla II</i>	218	Precaución a la Navegación
201	T	MCC, Bahía de Cartagena	Faro Salmedina	Apagado	Lat. 10°22'42,00" N Long. 75°39'05,00" W	-----	4,5 m 8,0 mn	Torre enrejada Rojo y blanco  <i>Ver tabla II</i>	029,261 409	Precaución a la Navegación
202	T	MCC, Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa	Faro Chimare	Apagado	Lat. 12°23'39,60" N Long. 71°27'35,99" W	-----	22,0 m 13,0 mn	Torre Enrejada Rojo y blanco  <i>Ver tabla II</i>	402	Precaución a la Navegación
203	T	MCC, Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa	Faro Chichibacoa	Apagado	Lat. 12°16'40,20" N Long. 71°13'27,00" W	-----	22,0 m 17,0 mn	Torre Enrejada Rojo y blanco  <i>Ver tabla II</i>	005,402	Precaución a la Navegación
204	T	MCC, Guajira	Faro Cabo de la Vela	Apagado	Lat. 12°12'34,80" N Long. 72°10'45,00" W	-----	86,0 m 22,0 mn	Torre Enrejada Blanco y rojo  <i>Ver tabla II</i>	005,028 403,404 603	Precaución a la Navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
205	T	MCC, Río Magdalena	Boya No. 13	Apagada	Lat. 11°02'02,05" N Long. 74°48'07,55" W	-----	6,0 mn	Castillete Verde  <i>Ver tabla II</i>	253	Precaución a la Navegación
206	T	MCC, Bahía Portete	Boya de Aguas Seguras	Temporalmente Retirada	Lat. 12°17'39,60" N Long. 71°58'58,80" W	-----	6,0 m 15,0 mn	Castillete Rojo y blanco  <i>Ver tabla II</i>	229,603	Precaución a la Navegación
207	P	MCC, Río Magdalena	Boya No. 13	Establecida	Lat. 11°02'02,05" N Long. 74°48'07,55" W	Verde (D) 3,0 s (P) Fl. 0,5, Oc. 2,5	4,0 m 6,0 mn	Castillete Verde  <i>Ver tabla II</i>	253	Precaución a la navegación
208	G	MCC, Mar Caribe Colombiano	Perforación Exploratoria	Finalización Perforación Exploratoria	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,007 028	Finalización Perforación Exploratoria
209	P	MCC, Guajira	Faro Cabo de la Vela	Establecido	Lat. 12°17'34,80" N Long. 72°10'45,00" W	Blanco (D) 15,0 s (P)	86,0 m 22,0 mn	Torre Enrejada Blanco y rojo  <i>Ver tabla II</i>	005,028 403,404 603	Ayuda a la Navegación
210	P	MCC, Bahía Colombia	Embarcación Estrelita	Nafragio	Lat. 07°57'52,00" N Long. 76°47'21,00" W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	412, 625	Precaución a la Navegación
211	P	MCC, Guajira	Faro Chichibacoa	Establecido	Lat. 12°16'40,20" N Long. 71°13'27,00" W	Blanco (D) 10,0 s (P)	22,0 m 17,0 mn	Torre Enrejada Rojo y blanco  <i>Ver tabla II</i>	005,028 402	Ayuda a la Navegación
212	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boya de Amarre No. 2	Retirar Sistema Lumínico	Lat. 10°23'46,64" N Long. 75°32'65,09" W	-----	1,5 m 3,0 mn	Cilíndrica Amarillo  <i>Ver tabla II</i>	261,263	Precaución a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
213	P	MCC, Aproximación a Isla Cayos de Bajo Nuevo	Naufragios	Insertar / Suprimir	-----	-----	-----	Ver tabla II	004,005 007,008 020	Precaución a la Navegación
214	P	MCC, Aproximación Isla Cayos de Bajo Nuevo	Profundidades	Suprimir	-----	-----	-----	Ver tabla II	004,005 007,008 020,046	Suprimir profundidades Actualizar publicaciones náuticas
215	P	MCC, Sector Playa Blanca	Boya de Amarre N° 02	Insertar	Lat. 10°13'27,29" N Long. 75°36'37,88" W	-----	1,7 m 3,0 mn	Ver tabla II	409,616	Ayuda a la Navegación
216	P	OPC, Bahía Málaga	Boya No. 14	Establecida	Lat. 03°56'20,30" N Long. 77°19'54,00" W	Rojo (D) 10,0 s (P)	3,0 m 3,5 mn	Castillete Rojo  Ver tabla II	150	Ayuda a la Navegación
217	P	MCC, Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa	Faro Chimare	Establecido	Lat. 12°23'39,60" N Long. 71°27'35,99" W	Blanco (D) 12,0 s (P) FL. 1,2 s, Oc. 10,8 s	22,0 m 13,0 mn	Torre Rojo y blanco  Ver tabla II	005,007 402	Ayuda a la Navegación
218	G	MCC, San Andrés Islas	Actividad Náutica Deportiva	Precaución, Navegación Restringida	-----	-----	-----	Ver tabla II	201,202	Precaución a la Navegación, Actividad Náutica Deportiva



### 3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

**Tabla II.** Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción																														
190	<p>Las actividades de reparación de cable submarino SAM con la MN TENEO se extienden hasta el 15 de septiembre de 2017 aproximadamente. Se adicionó boya de carácter temporal en el área de actividades.</p> <p>Área de trabajos en el Mar Caribe Colombiano.</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en esta área, durante las actividades.</p>																														
191	<p>Boya temporal, retirada permanentemente del área de actividades de reparación de cable submarino SAM con la MN TENEO.</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en esta área, durante las actividades.</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes N° 190, 2017.</p>																														
192	<p>Se informa a todos los navegantes y al Gremio Marítimo en general, que la Armada Nacional realizara Ejercicios Navales y submarinos – tiro con munición mayor – desde el día sábado 16 septiembre de 2017 1200R hasta el día martes 19 de septiembre 2017 1300R. En las áreas que se relacionan a continuación.</p> <p>Área de Ejercicios Navales Área (A)</p> <table border="1" data-bbox="246 1066 630 1230"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 01,80' N</td> <td>76° 02,60' W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 17,80' N</td> <td>76° 02,60' W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10° 17,80' N</td> <td>76° 18,80' W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10° 01,80' N</td> <td>76° 18,80' W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Área de Ejercicios Navales Área (B)</p> <table border="1" data-bbox="246 1297 630 1461"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 34,00' N</td> <td>76° 17,00' W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 34,00' N</td> <td>75° 53,00' W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10° 18,90' N</td> <td>76° 17,00' W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10° 18,90' N</td> <td>75° 53,00' W</td> </tr> </tbody> </table> <p>RECOMENDACIONES:</p> <p>Queda restringida la navegación en el área indicada anteriormente, durante el periodo señalado. Extremar las medidas de seguridad de los navegantes y embarcaciones durante el desarrollo de las actividades. Ponerse en contacto por el canal 16 VHF con la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Cartagena.</p>	Ítem	Lat.	Long.	1	10° 01,80' N	76° 02,60' W	2	10° 17,80' N	76° 02,60' W	3	10° 17,80' N	76° 18,80' W	4	10° 01,80' N	76° 18,80' W	Ítem	Lat.	Long.	1	10° 34,00' N	76° 17,00' W	2	10° 34,00' N	75° 53,00' W	3	10° 18,90' N	76° 17,00' W	4	10° 18,90' N	75° 53,00' W
Ítem	Lat.	Long.																													
1	10° 01,80' N	76° 02,60' W																													
2	10° 17,80' N	76° 02,60' W																													
3	10° 17,80' N	76° 18,80' W																													
4	10° 01,80' N	76° 18,80' W																													
Ítem	Lat.	Long.																													
1	10° 34,00' N	76° 17,00' W																													
2	10° 34,00' N	75° 53,00' W																													
3	10° 18,90' N	76° 17,00' W																													
4	10° 18,90' N	75° 53,00' W																													
193	<p>Boya No 01 – En Posición – Rio Magdalena.</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 136 de 2017.</p>																														

Aviso No.	Descripción															
194	<p>Instalación temporal de Boyarines – Bahía Interna de Cartagena.</p> <p>Área de encerramiento y demarcación – visita de su santidad el PAPA</p> <table border="1" data-bbox="245 390 696 487"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 22'54,80" N</td> <td>75° 30'55,34" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 22'46,38" N</td> <td>75° 31'00,57" W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en esta área, durante las actividades.</p>	Ítem	Lat.	Long.	1	10° 22'54,80" N	75° 30'55,34" W	2	10° 22'46,38" N	75° 31'00,57" W						
Ítem	Lat.	Long.														
1	10° 22'54,80" N	75° 30'55,34" W														
2	10° 22'46,38" N	75° 31'00,57" W														
195	Instalación temporal de Boyarín de Amarre – Bajo de la Virgen, Bahía Interna de Cartagena.															
196	<p>Retirar permanentemente boyarines de amarre en el Sector CONTECAR S.A y el sector bajo de la Virgen.</p> <p>Sector CONTECAR S.A</p> <table border="1" data-bbox="245 758 688 854"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 22'54,80" N</td> <td>75° 30'55,34" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 22'46,38" N</td> <td>75° 31'00,57" W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sector Bajo de la Virgen</p> <table border="1" data-bbox="245 926 688 993"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 23'50,58" N</td> <td>75° 32'31,92" W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cancelar Avisos a los Navegantes No. 194 y No. 195 de 2017.</p>	Ítem	Lat.	Long.	1	10° 22'54,80" N	75° 30'55,34" W	2	10° 22'46,38" N	75° 31'00,57" W	Ítem	Lat.	Long.	1	10° 23'50,58" N	75° 32'31,92" W
Ítem	Lat.	Long.														
1	10° 22'54,80" N	75° 30'55,34" W														
2	10° 22'46,38" N	75° 31'00,57" W														
Ítem	Lat.	Long.														
1	10° 23'50,58" N	75° 32'31,92" W														
197	<p>Faro de Cabo Marzo cambio color de luz.</p> <p>Observaciones: R. 001° - 013° en dirección 178,6° - Marcando rocas peligrosas.</p>															
198	<p>Boya Cardinal Norte Movidada – Golfo de Morrosquillo.</p> <p>Marca de Tope: Dos conos superpuestos verticalmente con los vértices hacia arriba.</p>															
199	Boya Cardinal Norte – Traslada – Bahía Solano.															
200	<p>Boya No. 11 sin sistema lumínico – Canal de acceso, Isla de Providencia y santa Catalina.</p> <p>La ayuda a la navegación solo funcionará de manera diurna.</p>															
201	Faro Salmedina – Apagado – Bahía de Cartagena.															
202	Faro Chimare – Apagado – Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa.															
203	Faro Chichibacoa – Apagado – Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa.															
204	Faro Cabo de la Vela – Apagado – Guajira.															

Aviso No.	Descripción																					
205	Boya No. 13 – Apagada – Río Magdalena.																					
206	Boya de Aguas Seguras – Temporalmente Retirada – Bahía Portete.																					
207	Boya No. 13 – Establecida – Río Magdalena.  Cancela aviso a los Navegantes No. 205 de 2017.																					
208	Haciendo referencia a los avisos No. 076 y 131 del año 2017, se informa que la unidad de perforación de posicionamiento dinámico Petrobras 10,000 concluyó sus actividades.  Cancela avisos a los navegantes Nrs. 076 y 131.																					
209	Faro Cabo de la Vela – Establecido – Guajira.  Cancela aviso a los navegantes No. 204 del año 2017.																					
210	Nafragio embarcación Estrelita en la zona de fondeo A CP-08- Bahía Colombia.																					
211	Faro Chichibacoa – Establecido – Guajira.  Cancela Aviso a los Navegante No. 203 del año 2017.																					
212	Boya de Amarre No. 2– Retirar Sistema lumínico permanente – Bahía interna de Cartagena.																					
213	<p>Insertar Naufragios:</p> <p>-----</p> <p>1. Visible Conspicuo</p> <table border="1" data-bbox="245 1276 716 1346"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15°53' 47,643" N</td> <td>78° 33' 33,262" W</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Sumergido</p> <table border="1" data-bbox="245 1413 716 1482"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15°48' 35,014" N</td> <td>78° 43' 29,567" W</td> </tr> </tbody> </table> <p>Suprimir Naufragios:</p> <table border="1" data-bbox="245 1549 716 1646"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>15°48' 53,414" N</td> <td>78° 41' 02,419" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15°52' 14,197" N</td> <td>78° 35' 47,525" W</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Lat.	Long.	1	15°53' 47,643" N	78° 33' 33,262" W	Ítem	Lat.	Long.	1	15°48' 35,014" N	78° 43' 29,567" W	Ítem	Lat.	Long.	1	15°48' 53,414" N	78° 41' 02,419" W	2	15°52' 14,197" N	78° 35' 47,525" W
Ítem	Lat.	Long.																				
1	15°53' 47,643" N	78° 33' 33,262" W																				
Ítem	Lat.	Long.																				
1	15°48' 35,014" N	78° 43' 29,567" W																				
Ítem	Lat.	Long.																				
1	15°48' 53,414" N	78° 41' 02,419" W																				
2	15°52' 14,197" N	78° 35' 47,525" W																				

Aviso No.	Descripción																								
<b>214</b>	Suprimir profundidades – Aproximación a Isla cayos de Bajo Nuevo. <table border="1" data-bbox="245 354 1010 548"> <thead> <tr> <th>Ítem</th> <th>Profundidades (m)</th> <th>Lat.</th> <th>Long.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>58 (Rep. 1965)</td> <td>15° 51'53,567" N</td> <td>78° 59'16,488" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>568 (Rep. 1982)</td> <td>15° 51'52,890" N</td> <td>78° 22'56,212" W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>517 (Rep. 1986)</td> <td>15° 52'59,999" N</td> <td>78° 24'59,999" W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>515 (Rep. 1986)</td> <td>15° 57'30,001" N</td> <td>78° 24'59,999" W</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>429 (Rep. 1977)</td> <td>15° 58'39,885" N</td> <td>78° 30'17,964" W</td> </tr> </tbody> </table>	Ítem	Profundidades (m)	Lat.	Long.	1	58 (Rep. 1965)	15° 51'53,567" N	78° 59'16,488" W	2	568 (Rep. 1982)	15° 51'52,890" N	78° 22'56,212" W	3	517 (Rep. 1986)	15° 52'59,999" N	78° 24'59,999" W	4	515 (Rep. 1986)	15° 57'30,001" N	78° 24'59,999" W	5	429 (Rep. 1977)	15° 58'39,885" N	78° 30'17,964" W
Ítem	Profundidades (m)	Lat.	Long.																						
1	58 (Rep. 1965)	15° 51'53,567" N	78° 59'16,488" W																						
2	568 (Rep. 1982)	15° 51'52,890" N	78° 22'56,212" W																						
3	517 (Rep. 1986)	15° 52'59,999" N	78° 24'59,999" W																						
4	515 (Rep. 1986)	15° 57'30,001" N	78° 24'59,999" W																						
5	429 (Rep. 1977)	15° 58'39,885" N	78° 30'17,964" W																						
<b>215</b>	Insertar Boya de Amarre – Sector Playa Blanca -Bahía de Cartagena.																								
<b>216</b>	Boya N° 14, Málaga norte – Establecida.  Cancela Aviso a los Navegantes N° 182 de 2017																								
<b>217</b>	Faro Chimare - Establecido - Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa.  Cancela aviso a los navegantes No. 202 de 2017.																								
<b>218</b>	Se informa a todos los navegantes y al Gremio Marítimo en general, que se realizará actividad náutica deportiva en San Andrés Islas , sector Rada El Cove en los días: Domingo 01 y lunes 02 de octubre de 2017: desde las 1400R hasta 1800R  RECOMENDACIONES: Queda restringida la navegación en el sector Rada el Cove, durante los horarios señalados. Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área de actividades Ponerse en contacto con la Estación de Control de Tráfico Marítimo de San Andrés Islas.																								

## 4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

**Tabla III.** Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos **190** al **218** de 2017

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
<b>003</b>	Bahía de Panamá a Cabo San Francisco	2da. de 2008	1,200,000	197,198
<b>004</b>	Archipiélago de San Andres y Providencia	2da. de 2000	600,000	213,214
<b>005</b>	Carta General del Caribe Colombiano	4ta. de 2011	1,500,000	190,191,203,204,208,209,211,213,214,217
<b>007</b>	El Gran Caribe	5ta. de 2013	3,000,000	190,191,208,213,214,217
<b>008 INT 4025</b>	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinas	3ra. de 2009	500,000	190,191,213,214
<b>020 INT 4126</b>	Pedro Bank a Quitasueño	1ra. de 2005	400,000	213,214
<b>025 INT 4116</b>	Isla Fuerte a Santa Marta	1ra. de 2005	300,000	190,191
<b>028</b>	Barranquilla a Punta Espada	3ra. de 2013	500,000	190,191,204,208,209,211
<b>029</b>	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da. de 2004	500,000	190,191,201
<b>030 INT 6100</b>	Canal de Panamá al Golfo de Cupica	2da. de 2002	500,000	197
<b>031 INT 6105</b>	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	3ra. de 2009	500,000	198
<b>046</b>	Cayo Serranilla a Bajo Nuevo	2da. de 2006	250,000	214
<b>109</b>	Aproximación a Bahía Solano	1ra. de 2008	25,000	199
<b>150</b>	Bahía Málaga	4ta. de 1998	25,000	216
<b>201</b>	Isla de San Andrés	4ta. de 2010	30,000	218
<b>202</b>	Rada el Cove	3ra. de 2010	5,000	218
<b>218</b>	Isla de Providencia	2da. de 2003	20,000	200
<b>229</b>	Bahía Portete	3ra. de 2009	25,000	206
<b>253</b>	Río Magdalena	3ra. de 2011	15,000	193,205,207
<b>261</b>	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	192,194,195,196,201,212
<b>262</b>	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	15,000	192,194,195,196
<b>263</b>	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	192,194,195,196,212
<b>402</b>	Punta Gallinas a Cabo Chichibacoa	1ra. de 2009	100,000	202,203,211

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
<b>403</b>	Cabo de la Vela a Punta Gallinas	1ra. de 2015	100,000	201,209
<b>404</b>	Punta de la Cruz a cabo de la Vela	1ra. de 2009	100,000	204,209
<b>409</b>	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. de 2004	100,000	201,215
<b>412</b>	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	210
<b>603</b>	Aproximación a Bahía Portete	4ta. de 2015	50,000	204,206,209
<b>616</b>	Punta Comisario a Punta Gigante	1ra. De 2001	50,000	215
<b>625</b>	Bahía Colombia	1ra. de2004	50,000	210

## 5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

### **Comentarios, información y sugerencias:**

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH- DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes escribir al correo [nautica@dimar.mil.co](mailto:nautica@dimar.mil.co)

### **Contactos:**

#### **Sitio web CIOH:**

[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)

#### **Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:**

[hleon@dimar.mil.co](mailto:hleon@dimar.mil.co)

#### **Responsable Área de Náutica:**

[jortizbuitrago@dimar.mil.co](mailto:jortizbuitrago@dimar.mil.co)

#### **Jefe Grupo de Actualización Cartográfica y Avisos a los navegantes:**

[mtapia@dimar.mil.co](mailto:mtapia@dimar.mil.co)

#### **Cartógrafos Área de Náutica:**

[lcastrobuendia@dimar.mil.co](mailto:lcastrobuendia@dimar.mil.co); [dfernandezb@dimar.mil.co](mailto:dfernandezb@dimar.mil.co); [lbonfante@dimar.mil.co](mailto:lbonfante@dimar.mil.co).



Carrera 54 No. 26-50 CAN. Edificio Dimar +57 (1) 220 0490 Bogotá  
www.dimar.mil.co Línea Anticorrupción 01 8000 911 670  
dimar@dimar.mil.co



dimarcolombia  
www.issuu.co



dimarcolombia



DimarColombia



Dimar Autoridad  
Marítima Colombiana



@DimarColombia



App Gente de Mar

