

# Notice to Mariners

Mensual

Avisos a los Navegantes


No. 66

Julio 2018



ISS 2339-4773

(En Línea)



Ministerio de Defensa Nacional

**Dimar**  
Dirección General Marítima  
Autoridad Marítima Colombiana



Centro de Investigaciones  
Oceanográficas e Hidrográficas  
del Caribe

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*  
Avisos del **143 al 180** de 2018.  
No. **66** / Julio de 2018

Una publicación digital del Centro de  
Investigaciones Oceanográficas e  
Hidrográficas del Caribe (CIOH)  
[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)

Cartagena, Bolívar  
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)  
[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)  
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional  
Dirección General Marítima  
Subdirección de Desarrollo Marítimo

## DIRECCIÓN

Vicealmirante Mario Germán Rodríguez Viera  
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Hernando García Gómez  
Coordinador General DIMAR

Capitán de Navío Jose Manuel Plazas Moreno  
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Hermann Aicardo León Rincón  
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

## CONTENIDOS

Capitán de Corbeta Gustavo Gutiérrez Leones  
Responsable Área de Hidrografía

Suboficial Primero Juan David Ortiz Buitrago  
Responsable Sección de Náutica

Técnico de Servicio (25) Mario Tapia Avilés  
Responsable Avisos a los Navegantes

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez  
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos  
Publicista DIMAR

## EDITORIAL DIMAR

**Portada:** Puente de gobierno ARC “Roncador”  
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR  
**Edición en línea: ISSN 2339-4773**



# Contenido

## ÍNDICE

## PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del <b>143 al 180</b> de 2018.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	9
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos <b>143 al 180</b> de 2018.	14
5. Contactos.	16

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla I.</b> Avisos a los navegantes del <b>143 al 180</b> de 2018.	5
<b>Tabla II.</b> Descripción avisos a los navegantes.	9
<b>Tabla III.</b> Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos <b>143 al 180</b> de 2018.	16

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Servicio Hidrográfico Nacional, que opera desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar la Cartografía Náutica Nacional, y la autorizada para emitir los respectivos Avisos a los Navegantes, cumpliendo con el marco del derecho internacional en materia de tratados (OMI) SOLAS Capítulo V (Reglas 9 y 4) y conforme a lo estipulado en la normativa Nacional que señala el Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 5057 de 2009, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

### **Avisos Permanentes (P)**

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

### **Avisos Temporales (T)**

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

### **Avisos Generales (G)**

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

## 2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

### Ubicación:

**MCC:** Mar Caribe Colombiano

**OPC:** Océano Pacífico Colombiano

**Tabla I.** Avisos a los Navegantes del **143 al 180** de 2018.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
143	P	MCC, bahía de Cartagena	Boyas especiales	Insertar	-----	Amarillo (D)	-----	Ver tabla II	261,262 263	Ayuda a la navegación
144	P	OPC, bahía de Buenaventura	Boyas 23 y 25	Trasladar	-----	Verde (D) 3,0 s (P)	4,2 m 4,1 mn	Castillete  Ver tabla II	153,154 155	Ayuda a la navegación
145	P	MCC, bahía de Cartagena	Boyas especiales	Insertar	-----	Amarillo (D)	-----	Castillete Amarillo  Ver tabla II	261,262	Ayuda a la navegación
146	P	MCC, bahía de Cartagena	Faro Castillogrande	Modificar	Lat. 10°23'27,60" N Long. 75°32'42,00" W	Blanco (D) 15,0 s (P)	24,0 m 20,0 mn	Torre Beige  Ver tabla II	024,261 262,409 615	Ayuda a la navegación
147	P	OPC, bahía de Buenaventura	Boya No. 40	Trasladar	Lat. 03°52'29,09" N Long. 77°05'08,03" W	Rojo (D) 3,0 s (p) Fl. 0,5 s , Oc 2,5 s	4,2 m 3,5 mn	Castillete Rojo  Ver tabla II	155	Ayuda a la navegación
148	P	OPC, bahía de Buenaventura	Boya cardinal Oeste San Antonio	Trasladar	Lat. 03°52'51,00" N Long. 77°05'05,20" W	Blanca (D) 15,0 s (P)	4,2 m 5,0 mn	Castillete Amarillo y negro  Ver tabla II	155	Ayuda a la navegación
149	T	OPC, Punta Solano	Faro San Francisco Solano	Apagado	Lat. 06°17'46,00" N Long. 77°28'23,00" W	-----	-----	Ver tabla II	003,030 031,109	Precaución a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
150	G	MCC, Aproximación a Barranquilla	Coral Dream	A la deriva	-----	-----	-----	Ver tabla II	005,007 008,029	Búsqueda y rescate
151	P	MCC, bahía de Cartagena	Boya especial No. 06	Insertar	Lat. 10°24'45,50" N Long. 75°32'41,37" W	Amarillo (D) 10,0 s (P) Fl. 1,0 s, Oc. 2,0 s, Fl. 1,0, Oc. 6,0 s	1,5 m 3,0 mn	Castillete Amarillo  Ver tabla II	261,263	Precaución a la navegación
152	P	MCC, bahía de Cartagena	Boyas especiales	Trasladar	-----	Amarillo (D)	-----	Ver tabla II	261,262 263	Ayuda a la navegación
153	P	OPC, bahía de Buenaventura	Boya No. 42	Trasladar	Lat. 03°53'07,30" N Long. 77°05'04,72" W	Rojo (D) 3,0 s (P) Fl 0,5 s, Oc 2,5 s	4,2 m 3,5 mn	Castillete Rojo  Ver tabla II	154	Ayuda a la navegación
154	P	MCC, bahía de Cartagena	Boyas especiales	Modificadas	-----	Amarillo (D)	4,0 m 3,0 mn	Castillete Amarillo  Ver tabla II	261,262	Ayuda a la navegación
155	G	MCC, Aproximación a Isla Providencia	Embarcación "LUCIA II"	Búsqueda y rescate	Lat. 13°18'45,84" N Long. 81°22'33,66" W	-----	-----	Ver tabla II	004,415	Búsqueda y rescate
156	G	MCC, Aproximación a Isla Providencia	Embarcación "LUCIA II"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	Ver tabla II	004,415	Búsqueda y rescate
157	P	MCC, bahía de Cartagena	Boyas especiales 01,02 y 05	Modificadas	-----	Amarillo (D) 20,0 s (P)	-----	Castillete Amarillo  Ver tabla II	261,262	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
158	T	MCC, bahía de Cartagena	Boya especial	Insertar	Lat. 10°23'44,58" N Long. 75°32'32,87"W	Amarillo (D)	-----	Cilíndrico Amarillo  <i>Ver tabla II</i>	261,262	Precaución a la navegación
159	T	MCC, golfo de Urabá	Faro Punta Arenas	Apagado	Lat. 08°33'15,00" N Long. 76°56'10,00"W	-----	-----	Torre  <i>Ver tabla II</i>	029,412 625	Precaución a la navegación
160	P	MCC, bahía de Cartagena	Boya especial	Suprimir	Lat. 10°23'44,58" N Long. 75°32'32,87"W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262	Suprimir boya
161	T	MCC, bahía de Cartagena	Faro Castillogrande	Apagado	Lat. 10°23'27,60" N Long. 75°32'42,00" W		24,0 m 20,0 mn	Torre Beige  <i>Ver tabla II</i>	261,262	Precaución a la navegación
162	T	OPC, canal de acceso a Buenaventura	Boya No. 44	Suprimir	Lat. 03°53'53,38" N Long. 77°04'59,09" W	Rojo (D) 3,0 s (P) Fl 0,5 s, Oc 2,5 s	4,2 m 3,5 mn	Castillete Rojo  <i>Ver tabla II</i>	154,155	Ayuda a la navegación
163	P	OPC, Aproximación a Tumaco	Baliza El Viudo	Modificada	Lat. 01°51'07,80" N Long. 78°42'49,80" W	Blanco (D) 5,0 s (P)	22,0 m 5,0 mn	Torre Negro y rojo  <i>Ver tabla II</i>	101,770	Ayuda a la navegación
164	G	MCC, bahía de Cartagena	Ejercicios navales	Ejercicios navales	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262	Precaución a la navegación
165	P	MCC, bahía de Cartagena	Faro Castillogrande	Establecido	Lat. 10°23'27,60" N Long. 75°32'42,00" W	Blanco (D) 15,0 s (P) FL. 1,2 s, Oc. 13,8 s	24,0 m 20,0 mn	Torre Beige  <i>Ver tabla II</i>	024,261 262,409 615	Ayuda a la navegación
166	G	MCC, Guajira	Embarcación "La Milagrosa"	Búsqueda y Rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,028 403,404 603	Búsqueda y Rescate
167	G	MCC, Guajira	Embarcación "La Milagrosa"	Búsqueda y Rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,028 403,404 603	Búsqueda y Rescate



Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
168	T	MCC, bahía de Cartagena	Boyas de amarre	Insertar	-----	-----	2,0 m	Cónica Naranja <i>Ver tabla II</i>	261,262	Apoyo actividad naval
169	G	MCC, Barranquilla - San Andrés	Embarcación "DARYA I"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005	Búsqueda y rescate
170	P	OPC, Aproximación a Tumaco	Boya No. 8	Establecida	Lat. 01°50'42,28" N Long. 78°43'43,24" W	Rojo (D) 3,0 s (P) Fl. 0,5 s, Oc 2,5 S	3,0 m 3,5 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	770	Ayuda a la navegación
171	G	MCC, Barranquilla - San Andrés	Embarcación "DARYA I"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005	Búsqueda y rescate cancelada
172	P	MCC, bahía de Cartagena	Áreas de fondeo	Modificar e insertar	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262	Modificar e insertar áreas de fondeo
173	G	OPC, bahía Solano	M/N "ORCA M"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	003,109	Búsqueda y rescate
174	P	MCC, San Andrés Islas	Boya No. 14	Establecida	Lat. 12°33'50,75" N Long. 81°41'43,86" W	Rojo (D) 3,0 s (P)	2,7 m 3,0 mn	<i>Ver tabla II</i>	201,880	Ayuda a la navegación
175	T	MCC, San Andrés Islas	Boya No. 04	Apagada	Lat. 12°32'50,54" N Long. 81°41'34,30" W	-----	2,0 m	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	201,880	Precaución a la navegación
176	P	OPC, canal de acceso a Buenaventura	Boya No. 44	Insertar	Lat. 03°53'53,38" N Long. 77°04'59,09" W	Rojo (D) 3,0 s (P)	4,2 m 4,2 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	155	Ayuda a la navegación
177	T	OPC, canal de acceso a Buenaventura	Boya No. 48	Suprimir	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	155	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
178	P	MCC, bahía de Cartagena	Boyas de amarre	Suprimir	-----	-----	-----	Ver tabla II	261,262	Ayudas a la navegación
179	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No. 48	Establecida	Lat. 03°54'27,17" N Long. 77°05'33,85" W	Rojo (D) 3,0 s (P)	4,2 m 3,5 mn	Castillete Rojo  Ver tabla II	155	Ayuda a la navegación
180	T	OPC, bahía de Buenaventura	Boya No. 47	Suprimir	Lat. 03°54'23,75" N Long. 77°05'36,93" W	-----	-----	Ver tabla II	155	Ayuda a la navegación

### 3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Tabla II. Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción																								
143	<p>Insertar boyas especiales y boyarines zona de fondeo India – Bahía de Cartagena</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Boya especial</th> <th>Posición</th> <th>Características</th> <th>Color Luz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>10° 24' 27,82" N, 75° 32' 29,78" W</td> <td>Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>10° 24' 31,77" N, 75° 32' 34,23" W</td> <td>Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s</td> <td>Amarillo</td> </tr> <tr> <th>Boyarín</th> <th>Posición</th> <th>Características</th> <th></th> </tr> <tr> <td>03</td> <td>10° 24' 36,59" N, 75° 32' 21,89" W</td> <td>-----</td> <td>Sin luz</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10° 24' 40,51" N, 75° 32' 26,32" W</td> <td>-----</td> <td>Sin luz</td> </tr> </tbody> </table>	Boya especial	Posición	Características	Color Luz	01	10° 24' 27,82" N, 75° 32' 29,78" W	Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo	02	10° 24' 31,77" N, 75° 32' 34,23" W	Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo	Boyarín	Posición	Características		03	10° 24' 36,59" N, 75° 32' 21,89" W	-----	Sin luz	04	10° 24' 40,51" N, 75° 32' 26,32" W	-----	Sin luz
Boya especial	Posición	Características	Color Luz																						
01	10° 24' 27,82" N, 75° 32' 29,78" W	Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo																						
02	10° 24' 31,77" N, 75° 32' 34,23" W	Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo																						
Boyarín	Posición	Características																							
03	10° 24' 36,59" N, 75° 32' 21,89" W	-----	Sin luz																						
04	10° 24' 40,51" N, 75° 32' 26,32" W	-----	Sin luz																						
144	<p>Boyas 23 y 25, trasladar – Canal de acceso a Buenaventura</p> <p>Boya 23. Posición: 03°49'27,10"N, 77°10'41,90"W.</p> <p>Boya 25. Posición: 03°49'40,30"N, 77°10'13,30"W.</p>																								

Aviso No.	Descripción																
145	Insertar boyas especiales zona de fondeo Golfo – Bahía de Cartagena <table border="1" data-bbox="462 352 1382 562" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th data-bbox="462 352 625 394">Boya especial</th> <th data-bbox="625 352 1015 394">Posición</th> <th data-bbox="1015 352 1226 394">Características</th> <th data-bbox="1226 352 1382 394">Color Luz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="462 394 625 493">05</td> <td data-bbox="625 394 1015 493">10° 24' 40,92" N, 75° 32' 37,54" W</td> <td data-bbox="1015 394 1226 493">(10,0s)P Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s</td> <td data-bbox="1226 394 1382 493">Amarillo</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 493 625 525">07</td> <td data-bbox="625 493 1015 525">10° 24' 48,24" N, 75° 32' 38,61" W</td> <td data-bbox="1015 493 1226 525">-----</td> <td data-bbox="1226 493 1382 525">-----</td> </tr> <tr> <td data-bbox="462 525 625 562">08</td> <td data-bbox="625 525 1015 562">10° 24' 43,60" N, 75° 32' 34,85" W</td> <td data-bbox="1015 525 1226 562">-----</td> <td data-bbox="1226 525 1382 562">-----</td> </tr> </tbody> </table>	Boya especial	Posición	Características	Color Luz	05	10° 24' 40,92" N, 75° 32' 37,54" W	(10,0s)P Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo	07	10° 24' 48,24" N, 75° 32' 38,61" W	-----	-----	08	10° 24' 43,60" N, 75° 32' 34,85" W	-----	-----
Boya especial	Posición	Características	Color Luz														
05	10° 24' 40,92" N, 75° 32' 37,54" W	(10,0s)P Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo														
07	10° 24' 48,24" N, 75° 32' 38,61" W	-----	-----														
08	10° 24' 43,60" N, 75° 32' 34,85" W	-----	-----														
146	Faro Castillo grande, cambiar características de la luz – Bahía de Cartagena.																
147	Boya No. 40, trasladar – Canal de acceso a Buenaventura																
148	Boya cardinal Oeste San Antonio, trasladar – Canal de acceso a Buenaventura <p data-bbox="240 940 487 1308">             Características de la luz :              P(15,0 s)              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.0,7s              Fl. 0,3s, Oc.6,7s           </p>																
149	Faro San Francisco Solano, apagado – Punta Solano																
150	Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, operación SAR de búsqueda y rescate. Embarcación a la deriva, aproximación a Barranquilla Nombre Coral Dream. Tipo Velero <b>Última posición</b> Lat. 11°21'39"N Long. 74°57'54"W <p data-bbox="240 1686 1485 1717">Todos los buques que transitan en la zona dar avisos a la estación de control de tráfico marítimo pertinente en caso de hallazgo</p>																
151	Boya especial No. 06, insertar – Bahía de Cartagena Marca de tope: Amarillo X																

Aviso No.	Descripción				
<b>152</b>	Boyas especiales zona de fondeo India, trasladar – Bahía de Cartagena				
	<b>Boya especial</b>	<b>Posición</b>	<b>Características</b>	<b>Color Luz</b>	
	01	10° 24' 27,03" N, 75° 32' 28,78" W	Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo	
	02	10° 24' 31,77" N, 75° 32' 34,23" W	Fl. 1,0s, Oc.1,0s, Fl. 1,0s, Oc.7,0s	Amarillo	
<b>153</b>	Boya No. 42, trasladar – Bahía de Buenaventura.				
<b>154</b>	Boyas especiales, modificar características de las luces – Bahía de Cartagena				
	<b>Boya especial</b>	<b>Posición</b>	<b>Características</b>	<b>Color Luz</b>	
	Submarinos	10°24'36,65"N, 75°32'46,81"W		Amarillo	
	ENAP No. 01	10°23'09,11"N, 75° 31'36,57"W	Fl. 0,80 s, Oc. 1,20s,	Amarillo	
	ENAP No. 03	10°23'44,16"N, 75° 31'50,97"W	Fl. 0,80 s, Oc. 1,20s,	Amarillo	
	ENAP No. 04	10°23'39,17"N, 75° 31'59,76"W	Fl. 0,80 s, Oc. 1,20s,	Amarillo	
	No. 06 Zona fondeo golfo	10°24'45,50"N, 75°32'41,37"W	Fl. 0,80 s, Oc. 1,20s, Fl. 0,80 s, Oc. 11,2s.	Amarillo	
	Armamento	10°21'22,71"N, 75° 32'41,55"W		Amarillo	
<b>155</b>	Se le informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, operación SAR de búsqueda y rescate				
	Un tripulante desaparecido que se encontraba a bordo de la embarcación "LUCIA II" realizando maniobras de pesca, en el área general de Manzanillo, sector Mantas City, jurisdicción de Isla Providencia.				
<b>156</b>	Hallado tripulante de embarcación "LUCIA II", reportado como desaparecido.				
	Cancela aviso a los navegantes N° 155 de 2018.				
<b>157</b>	Boyas especiales No. 01,02 y 05, modificar características de las luces – Zona de fondeo India, bahía de Cartagena.				
	<b>Boya especial</b>	<b>Posición</b>	<b>Características</b>	<b>Altura (m)</b> <b>Alcance (mn)</b>	<b>Color Luz</b>
	01	10°24'27,03"N, 75°32'28,78"W	Fl. 0.80 s, Oc. 1.20s,	4,0 m / 3,0 mn	Amarillo
	02	10°24'30,98"N, 75° 32'34,85"W	Fl. 0.80 s, Oc. 1.20s, Fl. 0.80 s, Oc. 1.20s,		Amarillo
	05	10°24'40,92"N, 75° 32'37,54"W	Fl. 0.80 s, Oc.1.20 s, Fl. 0.80 s, Oc. 11.2s.	1,5 m / 3,0 mn	Amarillo
<b>158</b>	Boya especial, insertar – Bahía de Cartagena				

Aviso No.	Descripción																
159	Faro Punta Arenas, apagado – Golfo de Urabá																
160	Boya especial, suprimir – Bahía de Cartagena. Cancela aviso a los navegantes No. 158 del año 2018.																
161	Faro Castillogrande, apagado – Bahía de Cartagena																
162	Boya No 44, suprimir – Canal de acceso a Buenaventura.																
163	Baliza El Viudo, modificada – Aproximación a Tumaco																
164	Queda restringida área de fondeo (CP05-D) en el sector de cuatro calles los días del 22 al 26 de julio de 2018, por actividades “Revista Naval” – Bahía de Cartagena.																
165	Faro Castillogrande, establecido – Bahía de Cartagena Cancela aviso a los navegantes No. 161 del año 2018.																
166	Operación de búsqueda y rescate. Nombre de embarcación: “LA MILAGROSA”. Dos (02) tripulantes A/B. Tipo: Lancha fibra de vidrio Área aproximada: Mayapo y Riohacha. Todos los buques que transitan en la zona dar aviso a la Capitanía de Puerto o Estación de Guardacostas pertinente en caso de hallazgo.																
167	Término – Búsqueda y rescate.  02 Tripulantes y Lancha “LA MILAGROSA”, encontrados sin novedad. Cancela aviso a los navegantes No. 166 del año 2018.																
168	Insertar boyarines, zona de fondeo CP05-D sector cuatro calles – Bahía de Cartagena <table border="1" data-bbox="646 1318 1198 1600"> <thead> <tr> <th data-bbox="646 1318 808 1350">Boyarín No.</th> <th data-bbox="808 1318 1198 1350">Posición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="646 1350 808 1381">01</td> <td data-bbox="808 1350 1198 1381">10° 23' 6,60" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1381 808 1413">02</td> <td data-bbox="808 1381 1198 1413">10° 23' 1,80" N, 75° 32' 41,4" W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1413 808 1444">03</td> <td data-bbox="808 1413 1198 1444">10° 23' 11,40" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1444 808 1476">04</td> <td data-bbox="808 1444 1198 1476">10° 23' 19,98" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1476 808 1507">05</td> <td data-bbox="808 1476 1198 1507">10° 23' 19,98" N, 75° 32' 58,8" W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1507 808 1539">06</td> <td data-bbox="808 1507 1198 1539">10° 23' 19,98" N, 75° 32' 50,40" W</td> </tr> <tr> <td data-bbox="646 1539 808 1570">07</td> <td data-bbox="808 1539 1198 1570">10° 23' 16,20" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> </tbody> </table>	Boyarín No.	Posición	01	10° 23' 6,60" N, 75° 32' 41,40" W	02	10° 23' 1,80" N, 75° 32' 41,4" W	03	10° 23' 11,40" N, 75° 32' 41,40" W	04	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 41,40" W	05	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 58,8" W	06	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 50,40" W	07	10° 23' 16,20" N, 75° 32' 41,40" W
Boyarín No.	Posición																
01	10° 23' 6,60" N, 75° 32' 41,40" W																
02	10° 23' 1,80" N, 75° 32' 41,4" W																
03	10° 23' 11,40" N, 75° 32' 41,40" W																
04	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 41,40" W																
05	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 58,8" W																
06	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 50,40" W																
07	10° 23' 16,20" N, 75° 32' 41,40" W																
169	Operación de búsqueda y rescate. Nombre de embarcación “DARYA I”. Área aproximada se encontraba realizando ruta Barranquilla – San Andrés. Última posición transmitida VMS: Lat. 11° 47' 22,00" N, Long. 80° 23' 46,00" W. Todos los buques que transiten en la zona dar aviso a la Capitanía de Puerto o a la Estación de Guardacostas pertinente en caso de hallazgo.																

Aviso No.	Descripción																														
170	Boya No. 8, establecida – Aproximación a Tumaco. Cancela aviso a los navegantes No. 135 del año 2018.																														
171	La embarcación “DARYA I” fue recuperada, se cancela la operación de búsqueda y rescate. Cancela aviso a los navegantes No. 169 del año 2018.																														
172	<p>Modificar e insertar áreas de fondeo para yates y veleros – Bahía de Cartagena</p> <p><b>Nuevas Coordenadas CP05-FOXTROT No. 1 Yates y Veleros</b></p> <table border="1" data-bbox="245 594 821 770"> <thead> <tr> <th>Puntos</th> <th>Posición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 25' 03,717" N, 75° 32' 53,056" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 25' 06,145" N, 75° 32' 50,510" W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10° 25' 00,417" N, 75° 32' 44,989" W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10° 24' 58,114" N, 75° 32' 47,613" W</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Nuevas Coordenadas CP05-GOLFO No. 2 Yates y Veleros</b></p> <table border="1" data-bbox="245 840 821 1016"> <thead> <tr> <th>Puntos</th> <th>Posición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 24' 45,645" N, 75° 32' 41,513" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 24' 48,232" N, 75° 32' 38,563" W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10° 24' 43,860" N, 75° 32' 34,652" W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10° 24' 41,262" N, 75° 32' 37,595" W</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Insertar nueva área de fondeo CP05-INDIA No. 3 Yates y Veleros</b></p> <table border="1" data-bbox="245 1085 821 1262"> <thead> <tr> <th>Puntos</th> <th>Posición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>10° 24' 31,770" N, 75° 32' 34,238" W</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>10° 24' 40,518" N, 75° 32' 26,320" W</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10° 24' 36,599" N, 75° 32' 21,890" W</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>10° 24' 27,827" N, 75° 32' 29,786" W</td> </tr> </tbody> </table>	Puntos	Posición	1	10° 25' 03,717" N, 75° 32' 53,056" W	2	10° 25' 06,145" N, 75° 32' 50,510" W	3	10° 25' 00,417" N, 75° 32' 44,989" W	4	10° 24' 58,114" N, 75° 32' 47,613" W	Puntos	Posición	1	10° 24' 45,645" N, 75° 32' 41,513" W	2	10° 24' 48,232" N, 75° 32' 38,563" W	3	10° 24' 43,860" N, 75° 32' 34,652" W	4	10° 24' 41,262" N, 75° 32' 37,595" W	Puntos	Posición	1	10° 24' 31,770" N, 75° 32' 34,238" W	2	10° 24' 40,518" N, 75° 32' 26,320" W	3	10° 24' 36,599" N, 75° 32' 21,890" W	4	10° 24' 27,827" N, 75° 32' 29,786" W
Puntos	Posición																														
1	10° 25' 03,717" N, 75° 32' 53,056" W																														
2	10° 25' 06,145" N, 75° 32' 50,510" W																														
3	10° 25' 00,417" N, 75° 32' 44,989" W																														
4	10° 24' 58,114" N, 75° 32' 47,613" W																														
Puntos	Posición																														
1	10° 24' 45,645" N, 75° 32' 41,513" W																														
2	10° 24' 48,232" N, 75° 32' 38,563" W																														
3	10° 24' 43,860" N, 75° 32' 34,652" W																														
4	10° 24' 41,262" N, 75° 32' 37,595" W																														
Puntos	Posición																														
1	10° 24' 31,770" N, 75° 32' 34,238" W																														
2	10° 24' 40,518" N, 75° 32' 26,320" W																														
3	10° 24' 36,599" N, 75° 32' 21,890" W																														
4	10° 24' 27,827" N, 75° 32' 29,786" W																														
173	<p>Operación de búsqueda y rescate</p> <p>Nombre embarcación “ORCA M”.</p> <p>Cuatro (04) tripulantes A/B.</p> <p>Tipo: Pesquero</p> <p>Color casco: Negro / Gris</p> <p>Eslora: 7,73 mts.</p> <p>Área aproximada: Bahía Solano y Pizarro.</p> <p>Todos los buques que transitan en la zona dar aviso a la Capitanía de Puerto o Estación de Guardacostas pertinente en caso de hallazgo</p>																														
174	Boya No. 14, establecida – Canal de acceso San Andrés Islas Cancela aviso a los navegantes No. 134 del año 2018.																														
175	Boya No. 04, apagada - Canal de acceso San Andrés Islas																														

Aviso No.	Descripción																
176	Boya lateral No. 44, insertar - Canal de acceso a Buenaventura. Marca de tope: Cono rojo con vértice hacia arriba. Cancela Aviso a los Navegantes No. 162 del año 2018																
177	Boya No. 48, suprimir - Canal de acceso a Buenaventura																
178	Boyarines, suprimir - Zona de fondeo CP05-D Sector cuatro calles, bahía de Cartagena. <table border="1" data-bbox="245 527 821 806"> <thead> <tr> <th>Boyarines No.</th> <th>Posición</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>10° 23' 6,60" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>10° 23' 1,80" N, 75° 32' 41,4" W</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>10° 23' 11,40" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>10° 23' 19,98" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>10° 23' 19,98" N, 75° 32' 58,8" W</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>10° 23' 19,98" N, 75° 32' 50,40" W</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>10° 23' 16,20" N, 75° 32' 41,40" W</td> </tr> </tbody> </table>	Boyarines No.	Posición	01	10° 23' 6,60" N, 75° 32' 41,40" W	02	10° 23' 1,80" N, 75° 32' 41,4" W	03	10° 23' 11,40" N, 75° 32' 41,40" W	04	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 41,40" W	05	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 58,8" W	06	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 50,40" W	07	10° 23' 16,20" N, 75° 32' 41,40" W
Boyarines No.	Posición																
01	10° 23' 6,60" N, 75° 32' 41,40" W																
02	10° 23' 1,80" N, 75° 32' 41,4" W																
03	10° 23' 11,40" N, 75° 32' 41,40" W																
04	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 41,40" W																
05	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 58,8" W																
06	10° 23' 19,98" N, 75° 32' 50,40" W																
07	10° 23' 16,20" N, 75° 32' 41,40" W																
179	Boya No. 48, establecida - Canal de acceso Buenaventura Marca de tope - Cono rojo vértice arriba Cancela aviso a los navegantes No. 177 del año 2018.																
180	Boya No. 47, suprimir - canal de acceso Buenaventura																

#### 4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 143 al 180 de 2018.

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
003 INT 6000	Bahía de Panamá a cabo San Francisco	4ta. de 2011	1,200,000	149,173
004	Archipiélago de San Andrés y Providencia	2da. de 2000	600,000	155,156
005	Carta General del Caribe Colombiano	4ta. de 2011	1,500,000	150, 166, 167, 171
007	El Gran Caribe	5ta. de 2013	3,000,000	150
008 INT 4025	Cabo Gracias a Dios a Santa Marta	2da. de 2013	1,000,000	150
024 INT 4118	Archipiélago de San Blas a Bahía de Cartagena	1ra. de 2005	300,000	146,165
028	Barranquilla a Punta Espada	3ra. de 2013	500,000	166,167
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	3ra. de 2013	500,000	150

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
<b>030 INT 6100</b>	Canal de Panamá al Golfo de Cupica	2da. de 2004	500,000	149
<b>031 INT 6105</b>	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	3ra. de 2009	500,000	149
<b>101</b>	Aproximación a Tumaco	4ta. de 2009	25,000	163
<b>109</b>	Aproximación a Bahía Solano	1ra. de 2008	25,000	149,173
<b>153</b>	Bahía Buenaventura	4ta. de 2010	30,000	144
<b>154</b>	Bahía Buenaventura (bahía Externa)	1ra. de 2016	25,000	144,153,162
<b>155</b>	Bahía de Buenaventura (bahía Interna)	1ra. de 2016	25,000	144,147,148,155,162,176,177,179,180
<b>261</b>	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	143,145,146,151,152,154,257,161,164,165,168,171,172,178
<b>262</b>	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	15,000	143,145,146,151,152,154,257,161,164,165,168,171,172,178
<b>263</b>	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	143,151,152
<b>403</b>	Cabo de la Vela a Punta Gallinas	1ra. de 2015	100,000	166,167
<b>404</b>	Punta de la Vela a Cabo de la Vela	1ra. de 2009	100,000	166,167
<b>409</b>	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. de 2004	100,000	146,165
<b>412</b>	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	159
<b>603</b>	Aproximación a Bahía Portete	4ta. de 2015	50,000	166,167
<b>615</b>	Punta Gigantes a Punta Canoas	1ra. de 2004	50,000	115
<b>625</b>	Bahía Colombia	4ta. de 2013	35,000	159
<b>770</b>	Puerto de Tumaco	5ta. de 2016	10,000	163,170
<b>880</b>	Puerto de San Andrés	1ra. de 2014	10,000	174,175



## 5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

### **Comentarios, información y sugerencias:**

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH-DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes pueden escribir al correo [nautica@dimar.mil.co](mailto:nautica@dimar.mil.co)

### **Contactos:**

#### **Sitio web CIOH:**

[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)

#### **Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:**

[ggutierrez@dimar.mil.co](mailto:ggutierrez@dimar.mil.co)

#### **Responsable Sección de Náutica:**


[jortizbuitrago@dimar.mil.co](mailto:jortizbuitrago@dimar.mil.co)

#### **Responsable Avisos a los navegantes:**

[mtapia@dimar.mil.co](mailto:mtapia@dimar.mil.co)

#### **Cartógrafos Área de Náutica:**

[lcastrobuendia@dimar.mil.co](mailto:lcastrobuendia@dimar.mil.co); [lbonfante@dimar.mil.co](mailto:lbonfante@dimar.mil.co).



## *Serie publicaciones CIOH*

**Ministerio de Defensa Nacional  
Dirección General Marítima**

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe-CIOH  
El Bosque, Isla Manzanillo, Escuela Naval "Almirante Padilla"  
Cartagena de Indias, D.T. y C.

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)  
[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)



Dirección  
General Marítima



@dimarcolombia



DimarColombia



dimarcolombia



dimarcolombia  
[www.issuu.co](http://www.issuu.co)



App Gente de Mar

Disponible en el  
App Store

DISPONIBLE EN  
Google Play