

# Notice<sup>to</sup> Mariners

Mensual

Avisos a los Navegantes

No.  
**70**

Noviembre  
**2018**



**ISS 2339-4773**

(En Línea)



Ministerio de Defensa Nacional

**Dimar**  
Dirección General Marítima  
Autoridad Marítima Colombiana



Centro de Investigaciones  
Oceanográficas e Hidrográficas  
del Caribe

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*  
Avisos del **244 al 266** de 2018.  
No. **70** /noviembre de 2018

Una publicación digital del Centro de  
Investigaciones Oceanográficas e  
Hidrográficas del Caribe (CIOH)  
[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)

Cartagena, Bolívar  
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)  
[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)  
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional  
Dirección General Marítima  
Subdirección de Desarrollo Marítimo

## DIRECCIÓN

Vicealmirante Juan Manuel Soltau Ospina  
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Alex Fernando Ferrero Ronquillo  
Coordinador General DIMAR

Capitán de Navío Jose Manuel Plazas Moreno  
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Hermann Aicardo León Rincón  
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

## CONTENIDOS

Capitán de Fragata Gustavo Gutiérrez Leones  
Responsable Área de Hidrografía

Teniente de Fragata Fernando A. Parra Ramírez  
Responsable Sección de Náutica

Técnico de Servicio (25) Mario Tapia Avilés  
Responsable Avisos a los Navegantes

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez  
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos  
Publicista DIMAR

## EDITORIAL DIMAR

**Portada:** Puente de gobierno ARC “Roncador”  
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR  
**Edición en línea: ISSN 2339-4773**



# Contenido

## ÍNDICE

## PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del <b>244 al 266</b> de 2018.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	8
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos <b>244 al 266</b> de 2018.	11
5. Contactos.	13

## ÍNDICE DE TABLAS

<b>Tabla I.</b> Avisos a los navegantes del <b>244 al 266</b> de 2018.	5
<b>Tabla II.</b> Descripción avisos a los navegantes.	8
<b>Tabla III.</b> Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos <b>244 al 266</b> de 2018.	11

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

La Dirección General Marítima (DIMAR), a través del Servicio Hidrográfico Nacional, que opera desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar la Cartografía Náutica Nacional, y la autorizada para emitir los respectivos Avisos a los Navegantes, cumpliendo con el marco del derecho internacional en materia de tratados (OMI) SOLAS Capítulo V (Reglas 9 y 4) y conforme a lo estipulado en la normativa Nacional que señala el Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 5057 de 2009, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

### **Avisos Permanentes (P)**

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

### **Avisos Temporales (T)**

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

### **Avisos Generales (G)**

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

## 2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

### Ubicación:

**MCC:** Mar Caribe Colombiano

**OPC:** Océano Pacífico Colombiano

**Tabla I.** Avisos a los Navegantes del **244 al 266** de 2018.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
244	T	MCC. Golfo de Urabá	Boya de aguas seguras	Apagada	Lat. 08°03'07,48" N Long. 76°44'37,86" W	-----	-----	Ver tabla II	412,625	Precaución a la navegación
245	T	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya No. 51	Apagada	Lat. 03°53'52,11" N Long. 77°04'05,50" W	-----	-----	Cilíndrica Verde Ver tabla II	155	Precaución a la navegación
246	P	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya No. 51	Establecida	Lat. 03°53'52,11" N Long. 77°04'05,50" W	Verde (D) 3,0 s (P)	3,0 m 3,5 mn	Cilíndrica Verde Ver tabla II	155	Ayuda a la navegación
247	G	MCC. Aproximación Golfo Urabá	Embarcación artesanal	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	Ver tabla II	412,625	Búsqueda y rescate
248	G	MCC. San Andrés Isla	Embarcación artesanal	Búsqueda y rescate	Lat. 13°06'45,12" N Long. 80°05'09,06" W	-----	-----	Ver tabla II	201,880	Búsqueda y rescate
249	G	MCC. San Andrés Isla	Embarcación artesanal	Búsqueda y rescate	Lat. 13°06'45,12" N Long. 80°05'09,06" W	-----	-----	Ver tabla II	201,880	Búsqueda y rescate
250	P	MCC. Isla Tesoro	Faro Isla Ceycen	Establecido	Lat. 09°41'34,00" N Long. 75°51'21,00" W	Blanco (D) 10,0 s (P)	20,0 m 13,0 mn	Torre Rojo y blanco Ver tabla II	005,008 029,259 410,617 618	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
251	G	MCC. Punta Canoas	Embarcación "Mística"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	Ver tabla II	408,409	Búsqueda y rescate
252	P	MCC. Golfo de Urabá	Faros	Establecidos	-----	-----	-----	Ver tabla II	029,280 412,624 625	Ayuda a la navegación
253	P	MCC. Bahía de Cartagena	Boya N° 2	Establecida	Lat. 10°10'29,99" N Long. 75°40'21,13" W	Rojo (D) 3,0 s (P) Fl. 0,5 s, Oc. 2,5 s	2,7 m 3,5 mn	Castillete Rojo Ver tabla II	255,256 616	Ayuda a la navegación
254	G	MCC. Punta Canoas	Embarcación "Mística"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	Ver tabla II	409	Búsqueda y rescate
255	P	MCC. Río Magdalena	Enfilación E-7	Modificada	Lat. 11°00'36,79" N Long. 74°46'00,55" W	Verde blanco rojo (D) 5,0 s (P)	16,0 m 8,0 mn	Torre Rojo y blanco Ver tabla II	253	Ayuda a la navegación
256	P	OPC - Océano Pacífico Colombiano	Boyas de oleaje	Retirar	-----	-----	-----	Esférica Ver tabla II	003,032 101,310 520	Ayuda a la navegación
257	P	MCC. Golfo de Urabá	Faro de Punta las Vacas	Establecido	Lat. 08°03'58,00" N Long. 76°44'29,00" W	Blanca (D) 10,0 s (P) Fl. 0,8 s Oc.1,2 s Fl. 0,8 s Oc. 7,2 s	20,0 m 15,0 mn	Torre Rojo y blanco Ver tabla II	029,043 412,625	Ayuda a la navegación
258	P	MCC. Golfo de Urabá	Faro Bocas del Leoncito	Establecido	Lat. 08°00'58,00" N Long. 76°50'14,00" W	Blanca (D) 10,0 s (P)	14,0 m 11,0 mn	Torre Rojo y blanco Ver tabla II	005,007 029	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
259	P	MCC. Golfo de Urabá	Boya de aguas seguras	Establecido	Lat. 08°03'07,48" N Long. 76°44'37,86" W	Blanca (D) 2,0 s (P) Fl. 1,0 s, Oc.1,0 s	3,5 m 5,0 mn	Esférica Rojo y blanco  <i>Ver tabla II</i>	412,625	Ayuda a la navegación
260	G	MCC. Desembocadura río Mulatos	Embarcación artesanal	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	412,625	Búsqueda y rescate
261	G	MCC. Bahía de Cartagena	Ejercicios navales	Ejercicios navales	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262	Precaución a la navegación
262	G	MCC. Bahía interna de Cartagena	Actividad náutica deportiva	Precaución, navegación restringida	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262	Precaución, navegación restringida
263	T	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya No. 53	Apagada	Lat. 03°53'52,11" N Long. 77°04'05,50" W	Verde (D) 3,0 s (P) Fl. 0,5 s, Oc. 2,5	3,0 m 3,03 mn	Castillete Verde  <i>Ver tabla II</i>	155	Precaución a la navegación
264	G	OCP. Aproximación a Tumaco	Inicio dragado	Dragado	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	770	Precaución a la navegación
265	P	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya No.53	Establecida	Lat. 03°53'53,94" N Long. 77°03'44,29" W	Verde (D) 3,0 (P) Fl. 0,5 s, Oc. 2,5 s	3,0 m 3,5 mn	Castillete Verde  <i>Ver tabla II</i>	155	Ayuda a la navegación
266	P	MCC. Islas del Rosario	Boyas laterales	Establecidas	-----	-----	2,7 m 3,0 mn	Castillete  <i>Ver tabla II</i>	255,256 616	Ayuda a la navegación

### 3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

**Tabla II.** Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción
244	Boya de aguas seguras, apagada – Golfo de Urabá, Turbo.
245	Boya No. 51, apagada – Bahía de Buenaventura.
246	Boya No 51, establecida - Bahía de Buenaventura. Cancela aviso a los navegantes No. 245 de 2018.
247	Búsqueda y rescate. Tres (03) tripulantes A/B. Tipo: Motonave. Color: Verde con gris. Nombre: Dachila de la suerte. Área aproximada: Golfo Urabá Todos los buques que transitan en la zona dar aviso a la Capitanía de Puerto o Estación de Guardacostas pertinente en caso de hallazgo.
248	Búsqueda y rescate. Nombre de embarcación "Artesanal" Tres (03) tripulantes A/B. Tipo: Lancha Área aproximada: San Andrés Isla Última posición lat. 13° 6' 45,12'' N Long. 80° 5' 9,06' W Todos los buques que transitan en la zona dar aviso a la Capitanía de Puerto o Estación de Guardacostas pertinente en caso de hallazgo.
249	La embarcación tipo "picuda" fue recuperada, se cancela operación búsqueda y rescate. Cancela aviso a los navegantes No 248 de 2018.
250	Faro Isla Ceycen, establecido – Isla Tesoro Cancela aviso a los navegantes No. 215 de 2018.
251	Búsqueda y rescate. Nombre de embarcación "Mística" Tipo: Barco Área aproximada: Punta Canoas Todos los buques que transitan en la zona dar aviso a la Capitanía de Puerto o Estación de Guardacostas pertinente en caso de hallazgo.

Aviso No.	Descripción
<p><b>252</b></p>	<p>Faro de punta arenas, establecido – Golfo de Urabá</p> <p>Lat 08°33'15,00" N, Long 76°56'10,00" W            Altitud (m): 20,0 m            Cobertura (mn): 10,0 mn            8,0 s (P)            Luz blanca            -----            Faro oriente de Sapzurro, establecido– Golfo de Urabá            Lat 08°39'30,00" N, Long 77°21'23,00" W            Altitud (m): 11,0 m            Cobertura (mn): 10,0 mn            3,0 s (P)            Luz blanca</p> <p>Cancela avisos a los navegantes No. 137, 159 de 2018.</p>
<p><b>253</b></p>	<p>Boya N°2, establecida, sector ciénaga de Cholón - Barú, Islas del Rosario.            Cancela aviso a los navegantes No. 195 de 2018.</p>
<p><b>254</b></p>	<p>Fueron rescatadas 02 personas de la embarcación "Mística", la cual no fue posible recuperarla, se cancela operación búsqueda y rescate.            Cancela aviso a los navegantes No. 251 de 2018.</p>
<p><b>255</b></p>	<p>Enfilación E-7, modificada – Río Magdalena.            Cambio alcance lumínico de la luz 8,0 mn.            Ángulo de los sectores            Verde: 3°            Blanco: 1°            Rojo: 3°            Rumbo de enfilación 302° y 122°</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 223 de 2018</p>
<p><b>256</b></p>	<p>Boyas de oleaje, retirar - Aproximación a Isla Gorgona y Tumaco.            -----            Boya de oleaje (Aproximación a Isla Gorgona).            Posición: Lat 02°58'26" N, Long 78°15'07" W            -----            Boya de oleaje (Aproximación a Tumaco)            Posición: Lat 01°55'08" N, Long 78° 52'23" W</p>
<p><b>257</b></p>	<p>Faro Punta las Vacas, establecido – Golfo de Urabá            Cancela aviso a los navegantes No. 196 de 2018</p>

Aviso No.	Descripción
258	<p>Faro Bocas del Leoncito, establecido - Golfo de Urabá</p> <p>Características de la luz: Fl.0,75 s, Oc. 0,75 s, Fl. 0,75 s, Oc. 0,75 s, Fl. 0,75 s, Oc. 0,75 s, Fl. 0,75 s, Oc. 4,75 s.</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 192 de 2018</p>
259	<p>Boya de aguas segura, establecida - Golfo de Urabá, Turbo</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 244 de 2018</p>
260	<p>Operación de búsqueda y rescate.</p> <p>Desembocadura del río Mulatos Antioquia.</p> <p>Nombre: No registra.</p> <p>Tripulante: 03.</p> <p>Tipo: motonave</p> <p>Color: Gris y verde.</p> <p>La moto nave zarpa del corregimiento de Mulatos Antioquia.</p>
261	<p>Ejercicios navales, día 22 de noviembre /2018 desde las 0700R hasta las 1200R en el área de fondeo sector cuatro calles de la Bahía de Cartagena.</p> <p>-----</p> <p>Coordenadas del área de fondeo Delta:</p> <p>1 - 10° 23,173' N, 75° 32,679' W</p> <p>2 - 10° 22,352' N, 75° 32,679' W</p> <p>3 - 10° 22,352' N, 75° 33,824' W</p> <p>4 - 10° 23,173' N, 75° 33,824' W</p> <p>-----</p> <p>RECOMENDACIONES:</p> <p>Queda restringida la navegación en el área indicadas anteriormente, durante el periodo señalado. Solo queda habilitada el área suroeste para las embarcaciones que requieran realizar fondeo.</p> <p>Extremar las medidas de seguridad de los navegantes y embarcaciones durante el desarrollo de las actividades.</p> <p>Ponerse en contacto por el canal 16 VHF con la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Cartagena.</p>
262	<p>Restricción a la navegación por actividades náuticas deportivas desde el sábado 01 de diciembre 18:00R hasta domingo 02 de diciembre 10:00R, en la Bahía interna de Cartagena a la altura de las boyas No. 50 y No. 51 (línea recta desde el puente Román y la Base Naval hacia las aguas internas de la Bahía de las Ánimas), en el horario de la 18:00R hasta 10:00R.</p> <p>Recomendaciones:</p> <p>Queda restringida la navegación en los sectores mencionados, durante los horarios señalados.</p> <p>Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área de actividades.</p> <p>Ponerse en contacto con la Estación de Control de Tráfico Marítimo de Cartagena.</p>
263	<p>Boya No. 53, apagada - Bahía de Buenaventura.</p>

Aviso No.	Descripción
<b>264</b>	Se informa a todos los Navegantes y a la Comunidad Marítima en general, que se da inicio al dragado del canal de acceso a Tumaco. Área de dragado y coordenadas: Latitud: 01° 50' 47,9" N – Longitud: 78° 44' 00,5" W, Boya No 6 coordenadas Latitud: 01° 50' 42,49" N – Longitud: 78° 44' 05,5" W hasta las boyas 11 en las coordenadas latitud 01° 50' 29,1" N – Longitud 78° 43' 18,7" W y boya 12 Latitud 01° 50' 20,9" N – Longitud 78° 43' 25,3" W.
<b>265</b>	Boya No. 53, establecida - Bahía de Buenaventura. Cancela aviso a los navegantes No. 263 de 2018.
<b>266</b>	Boyas laterales, establecidas - Islas del Rosario. Boya N° 1. Posición: 10° 11' 11,80" N, 75° 42' 53,00" W. Verde (D), 3,0 s (P) - FI 0,5 s Oc. 2,5 s ----- Boya N° 2. Posición: 10° 11' 11,1" N, 75° 42' 54,3" W. Rojo (D), 3,0 s (P) - FI 0,5 s Oc. 2,5 s  Cancela avisos a los navegantes No. 195 - 2018.

#### 4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

**Tabla III.** Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos **244 al 266** de 2018.

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
<b>003 INT 6000</b>	Bahía de Panamá a cabo San Francisco	4ta. de 2011	1,200,000	256
<b>005</b>	Carta General del Caribe Colombiano	4ta. de 2011	1,500,000	250,258
<b>008 INT 4025</b>	Cabo Gracias a Dios a Santa Marta	2da. de 2013	1,000,000	258
<b>029</b>	Golfo de Urabá a Barranquilla	3ra. de 2013	500,000	250,252,257,258
<b>032 INT 6110</b>	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinas	3ra. De 2009	500,000	256
<b>043</b>	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da. de 2004	250,000	257
<b>101</b>	Aproximación a Tumaco	4ta. de 2009	25,000	256
<b>155</b>	Bahía de Buenaventura (bahía Interna)	1ra. de 2016	25,000	245,246,263,265
<b>201</b>	Isla de San Andrés	5ta. de 2017	25,000	248,249
<b>253</b>	Río Magdalena (Bocas de Ceniza-Puente Laureano Gómez)	7ma. de 2017	15,000	255

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
255	Archipiélago Islas de Rosario	2da. de 2010	25,000	253,266
256	Bahía Barbaçoas	1ra. de 1999	25,000	253,266
261	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	261,262
262	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	15,000	261,262
310	Punta Isla Cascajal a Río Mataje	2da. de 2013	100,000	256
408	Punta Canoas a Puerto Colombia	1ra. de 1999	100,000	251
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. de 2004	100,000	251,254
410	Isla Fuerte a Punta Comisario	3ra. de 2013	100,000	250
412	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	244,247,252,257,259,260
520	Isla Gorgona	1ra. de 2003	50,000	256
616	Punta Comisario a Punta Gigante	1ra. de 2001	50,000	266,253
617	Punta San Bernardo a Punta Comisario	1ra. de 1999	50,000	250
618	Golfo de Morrosquillo	3ra. de 2012	50,000	250
624	Cabo Tiburón a Isla Titumate	1ra. de 2000	50,000	252
625	Bahía de Colombia	4ta. de 2013	35,000	244,247,252,257,259,260
770	Puerto de Tumaco	5ta. de 2016	10,000	264
880	Puerto de San Andrés	1ra. de 2016	7,500	248,249

## 5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

### **Comentarios, información y sugerencias:**

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH-DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes pueden escribir al correo [nautica@dimar.mil.co](mailto:nautica@dimar.mil.co)

### **Contactos:**

#### **Sitio web CIOH:**

[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)

#### **Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:**

[ggutierrez@dimar.mil.co](mailto:ggutierrez@dimar.mil.co)

#### **Responsable Sección de Náutica:**

[fparra@dimar.mil.co](mailto:fparra@dimar.mil.co)

#### **Responsable Avisos a los navegantes:**

[mtapia@dimar.mil.co](mailto:mtapia@dimar.mil.co)

#### **Cartógrafos Área de Náutica:**

[lcastrobuendia@dimar.mil.co](mailto:lcastrobuendia@dimar.mil.co); [lbonfante@dimar.mil.co](mailto:lbonfante@dimar.mil.co)



## *Serie publicaciones CIOH*

**Ministerio de Defensa Nacional  
Dirección General Marítima**

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe-CIOH  
El Bosque, Isla Manzanillo, Escuela Naval "Almirante Padilla"  
Cartagena de Indias, D.T. y C.

[www.dimar.mil.co](http://www.dimar.mil.co)  
[www.cioh.org.co](http://www.cioh.org.co)



Dirección  
General Marítima



@dimarcolombia



DimarColombia



dimarcolombia



dimarcolombia  
[www.issuu.co](http://www.issuu.co)



App Gente de Mar

