



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*
Avisos del **001** al **017** de 2018.
No. **60** / Enero de 2018

Una publicación digital del Centro de
Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe (CIOH)
www.cioh.org.co

Cartagena, Bolívar
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)
www.dimar.mil.co
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN

Contralmirante Mario Germán Rodríguez Viera
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Esteban Uribe Álzate
Coordinador General DIMAR

Capitán de Navío Jose Manuel Plazas Moreno
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Hermann Aicardo León Rincón
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

CONTENIDOS

Capitán de Fragata Hermann Leon Rincón.
Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional

Sub Oficial Primero Juan David Ortiz Buitrago
Responsable Área de Náutica

Técnico de Servicio (25) Mario Tapia Avilés
Jefe Grupo Actualización Cartográfica y Avisos a
los Navegantes

COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos
Publicista DIMAR

EDITORIAL DIMAR

Cartografía Portada: Carta Náutica
Bahía de Cartagena - 261
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR
Edición en línea: ISSN 2339-4773



Contenido

ÍNDICE

PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del 001 al 017 de 2018.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	8
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 001 al 017 de 2018.	12
5. Contactos.	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes del 001 al 017 de 2018.	5
Tabla II. Descripción avisos a los navegantes.	8
Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 001 al 017 de 2018.	12

1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

El Servicio Hidrográfico Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), es la entidad autorizada para emitir este tipo de información, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Ubicación:

MCC: Mar Caribe Colombiano

OPC: Océano Pacífico Colombiano

Tabla I. Avisos a los Navegantes del **001 al 017** de 2018.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
001	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Enfilación Isla Alba No.2	Establecida	Lat. 03°53'45,00" N Long. 77°05'38,80" W	Rojo – Blanco Verde (D) 4,0 s (P) Fl. 1,5 s, Oc. 2,5 s	18,0 m 16,0 mn	Torre Rojo y Blanco <i>Ver tabla II</i>	153,155 730	Ayuda a la navegación
002	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Faro Punta Soldado	Apagado	Lat. 03°48'31,29" N Long. 77°10'46,41" W	Rojo y blanco(D) 8,0 s (P)	-----	Torre Rojo y Banco <i>Ver tabla II</i>	153,155	Precaución a la navegación
003	P	MCC, Isla de Providencia	Boya Lateral No. 05	Establecida	Lat. 13°22'43,61" N Long. 81°22'21,88" W	Verde (D) 3,0s (P)	1,8 m 3,0 mn	Castillete Verde <i>Ver tabla II</i>	004,005 007,008 021,218	Ayuda a la navegación
004	P	OPC, Cabo Manglares	Cabo Manglares – bajo Mira y Frontera	Adicionar	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	003,145 310,518	Adicionar Distrito Nacional Manejo Integrado Cabo Manglares – Bajo Mira y Frontera
005	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya Cardinal Oeste de Buenaventura	Establecida	Lat. 03°52'50,06" N Long. 77°05'02,05" W	Blanca (D) 15,0 s (P)	4,0 m 3,5 mn	Castillete Amarillo Negro Horizontales <i>Ver tabla II</i>	153,155 730	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
006	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Luz Direccional Arrieral	Establecida	Lat. 03°53'45,00" N Long. 77°05'38,80" W	Ámbar (D) 4,0 s (P) Fl. 1,5 s, Oc. 2,5 s	18,0 m 9,9 mn	Torre Blanco y Rojo <i>Ver tabla II</i>	153,155 730	Ayuda a la navegación
007	G	MCC, Bahía de Cartagena	Canal de Acceso Algranel S. A.	Dragado	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	261,262 264	Precaución a la navegación
008	P	MCC, Río Magdalena	Boya No.30	Establecida	Lat. 10°59'14,58" N Long. 74°45'38,40" W	Rojo (D) Fl. 0,5 s, Oc. 2,5 s	4,0 m 6,0 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	253	Ayuda a la navegación
009	T	OPC, Málaga	Boya Cardinal de Anapoima	Apagada	Lat. 03°53'17,20" N Long. 77°26'19,80" W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	150	Precaución a la navegación
010	T	OPC, Charambirá, Chocó	Faro Charambirá	Apagado	Lat. 04°15'00,00" N Long. 77°31'30,00" W	-----	15,8 m 18,0 mn	Torre <i>Ver tabla II</i>	003,031	Precaución a la navegación
011	G	MCC, Isla de San Andrés	Embarcación de pesca artesanal	Desaparecida	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	004,005 007,008 201	Embarcación desaparecida
012	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boya No 52	Adicionar marca de tope	Lat. 10°25'07,20" N Long. 75°32'56,40" W	3,0 s (P) FL.0,5 s, Oc. 2,5 s	4,0 m 3,0 mn	Castillete Rojo <i>Ver tabla II</i>	261,262	Ayuda a la navegación
013	P	OPC, Bahía Málaga	Boya Cardinal Este de Anapoima	Establecida	Lat. 03°53'16,80" N Long. 77°26'19,80" W	Blanca (D) 15,0 s (P)	3,5 m 3,5 mn	Castillete Amarillo y Negro <i>Ver tabla II</i>	150	Ayuda a la navegación
014	G	MCC, Bahía Barbacoas	Ejercicios Navales	Ejercicios Navales	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	256,409 616	Precaución a la navegación Ejercicios navales

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
015	T	MCC, Golfo de Morrosquillo	Boya Cardinal Oeste	Apagada	Lat. 09°35'31,71" N Long. 75°59'38,83" W	-----	-----	Castillete Amarillo Sobre Negro <i>Ver tabla II</i>	618	Precaución a la navegación
016	P	MCC, Golfo de Morrosquillo	Faro Roca Morrosquillo	Borrar	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	618	Precaución a la navegación
017	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Arrieral N° 1	Modificar características	Lat. 03°53'45,00" N Long. 77°05'38,80" W	Rojo, Blanco y Verde (D) 4,0 s (P) Fl. 1,5s, Oc. 2,5s	18,0 m 16,0 mn	Torre Blanco y Rojo <i>Ver tabla II</i>	153,155 730	Ayuda a la navegación

3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Tabla II. Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción																																																																																							
001	Enfilación Isla Alba No.2, establecida – Bahía de Buenaventura. Luz de apertura : 6° Del 353° al 359°																																																																																							
002	Faro Punta Soldado, apagado – Bahía de Buenaventura.																																																																																							
003	Luz Establecida - Boya Lateral No. 05, canal de acceso, Isla de Providencia. Cancela Aviso N° 274 del año 2017.																																																																																							
004	<p>De acuerdo con resolución 2299 del 03 de Noviembre de 2017, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible los usos permitidos para el área Distrito Nacional Manejo Integrado Cabo Manglares – Bajo Mira y Frontera, son los de preservación, restauración, conocimiento, uso sostenible y disfrute, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.2.1.2.5 del decreto 1076 de 2015.</p> <p>El perímetro del Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, queda comprendida dentro de los límites relacionados a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="667 940 1179 1837"> <thead> <tr> <th data-bbox="667 940 781 968">Vértice</th> <th data-bbox="781 940 992 968">Latitud</th> <th data-bbox="992 940 1179 968">Longitud</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2</td><td>01°27'3,406"N,</td><td>78°49'28,747"W</td></tr> <tr><td>3</td><td>01°26'42,451"N,</td><td>78°49'28,762"W</td></tr> <tr><td>4</td><td>01°25'54,081"N,</td><td>78°48'47,36"W</td></tr> <tr><td>5</td><td>01°25'51,054"N,</td><td>78°48'27,789"W</td></tr> <tr><td>6</td><td>01°26'23,658"N,</td><td>78°47'49,128"W</td></tr> <tr><td>7</td><td>01°26'39,727"N,</td><td>78°47'24,630"W</td></tr> <tr><td>8</td><td>01°27'35,334"N,</td><td>78°47'28,747"W</td></tr> <tr><td>9</td><td>01°28'31,471"N,</td><td>78°47'31,471"W</td></tr> <tr><td>10</td><td>01°29'31,788"N,</td><td>78°46'57,266"W</td></tr> <tr><td>11</td><td>01°29'46,922"N,</td><td>78°47'26,270"W</td></tr> <tr><td>12</td><td>01°30'2,040"N,</td><td>78°48'28,700"W</td></tr> <tr><td>13</td><td>01°29'12,371"N,</td><td>78°49'23,210"W</td></tr> <tr><td>14</td><td>01°28'54,365"N,</td><td>78°50'34,684"W</td></tr> <tr><td>15</td><td>01°28'31,788"N,</td><td>78°46'57,266"W</td></tr> <tr><td>16</td><td>01°28'50,651"N,</td><td>78°51'23,077"W</td></tr> <tr><td>17</td><td>01°29'25,372"N,</td><td>78°51'47,639"W</td></tr> <tr><td>18</td><td>01°30'42,588"N,</td><td>78°51'27,717"W</td></tr> <tr><td>19</td><td>01°31'11,187"N,</td><td>78°50'6,445"W</td></tr> <tr><td>20</td><td>01°32'2,950"N,</td><td>78°50'31,390"W</td></tr> <tr><td>21</td><td>01°32'25,184"N,</td><td>78°50'38,405"W</td></tr> <tr><td>22</td><td>01°32'56,727"N,</td><td>78°50'40,394"W</td></tr> <tr><td>23</td><td>01°33'8,284"N,</td><td>78°50'38,946"W</td></tr> <tr><td>24</td><td>01°34'5,373"N,</td><td>78°50'50,249"W</td></tr> <tr><td>25</td><td>01°34'40,730"N,</td><td>78°51'0,150"W</td></tr> <tr><td>26</td><td>01°35'5,975"N,</td><td>78°51'13,959"W</td></tr> <tr><td>27</td><td>01°34'7,531"N,</td><td>78°51'58,833"W</td></tr> <tr><td>28</td><td>01°34'0,956"N,</td><td>78°52'30,469"W</td></tr> <tr><td>29</td><td>01°33'55,746"N,</td><td>78°52'56,386"W</td></tr> </tbody> </table>	Vértice	Latitud	Longitud	2	01°27'3,406"N,	78°49'28,747"W	3	01°26'42,451"N,	78°49'28,762"W	4	01°25'54,081"N,	78°48'47,36"W	5	01°25'51,054"N,	78°48'27,789"W	6	01°26'23,658"N,	78°47'49,128"W	7	01°26'39,727"N,	78°47'24,630"W	8	01°27'35,334"N,	78°47'28,747"W	9	01°28'31,471"N,	78°47'31,471"W	10	01°29'31,788"N,	78°46'57,266"W	11	01°29'46,922"N,	78°47'26,270"W	12	01°30'2,040"N,	78°48'28,700"W	13	01°29'12,371"N,	78°49'23,210"W	14	01°28'54,365"N,	78°50'34,684"W	15	01°28'31,788"N,	78°46'57,266"W	16	01°28'50,651"N,	78°51'23,077"W	17	01°29'25,372"N,	78°51'47,639"W	18	01°30'42,588"N,	78°51'27,717"W	19	01°31'11,187"N,	78°50'6,445"W	20	01°32'2,950"N,	78°50'31,390"W	21	01°32'25,184"N,	78°50'38,405"W	22	01°32'56,727"N,	78°50'40,394"W	23	01°33'8,284"N,	78°50'38,946"W	24	01°34'5,373"N,	78°50'50,249"W	25	01°34'40,730"N,	78°51'0,150"W	26	01°35'5,975"N,	78°51'13,959"W	27	01°34'7,531"N,	78°51'58,833"W	28	01°34'0,956"N,	78°52'30,469"W	29	01°33'55,746"N,	78°52'56,386"W
Vértice	Latitud	Longitud																																																																																						
2	01°27'3,406"N,	78°49'28,747"W																																																																																						
3	01°26'42,451"N,	78°49'28,762"W																																																																																						
4	01°25'54,081"N,	78°48'47,36"W																																																																																						
5	01°25'51,054"N,	78°48'27,789"W																																																																																						
6	01°26'23,658"N,	78°47'49,128"W																																																																																						
7	01°26'39,727"N,	78°47'24,630"W																																																																																						
8	01°27'35,334"N,	78°47'28,747"W																																																																																						
9	01°28'31,471"N,	78°47'31,471"W																																																																																						
10	01°29'31,788"N,	78°46'57,266"W																																																																																						
11	01°29'46,922"N,	78°47'26,270"W																																																																																						
12	01°30'2,040"N,	78°48'28,700"W																																																																																						
13	01°29'12,371"N,	78°49'23,210"W																																																																																						
14	01°28'54,365"N,	78°50'34,684"W																																																																																						
15	01°28'31,788"N,	78°46'57,266"W																																																																																						
16	01°28'50,651"N,	78°51'23,077"W																																																																																						
17	01°29'25,372"N,	78°51'47,639"W																																																																																						
18	01°30'42,588"N,	78°51'27,717"W																																																																																						
19	01°31'11,187"N,	78°50'6,445"W																																																																																						
20	01°32'2,950"N,	78°50'31,390"W																																																																																						
21	01°32'25,184"N,	78°50'38,405"W																																																																																						
22	01°32'56,727"N,	78°50'40,394"W																																																																																						
23	01°33'8,284"N,	78°50'38,946"W																																																																																						
24	01°34'5,373"N,	78°50'50,249"W																																																																																						
25	01°34'40,730"N,	78°51'0,150"W																																																																																						
26	01°35'5,975"N,	78°51'13,959"W																																																																																						
27	01°34'7,531"N,	78°51'58,833"W																																																																																						
28	01°34'0,956"N,	78°52'30,469"W																																																																																						
29	01°33'55,746"N,	78°52'56,386"W																																																																																						

30	01°33'47,194"N,	78°53'34,972"W
31	01°33'10,154"N,	78°53'42,124"W
32	01°32'58,557"N,	78°53'20,596"W
33	01°32'37,012"N,	78°53'44,074"W
34	01°33'36,337"N,	78°54'50,082"W
35	01°33'40,727"N,	78°54'50,082"W
36	01°33'7,046"N,	78°54'59,751"W
37	01°33'47,767"N,	78°55'52,976"W
38	01°34'4,075"N,	78°55'44,297"W
39	01°34'31,486"N,	78°55'33,911"W
40	01°34'34,603"N,	78°55'34,115"W
41	01°34'43,226"N,	78°55'30,930"W
42	01°34'48,767"N,	78°55'29,908"W
43	01°35'52,466"N,	78°54'41,017"W
44	01°35'54,740"N,	78°54'37,406"W
45	01°36'23,595"N,	78°54'8,680"W
46	01°36'16,974"N,	78°55'17,885"W
47	01°36'2,652"N,	78°56'5,774"W
48	01°36'28,799"N,	78°57'9,260"W
49	01°36'32,974"N,	78°57'56,552"W
50	01°36'52,475"N,	78°58'34,056"W
51	01°36'52,335"N,	78°58'42,146"W
52	01°37'42,297"N,	78°59'24,865"W
53	01°38'26,842"N,	78°59'6,508"W
54	01°38'33,120"N,	78°59'8,317"W
55	01°39'21,005"N,	78°59'18,316"W
56	01°39'6,883"N,	78°58'56,797"W
57	01°39'7,915"N,	78°58'36,514"W
58	01°40'6,199"N,	78°57'45,386"W
59	01°40'47,688"N,	78°57'19,904"W
60	01°40'55,794"N,	78°57'28,165"W
61	01°41'20,018"N,	78°57'37,136"W
62	01°44'46,895"N,	78°55'11,128"W
63	01°44'20,590"N,	78°55'24,551"W
64	01°44'22,544"N,	78°55'22,411"W
65	01°44'16,891"N,	78°54'58,303"W
66	01°45'37,964"N,	78°53'41,335"W
67	01°45'50,346"N,	78°53'54,154"W
68	01°46'7,581"N,	78°53'34,522"W
69	01°45'54,309"N,	78°53'23,424"W
70	01°46'6,222"N,	78°53'9,420"W
71	01°48'0,000"N,	78°51'48,151"W
72	01°48'0,000"N,	79°22'14,372"W
73	01°28'10,490"N,	79°22'14,374"W

005 Establecida, boya cardinal oeste – Bahía Buenaventura

Características:

- Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s;
- Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s;
- Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s;
- Fl. 0,3 , Oc. 0,7 s;
- Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s;
- Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s;

Aviso No.	Descripción
	Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s; Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s; Fl. 0,3 s, Oc. 6,7 s;
006	Luz Direccional Arrieral, Establecida – Bahía de Buenaventura. Luz de apertura : 6° Rumbo 273° Cancela Aviso N° 269 del año 2017.
007	Actividades de dragado sector canal de acceso y zona de maniobra del terminal Algranel S. A. Fecha de inicio: 12-01-2018 Fecha de término: 20-01-2018 Motonave: draga MAHURY Bahía de Cartagena. Área de actividades Punto Latitud Longitud 01. 10° 24'13,89" N, 75° 31' 34,87" W 02. 10° 24'7,73" N, 75° 31' 48,63" W 03. 10° 24'12,01" N, 75° 31' 50,17" W 04. 10° 24'16,51" N, 75° 31' 58,37" W 05. 10° 24'16,47" N, 75° 31' 37,71" W 06. 10° 24'16,29" N, 75° 31' 34,88" W Se recomienda extremar las medidas de seguridad y precaución al aproximarse al área.
008	Luz Establecida – Boya No. 30 - Río Magdalena. Cancela Aviso N° 281 del año 2017.
009	Boya Cardinal de Anapoima Apagada – Bahía Málaga
010	Faro Charambirá Apagado – Charambira, Chocó
011	Embarcación de pesca artesanal se encuentra desaparecida desde el 21 de enero /2018. - Con 01 tripulantes a/b - Tipo Lancha Área aproximada reportada a dos millas del hoyo soplador. Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de precaución en el área. Igualmente, dar conocimiento a las respectivas autoridades marítimas, en caso de hallazgo y rescate.
012	Boya No 52 canal de Cartagena, adicionar marca de tope cono de color rojo con vértice hacia arriba.

Aviso No.	Descripción
013	Boya Cardinal Este de Anapoima establecida – Bahía Málaga Características de la luz : Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 0,8 s Fl. 0,2 s, Oc. 6,8 s Cancela aviso a los navegantes No. 009 de 2018
014	Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, que durante los días 24 y 25 de enero de 2018 se realizarán ejercicios navales en la bahía Barbacoas. Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad durante las actividades navales.
015	Boya Cardinal Oeste, Luz Apagada – Golfo de Morrosquillo.
016	Borrar Faro Roca Morrosquillo – Golfo de Morrosquillo.
017	Modificar características luz sectorial Arrieral N° 1 Sector Rojo 1,5° Sector Blanco 1° Sector Verde 1,5° Dir 356°

4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos **001** al **017** de 2018.

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
003	Bahía de Panamá a Cabo San Francisco	2da. de 2008	1,200,000	004,010
004	Archipiélago de San Andres y Providencia	2da. de 2000	600,000	003,011
005	Carta General del Caribe Colombiano	4ta. de 2011	1,500,000	003,011
007	El Gran Caribe	5ta. de 2013	3,000,000	003,011
008 INT 4025	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinias	3ra. de 2009	500,000	003,011
021 INT 4124	Cabo Gracias a Dios a Isla de San Andres	1ra de 2005	400,000	003
031 INT 6105	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	3ra. de 2009	500,000	010
145	Cabo Manglares	1ra. de 2005	25,000	004
150	Bahía Málaga	5ta. de 2013	25,000	009,013
153	Bahía Buenaventura	4ta. de 2010	30,000	001,002,005,006,017
155	Bahía de Buenaventura (Bahía Interna)	1ra de 2016	25,000	001,002,005,006,017
201	Isla de San Andrés	3ra. de 2008	25,000	011
218	Isla de Providencia	3ra de 2016	20,000	003
244	Bahia de Taganga a Punta Barro Blanco	3ra de 2011	25,000	008
246	Puerto Zúñiga	1ra de 2014	20,000	008

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
256	Bahía Barbacoas	1ra de 1999	25,000	014
261	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	007,012
262	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	15,000	007,012
263	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	236
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	3ra. de 2011	15,000	007
310	Punta Isla Cascajal a Rio Mataje	2da. De 2013	100,000	004
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. de 2004	100,000	014
518	Aproximación a Cabo Manglares	1ra. de 2005	50,000	004
616	Punta Comisario a Punta Gigante	1ra. De 2001	50,000	014
618	Golfo de Morrosquillo	3ra. de 2012	50,000	015,016
730	Puerto de Buenaventura	4ta. de 2014	10,000	001,005,006,017

5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

Comentarios, información y sugerencias:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH- DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes escribir al correo nautica@dimar.mil.co

Contactos:

Sitio web CIOH:

www.cioh.org.co

Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:

hleon@dimar.mil.co

Responsable Área de Náutica:

jortizbuitrago@dimar.mil.co

Jefe Grupo de Actualización Cartográfica y Avisos a los navegantes:

mtapia@dimar.mil.co

Cartógrafos Área de Náutica:

lcastrobuendia@dimar.mil.co; dfernandezb@dimar.mil.co; lbonfante@dimar.mil.co.



Carrera 54 No. 26-50 CAN. Edificio Dimar +57 (1) 220 0490 Bogotá
www.dimar.mil.co Línea Anticorrupción 01 8000 911 670
dimar@dimar.mil.co



dimarcolombia
www.issuu.co



dimarcolombia



DimarColombia



Dimar Autoridad
Marítima Colombiana



@DimarColombia



App Gente de Mar