



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*
Avisos del **018** al **046** de 2018.
No. **61** / Febrero de 2018

Una publicación digital del Centro de
Investigaciones Oceanográficas e
Hidrográficas del Caribe (CIOH)
www.cioh.org.co

Cartagena, Bolívar
Y la Dirección General Marítima (DIMAR)
www.dimar.mil.co
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN

Contralmirante Mario Germán Rodríguez Viera
Director General Marítimo DIMAR

Capitán de Navío Esteban Uribe Álzate
Coordinador General DIMAR

Capitán de Navío Jose Manuel Plazas Moreno
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Hermann Aicardo León Rincón
Director del CIOH

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.

CONTENIDOS

Sub Oficial Primero Juan David Ortiz Buitrago
Responsable Área de Hidrografía

Técnico de Servicio (25) Mario Tapia Avilés
Jefe Grupo Actualización Cartográfica y Avisos a
los Navegantes

COORDINACIÓN EDITORIAL

Angélica María Castrillón Gálvez
Editora de Publicaciones DIMAR

Paula Andrea Rodríguez Campos
Publicista DIMAR

EDITORIAL DIMAR

Cartografía Portada: Carta Náutica
Bahía de Cartagena - 261
Área de Hidrografía – CIOH - DIMAR
Edición en línea: ISSN 2339-4773



Contenido

ÍNDICE

PÁG.

1. Información general.	4
2. Avisos a los navegantes publicados del 018 al 046 de 2018.	5
3. Descripción de avisos a los navegantes.	9
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 018 al 046 de 2018.	14
5. Contactos.	17

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes del 018 al 046 de 2018.	5
Tabla II. Descripción avisos a los navegantes.	9
Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 018 al 046 de 2018.	14

1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

El Servicio Hidrográfico Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (DIMAR), es la entidad autorizada para emitir este tipo de información, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Ubicación:

MCC: Mar Caribe Colombiano

OPC: Océano Pacífico Colombiano

Tabla I. Avisos a los Navegantes del **018 al 046** de 2018.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
018	P	MCC, Golfo de Morrosquillo	Boya Cardinal Oeste	Establecida	Lat. 09°35'31,71" N Long. 75°59'38,83" W	Blanco (D) 15,0 s (P)	7,8 m 5,0 mn	Castillete Amarillo Sobre Negro <i>Ver tabla II</i>	618	Señalizar Bajo Morrosquillo
019	P	MCC, Golfo de Morrosquillo	Boya Cardinal Sur	Establecida	Lat. 09°35'19,84" N Long. 75°59'32,08" W	Blanco (D) 15,0 s (P)	7,8 m 5,0 mn	Amarillo Sobre Negro <i>Ver tabla II</i>	618	Señalizar Bajo Morrosquillo
020	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No. 27	Apagada	Lat. 03°49'59,30" N Long. 77°09'28,70" W	-----	-----	Castillete <i>Ver tabla II</i>	153,155	Precaución a la navegación
021	G	MCC, Aproximación a Punta Gallinas	M/N "Don Juan de Dios"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	005,007 008	Búsqueda y rescate
022	T	MCC, Río Magdalena	Enfilación E7	Apagada	Lat. 11°00'36,79" N Long. 74°46'00,55" W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	253	Precaución a la navegación
023	G	OPC, Aproximación a Punta Solano	M/N "Joker"	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	003,030 031	Búsqueda y rescate
024	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No. 27	En posición	Lat. 03°49'59,30" N Long. 77°09'28,70" W	Verde (D) 3,0 s (P) Fl. 0,5 s, Oc. 2,5 s	4,2 m 4,1 mn	Castillete Verde <i>Ver tabla II</i>	153,155	Ayuda a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
025	G	MCC - OPC	Cartas náuticas	Nuevas cartas náuticas	-----	-----	-----	Ver tabla II	253	Nuevas publicaciones
026	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boya de Amarre No.3	Retirar	Lat. 10°25'00,93" N Long. 75°32'57,03" W	-----	-----	Ver tabla II	261,263	Retirada temporalmente
027	T	OPC, Bahía Málaga	Boyas No. 01 y No.02	Apagadas	-----	-----	-----	Castillete Ver tabla II	150	Precaución a la navegación
028	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Faro Punta Soldado	Establecido	Lat. 03°48'31,29" N Long. 77°10'46,41" W	Blanco (D) 10,0 s (P) Fl. 1,0 s, Oc. 9,0 s	56,0 m 18,5 mn	Torre Blanco y rojo Ver tabla II	154	Precaución a la navegación
029	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boya de Amarre No. 3	Establecida	Lat. 10°25'00,93" N Long. 75°32'57,03" W	-----	-----	Cilíndrica Amarillo Ver tabla II	261,263	Precaución a la navegación
030	P	OPC, Bahía Málaga	Boyas No. 01 y No.02	Establecidas	-----	1,0 s (P) Fl. 0,5 s , Oc 0,5 s	-----	Ver tabla II	150	Precaución a la navegación
031	P	MCC, Aproximación a Isla Cayos de Quitasueño	Profundidades	Suprimir	-----	-----	-----	Ver tabla II	004,005 007,008 020,021 045,215 416,630	Suprimir profundidades , actualizar publicaciones náuticas
032	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Precaución a la navegación	Precaución a la navegación	-----	-----	-----	Ver tabla II	154	Precaución a la navegación
033	G	MCC, Isla Barú	Ejercicios navales	Ejercicios navales	-----	-----	-----	Ver tabla II	255,409 616	Precaución a la navegación Ejercicios navales

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
034	P	OPC, Aproximación a Isla Gorgona	Boya de Oleaje	Reestablecida	Lat. 02°58'37,18" N Long. 78°15'07,22" W	Amarillo (D)	0,5 m 3,5 mn	Esférica Amarillo <i>Ver tabla II</i>	153,155 730	Recolección de datos oceanográficos
035	T	MCC, Golfo de Urabá	R/M JUANCA	Nafragio	Lat. 07°56'43,92" N Long. 76°46'26,10" W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	043,412 625	Precaución a la navegación
036	P	MCC, Golfo de Morrosquillo	Boya Cardinal Oeste	Movida	Lat. 09°35'27,43" N Long. 75°59'40,23" W	Blanco (D) 15,0 s (P)	7,8 m 5,0 mn	Castillete Amarillo sobre negro <i>Ver tabla II</i>	618	Señalizar Bajo Morrosquillo
037	P	MCC, Aproximación al Golfo de Urabá	Boya de Oleaje	Establecida	Lat. 08°54'51,00" N Long. 76°50'16,08" W	Amarillo (D) 20,0 s (P)	0,5 m 3,0 mn	Esférica Amarillo Sobre negro <i>Ver tabla II</i>	011,024 029,043 413	Recolección de datos oceanográficos
038	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No. 43 No. 44 No. 45 No. 47 No. 48	Movidas	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	155	Ayuda a la navegación
039	T	OPC, Nariño Bocana Iscuande	Boya de aguas seguras	Apagada	Lat. 02°46'22,90" N Long. 78°05'24,42" W	-----	3,5 m	Castillete Rojo y blanco <i>Ver tabla II</i>	032,135 308,514 515	Precaución a la navegación
040	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boyas No. 30 No. 31	Movidas	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	155	Ayuda a la navegación
041	T	MCC, Río Magdalena	Enfilación E12 Y Enfilación E14	Apagadas	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	253	Precaución a la navegación
042	P	MCC, Golfo de Urabá	R/M JUANCA	Adicionar Nafragio	Lat. 07°57'47,16" N Long. 76°46'25,80" W	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	043,412 625	Precaución a la navegación

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Propósito
043	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No. 31	Establecida	Lat. 03°50'37,08" N Long. 77°07'39,08" W	Verde (D) 3,0 s (P)	4,2 m 4,1 mn	Castillete Verde <i>Ver tabla II</i>	155	Ayuda a la navegación
044	G	MCC - Aproximación Isla Cayos Serranilla	Velero GONNAG ITCHA 2	Búsqueda y rescate	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	004,005 007	Búsqueda y rescate
045	T	OPC, Canal de Acceso a Tumaco	Precaución a la navegación	Precaución a la navegación	-----	-----	-----	<i>Ver tabla II</i>	770	Precaución a la navegación
046	T	MCC, Archipiélago Islas del Rosario	Boya No.05	Apagada	Lat. 10°11'02,60" N Long. 75°45'00,70" W	-----	-----	Castillete Verde <i>Ver tabla II</i>	255	Precaución a la navegación

3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Tabla II. Descripción Avisos a los Navegantes.

Aviso No.	Descripción
018	<p>Establecida Boya Cardinal Oeste– Golfo de Morrosquillo</p> <p>Marca de Tope: Dos conos negros Superpuestos vértice con vértice</p> <p>Características de la luz: Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s , Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s ,Fl. 0,3 s, Oc. 6,7 s.</p> <p>Cancela Aviso a los navegantes N° 015 de 2018</p>
019	<p>Boya Cardinal Sur - Establecida – Golfo de Morrosquillo</p> <p>Marca de Tope: Dos conos negros Superpuestos apuntando hacia abajo</p> <p>Características de la luz: Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 2,0 s, Oc. 7,0 s.</p> <p>Cancela Aviso a los navegantes N° 223 de 2017</p>
020	<p>Boya No. 27 Apagada – Canal de Acceso de Buenaventura</p>
021	<p>Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, operación SAR de búsqueda y rescate.</p> <p>Nombre embarcación “DON JUAN DE DIOS” bandera de Venezuela.</p> <p>Se encuentra a la deriva en aproximación a Punta Gallinas se desconoce el número de tripulantes.</p> <p>Última posición reportada: Lat. 15° 58’18’ N, Long. 71°20’00’ W</p> <p>Todos los buques que transitan en la zona dar avisos a la estación de control de tráfico marítimo pertinente en caso de hallazgo.</p>
022	<p>Enfilación E7 – Apagada – Río Magdalena, Barranquilla.</p>
023	<p>Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, operación SAR de búsqueda y rescate.</p> <p>Nombre embarcación “JOKER”.</p> <p>Color: Rojo / Gris</p> <p>Eslora: 6,80 mts</p> <p>Manga: 2,03 mts</p> <p>Se encuentra desaparecida desde el día viernes 02/02/2018 en aproximación a Punta Solano con cuatro tripulantes.</p>

Aviso No.	Descripción
	<p>Última posición reportada: Lat. 06°38'00" N, Long. 78°35'00" W</p> <p>Todos los buques que transitan en la zona dar avisos a la estación de control de tráfico marítimo pertinente en caso de hallazgo.</p>
024	<p>Boya No. 27 En posición – Canal de Acceso de Buenaventura</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes No. 020 de 2018.</p>
025	<p>La Dirección General Marítima mediante resolución No.0893 del 18 de diciembre del 2017, coloca a disposición las nuevas ediciones de Cartas Náuticas.</p> <p>Nuevas Ediciones</p> <p>Número _Nombre_ Escala_ Edición</p> <p>611 Ciénaga a Isla Aguja, Escala 1:50 000 – 1ra Ed. 2017</p> <p>213 Cayo Serrana (Southwest Cay), Escala 1:20 000 – 3ra Ed. 2017</p> <p>418 Isla Cayos de Bajo Nuevo, Escala 1:100 000 – 1ra Ed. 2017</p> <p>211 Isla Cayos de Roncador, Escala 1:20 000 – 4ta Ed. 2017</p> <p>417 Isla Cayos de Serrana, Escala 1:100 000 – 1ra Ed. 2017</p> <p>261 Bahía de Cartagena, Escala 1:25 000 – 9na Ed. 2017</p> <p>420 Aproximación a Isla Cayos de Roncador, Escala 1:100 000, 1ra Ed. 2017</p> <p>253 Río Magdalena, Escala 1:15 000 – 7ma Ed. 2017</p> <p>201 Isla de San Andrés, Escala 1:25 000 – 5ta Ed. 2017</p> <p>414 Islas de San Andrés, Cayos de East Southeast (Este Sudeste) y Cayos de Albuquerque, Escala 1:125 000 – 1ra Ed. 2017</p> <p>415 Islas de Providencia y Santa Catalina, Escala 1:100 000 – 1ra Ed. 2017</p> <p>416 Isla Cayos de Quitasueño, Escala 1:100 000 – 2da Ed. 2017</p> <p>154 Bahía de Buenaventura (Bahía externa), Escala 1:25 000 – 2da Ed. 2017</p> <p>155 Bahía de Buenaventura (Bahía interna), Escala 1:25 000 – 2da Ed. 2017</p> <p>310 Punta Isla de Cascajal a Río Mataje, Escala 1:100 000, 2da Ed. 2017</p> <p>Se reemplaza carta número 116 por nueva edición 710</p> <p>Número _Nombre_ Escala_ Edición</p> <p>710 Bahía Interior de Solano, Escala 1:10 000, 1ra Ed. 2017</p>
026	<p>Boya de Amarre No.3 - Retirar Temporalmente – Bahía Interna de Cartagena.</p>
027	<p>Boyas No, 01, 02 Málaga Sur – Apagadas – Bahía Málaga</p> <p>Boya No. 01 Lat. 03° 50' 49,09" N Long. 77° 21' 38,02" W</p> <p>Boya No. 02 Lat. 03° 50' 40,01" N Long. 77° 21' 25,00" W</p>

Aviso No.	Descripción
028	<p>Faro Punta Soldado – Establecido – Bahía de Buenaventura.</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes No. 002 de 2018.</p>
029	<p>Boya de Amarre No. 3 – Establecida – Bahía de Cartagena</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes No. 026 de 2018</p>
030	<p>Boyas No, 01, 02 Málaga Sur, Establecidas – Bahía Málaga</p> <p>Boya No. 01</p> <p>-----</p> <p>Lat. 03° 50' 49.09" N, Long. 77° 21' 38,02" W Verde (D)</p> <p>-----</p> <p>Boya No. 02</p> <p>-----</p> <p>Lat. 03° 50' 40.01" N, Long. 77° 21' 25,00" W Rojo (D)</p> <p>-----</p> <p>Cancela aviso a los navegantes No. 027 de 2018</p>
031	<p>Suprimir profundidades – Aproximación a Isla Cayos de Quitasueño</p> <p>-----</p> <p>Profundidades en metros -----Coordenadas</p> <p>25.6 (Rep. 1967) ----Lat. 14° 43'52,18" N, Long. 81° 12'39,60" W 18.3 (Rep. 1967) ----Lat. 14° 42'49,39" N, Long. 81° 08'44,64" W 4.8 (Rep. 1906) -----Lat. 14° 24'57,86" N, Long. 81° 21'56,88" W 4.8 -----Lat. 14° 19'53,70" N, Long. 81° 17'22,05" W 119 (Rep. 1967) ----Lat. 14° 28'43,94" N, Long. 81° 02'12,31" W 12.8 (Rep. 1967) ----Lat. 14° 24'07,30" N, Long. 81° 01'49,01" W 21.9 (Rep. 1967) ----Lat. 14° 21'42,15" N, Long. 80° 59'42,63" W 12.8 (Rep. 1926) ----Lat. 14° 19'15,37" N, Long. 81° 01'11,69" W</p>
032	<p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad durante la navegación entre las boyas No.13 y No.14 del Canal de Buenaventura, debido a sedimentación que se está presentando en esa área.</p>
033	<p>Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, que a partir de 160700R febrero de 2018 se realizarán actividades navales sentado en fondo con ecosonda multihaz de submarino en el sector de la Isla Barú.</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad durante las actividades navales.</p>

Aviso No.	Descripción
034	Reestablecida Boya de Oleaje – Aproximación a Isla Gorgona. Características de la Luz: Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 15,5 s
035	Nafragio R/M JUANCA, posición aproximada Bocas del Río León, Bahía Colombia, Urabá Golfo. Eslora= 17,0 mts Manga= 5,0 mts
036	Movida Boya Cardinal Oeste– Golfo de Morrosquillo Marca de Tope: Dos conos negros Superpuestos vértice con vértice Características de la luz: Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s, Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s , Fl. 0,3 s, Oc. 0,7 s ,Fl. 0,3 s, Oc. 6,7s.
037	Boya de Oleaje, Establecida – Aproximación Golfo de Urabá. Características de la Luz: Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 0,5 s Fl. 0,5 s, Oc. 15,5 s Cancela Aviso a los Navegantes No. 116 de 2017.
038	Boyas No. 43, No. 44, No. 45, No. 47 y No. 48- movidas – Bahía de Buenaventura (Bahía Interna). Posiciones: Boya No. 43 Verde: 03° 53'50,030"N, 77° 05'7,920"W Boya No. 44 Roja: 03°53'53,380"N, 77° 04'59,090"W Boya No. 45 Verde: 03°53'59,270"N, 77° 05'10,440"W Boya No. 47 Verde: 03°54'23,750"N, 77° 05'36,930"W Boya No. 48 Roja: 03°54'27,177"N, 77° 05'33,856"W
039	Boya de Aguas Seguras Bazán – Apagada – Aproximación a Bocana Bazán

Aviso No.	Descripción
040	<p>Boyas No. 30 y No. 31, movidas – Bahía de Buenaventura.</p> <p>Posiciones: Boya No. 30 Roja: 03°50'3,48"N, 77° 08'42,66"W Boya No. 31 Verde: 03°50'36,18"N, 77° 07'40,5"W</p>
041	<p>Enfilación E12 y E14 Apagadas – Río Magdalena, Barranquilla.</p> <p>Posiciones: Enfilación E12: 11°03'22,26"N , 74°50'26,63"W Enfilación E14: 11°03'22,26"N , 74°50'26,63"W</p>
042	<p>Remolcador JUANCA – Bocas del Río León, Bahía Colombia – Golfo de Urabá. Totalmente hundido (K28), profundidad mínima 16.0 mts – En el área de fondeo CP08-A.</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes No. 037 de 2018.</p>
043	<p>Boya No. 31 Establecida – Bahía de Buenaventura.</p> <p>Cancela Aviso a los Navegantes No. 040 de 2018</p>
044	<p>Se informa a todos los navegantes y a la comunidad marítima en general, operación SAR de búsqueda y rescate.</p> <p>Nombre embarcación "GONNAG ITCHA 2". Dos tripulantes A/B. Tipo: Velero Color: Blanco / Verde Eslora: 18.28 mts</p> <p>Se encuentra a la deriva debido a problemas con la quilla. Área aproximada Isla Cayos Serranilla</p> <p>Ultima Posición reportada: Lat. 15°19'35,97"N Long. 79°25'17,96"W</p> <p>Todos los buques que transitan en la zona dar avisos a la estación de control de tráfico marítimo pertinente en caso de hallazgo.</p>
045	<p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad durante la navegación en el sector de la boya No.10, del Canal de acceso a Tumaco, debido a sedimentación que se está presentando en esa área.</p>
046	<p>Boya No. 5 - Apagada - Caño Ratón sector norte, Archipiélago Islas del Rosario.</p>

4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos **018** al **046** de 2018.

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
003	Bahía de Panamá a Cabo San Francisco	2da. de 2008	1,200,000	023
004	Archipiélago de San Andres y Providencia	2da. de 2000	600,000	031,044
005	Carta General del Caribe Colombiano	4ta. de 2011	1,500,000	021,031,044
007	El Gran Caribe	5ta. de 2013	3,000,000	021,031,044
011	Canal de Panamá a Barranquilla	2da. de 2004	750,000	037
020 INT 4126	Pedro Bank a Quitasueño	1ra. de 2005	400,000	031
021 INT 4124	Cabo Gracias a Dios a Isla de San Andres	1ra. de 2005	400,000	031
024 INT 4118	Archipiélago de San Blas a Bahía de Cartagena	1ra. de 2005	300,000	037
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da. de 2004	500,000	037
030 INT 6100	Canal de Panamá al Golfo de Cupica	2da. de 2004	500,000	023
031 INT 6105	Golfo de Cupica a Bahía de Buenaventura	3ra. de 2009	500,000	023
032 INT 6110	Bahía de Buenaventura a Bahía Ancón de Sardinas	3ra. de 2005	500,000	039
043	Cabo Tiburón a Isla Fuerte	2da. de 2004	250,000	035,037,042
045	Bahía Buenaventura	4ta. de 2010	30,000	031
135	Bocana Iscuandé	1ra. de 2005	25,000	039

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
150	Bahía Málaga	5ta. de 2013	25,000	027,030
153	Bahía Buenaventura	6ta. de 2015	30,000	024,024,034
154	Bahía de Buenaventura (Bahía externa)	1ra. de 2016	25,000	028,032
155	Bahía de Buenaventura (Bahía Interna)	1ra de 2016	25,000	020,024,034,038,040,043
215	Cayo Quitasueño	1ra de 2000	25,000	031
253	Río Magdalena (Bocas de Ceniza – Puente Laureano Gomez)	6ta de 2016	15,000	022,025,041
255	Archipiélago Islas del Rosario	2da de 2010	25,000	033,046
261	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	026,029
263	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	026,029
308	Punta Coco a Isla Barrera	1ra. de 2013	100,000	039
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. de 2004	100,000	033
412	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	035,042
413	Cabo Tiburón a Punta Gigantón	1ra. de 1999	100,000	037
416	Isla Cayos de Quitasueño	2da. de 2017	100,000	031
514	Isla Carauma a Punta Mulatos	1ra. de 2005	50,000	039
515	Punta Mulatos a Pasacaballos	1ra. de 2005	50,000	039
616	Punta Comisario a Punta Gigante	1ra. de 2001	50,000	033
618	Golfo de Morrosquillo	3ra. de 2012	50,000	018,019,036
625	bahía Colombia	4ta. de 2013	35,000	035
630	Banco Quitasueño Sector Sur	1ra. de 2000	50,000	031

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
730	Puerto de Buenaventura	4ta. de 2014	10,000	034
770	Puerto de Tumaco	5ta. de 2016	10,000	045

5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- DIMAR: <https://www.cioh.org.co/index.php/avisos-a-los-navegantes.html>

Comentarios, información y sugerencias:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH- DIMAR), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

En caso de reporte de novedades para Avisos a los Navegantes escribir al correo nautica@dimar.mil.co

Contactos:

Sitio web CIOH:

www.cioh.org.co

Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional:

jortizbuitrago@dimar.mil.co

Responsable Área de Náutica:

mtapia@dimar.mil.co

Jefe Grupo de Actualización Cartográfica y Avisos a los navegantes:

mtapia@dimar.mil.co

Cartógrafos Área de Náutica:

lcastrobuendia@dimar.mil.co; dfernandezb@dimar.mil.co; lbonfante@dimar.mil.co.



Serie publicaciones CIOH

**Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima**

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe-CIOH
El Bosque, Isla Manzanillo, Escuela Naval "Almirante Padilla"
Cartagena de Indias, D.T. y C.

www.dimar.mil.co
www.cio.org.co



Dirección
General Marítima



@dimarcolombia



DimarColombia



dimarcolombia



dimarcolombia
www.issuu.co



App Gente de Mar

Disponible en el
App Store

DISPONIBLE EN
Google Play