



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
— Centro de Investigaciones Oceanográficas —
e Hidrográficas del Caribe

Notice to **Mariners**

Avisos a los Navegantes



Mensual

No. **110**

MARZO

2 0 2 2



Créditos

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

No. 110 / Marzo 2022

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

<https://www.cioh.org.co>

Teléfono: +60 (5) 6517091

Cartagena, Colombia y la

Dirección General Marítima (Dimar)

<https://www.dimar.mil.co>

Teléfono: +60 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Suboficial Primero Juan David Ortiz Buitrago
Responsable Área de Náutica (SHN)

Mario Tapia Avilés

Responsable Avisos a los Navegantes (SHN)

Carlos Alberto Giraldo Lipeda

Ingeniero de Sistemas Área Náutica (SHN)

Ministerio de Defensa

Dirección General Marítima

Subdirección de Desarrollo Marítimo

COORDINACIÓN EDITORIAL

Área de Comunicaciones Estratégicas
(Acoes-Dimar)

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García

Director General Marítimo (Dimar)

Capitán de Navío Alex Fernando Ferrero Ronquillo

Coordinador General Dimar

Capitán de Fragata a José Andrés Díaz Ruíz

Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Germán Augusto Escobar Olaya

Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

EDITORIAL DIMAR

Fotografía

Archivo Fotográfico Dimar

Edición en línea: ISSN 2339-4773

CONTENIDOS

Teniente de Navío Omar Sebastián Álvarez Orduz

Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN)

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes por CIOH-Dimar se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial- Compartirigual 4.0 Unported.

Avisos a los Navegantes / Notice to Mariners

Avisos a los Navegantes / Notice to Mariners es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el Copyright y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento Creative Commons (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.



CONTENIDO

ÍNDICE	PAG.
1. Información General.....	4
2. Avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de marzo de 2022.....	5
3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de marzo de 2022.....	8
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de marzo de 2022.....	9
5. Avisos temporales vigentes.....	10
6. Contactos.....	12

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes permanentes del mes de marzo de 2022.....	5
Tabla II. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de marzo de 2022.....	8
Tabla III. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de marzo de 2022.....	9
Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano.....	10
Tabla V. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano.....	11



1. Información general

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose las cartas y otros productos náuticos en el territorio nacional.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Servicio Hidrográfico Nacional, que opera desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar la Cartografía Náutica Nacional, y la autorizada para emitir los respectivos Avisos a los Navegantes, cumpliendo con el marco del derecho internacional en materia de tratados (OMI) SOLAS Capítulo V (Reglas 9 y 4) y conforme a lo estipulado en la normativa Nacional que señala el Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 5057 de 2009, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presenta una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima, estos generalmente no implican correcciones a las cartas y publicaciones náuticas. Por esta razón no son descritos en esta publicación, también se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

Recomendación

Llevar una relación con todos los números de las cartas en un libro registro de correcciones, junto a este número dejar una zona de varias líneas en las que se introduce (a lápiz) el número de aviso a los navegantes. Una vez corregido el aviso, se tacha (también a lápiz). El motivo de escribir a lápiz es para que, al recibir una nueva edición de esa carta, se puedan borrar las correcciones que fueron tenidas en cuenta en la nueva edición. El almirantazgo publica el libro-carpeta NP 133a, este libro tiene una zona donde anotar la recepción de cartas de nueva creación y cartas de nueva edición.

1.1 Abreviaturas

- MCC.** = Mar Caribe colombiano
- OPC.** = Océano Pacífico colombiano
- SEMAC.** = Señalización Marítima del Caribe
- SEMAP.** = Señalización Marítima del Pacífico
- SEMAB.** = Señalización Marítima de Barranquilla



En esta publicación solo serán descritos los avisos a los navegantes de carácter permanentes (P), que permiten la modificación de la cartografía náutica Nacional y los avisos temporales (T) que aun se encuentren vigentes.



2. Avisos a los navegantes permanentes publicados en mes de marzo de 2022

Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de marzo de 2022

Aviso No.	Ítem No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
062	1	P		Boya No.01 SP. Dique S.A.	Insertar	10°18.0509' N, 75°30.6591' W	FI G 3.00s	2.6m 3mn	Verde Castillete	Cilindro verde	-----	261, 262
	2	P		Boya No.02 SP. Dique S.A.	Movida	10°18.0766' N, 75°30.6204' W	FI R 3.00s	2.6m 3mn	Rojo Castillete	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	-----	261, 262
	3	P	MCC. Bahía de Cartagena, Sector Sociedad Portuaria Dique SA.	Boya No.03 SP. Dique S.A.	Movida	10°18.0766' N, 75°30.6204' W	Q G 1.00s	2.6m 3mn	Verde Castillete	Cilindro verde	-----	261, 262
	4	P		Boya No.04 SP. Dique S.A.	Insertar	10°18.0799' N, 75°30.7793' W	FI R 3.00s	2.6m 3mn	Rojo Castillete	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	-----	261, 262
	5	P		Boya No.05 SP. Dique S.A.	Sustituir	10°18.0799' N, 75°30.7793' W	FI R 3.00s	2.6m 3mn	Verde Castillete	Cilindro verde	-----	261, 262
	6	P		Boya No.06 SP. Dique S.A.	Insertar	10°18.0799' N, 75°30.7793' W	FI R 3.00s	2.6m 3mn	Rojo Castillete	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	-----	261, 262
063	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya nuevo peligro Doña Mercedes	Insertar	3°49.5367' N, 77°15.4850' W	Al.Oc.BuY. 3.00s	3.6m 3.52mn	Amarillo con azul Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 058 del año 2022	154
066	1	P	MCC. Bahía de Cartagena	Boya 42	Insertar	10°23.8210' N, 75°32.6803' W	FI R 3.00s	4m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 060 del año 2022	261, 262
067	1	P	MCC. Bahía de Cartagena	Boya 7	Insertar	10°19.0559' N, 75°34.5650' W	FI G 3.00s	4m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 2 del aviso 055 del año 2022	261, 262, 833
070	1	P	Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.	Boya 1	Insertar luz	10°18.3800' N, 75°32.4300' W	FI G 3.00s	5m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 1 del aviso 057 del año 2022	261, 262
	2	P		Boya 3	Insertar luz	10°17.8000' N, 75°32.0100' W	FI G 3.00s	5m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 2 del aviso 057 del año 2022	261, 262
071	1	P	MCC. Bahía interna de Cartagena	Boya especial SPOI	Suprimir	10°24.5233' N, 75°32.4128' W	-----	1.75m 2mn	Amarillo Castillete	X Amarillo	Cancela novedad No. 1 del aviso 264 del año 2021	261, 262



Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de marzo de 2022

Aviso No.	Ítem No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
072	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya 2	Insertar	3°47.5565' N, 77°18.9278' W	Q R 1.00s	5m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 061 del año 2022	154
	2	P		Boya 8	Insertar	3°47.5710' N, 77°16.5823' W	FI R 3.00s	5m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 061 del año 2022	154
074	1	P	MCC. Río Magdalena	Boya 20	Insertar	11°0.9034' N, 74°46.6534' W	FI R 3.00s	4m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 017 del año 2022	253
075	1	P	MCC. Puerto Nuevo – Guajira	Boya de Peligro Aislado	Suprimir	12°10.4400' N, 71°58.6800' W	-----	-----	Rojo con bandas negras Boya pilar	Dos esferas negras superpuestas	Cancela novedad No. 1 del aviso 326 del año 2021	229
077	1	P	MCC. Isla Cayos de East Southeast	Catamaran ZION	Encallado	12°24.1333' N, 81°26.9666' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 064 del año 2022	204
079	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura, Sector TCBUEN	Baliza TC Buen(Luz direccional)	Insertar	3°53.8616' N, 77°2.4950' W	Dir WRG 4M	15m 4mn	Rojo con blanco Castillete	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 061 del año 2021	155
081	1	P		Boya 6	Insertar luz	10°17.4600' N, 75°32.3600' W	FI R 3.00s	5m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 2 del aviso 069 del año 2022	261, 262
	2	P		Boya especial	Insertar	10°17.2200' N, 75°33.0300' W	FI R 3.00s	5m 5mn	Amarillo Boya pilar	Un aspa amarilla 'X' (San Andrés)	Cancela novedad No. 4 del aviso 069 del año 2022	261, 262
082	1	P		Boya 5	Movida	10°19.0260' N, 75°34.8400' W	FI G 3.00s	4m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	-----	261, 262, 833
	2	P		Boya 7	Movida	10°19.0260' N, 75°34.8400' W	FI G 3.00s	4m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	-----	261, 262, 833
084	1	P	Océano Pacífico colombiano	Carta náutica	Nueva edición	-----	-----	-----	-----	-----	-----	155
085	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya 7	Insertar	3°47.7020' N, 77°16.5683' W	FI G 3.00s	4.2m 3.5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 3 del aviso 072 del año 2022	154



Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de marzo de 2022

Aviso No.	Ítem No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
086	1	P	MCC. Archipiélago Isla del Rosario, Isla Barú, sector Playa Blanca	Boya de amarre	Suprimir	10°13.5000' N, 75°36.6300' W	-----	2m 3mn	-----	Amarillo Boya cilíndrica	-----	409
087	1	P	MCC. Boya de Aguas Seguras-Prototipo	Boya de Aguas Seguras-Prototipo	Suprimir	10°24.6109' N, 75°32.7802' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 073 del año 2022	261, 262
088	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Albornoz	Boya 1	Suprimir	10°21.4300' N, 75°30.9700' W	-----	-----	-----	-----	-----	262
	2	P		Boya 2	Suprimir	10°21.4200' N, 75°30.8600' W	-----	-----	-----	-----	-----	262
	3	P		Boya 3	Suprimir	10°21.4000' N, 75°30.9900' W	-----	-----	-----	-----	-----	262
	4	P		Boya 4	Suprimir	10°21.3880' N, 75°30.8760' W	-----	-----	-----	-----	-----	262
091	1	P	OPC. Golfo de Tribugá	Faro Nuquí	Insertar	5°42.7483' N, 77°16.6084' W	Fl (2) W 20.00s	102m 17mn	Rojo con bandas blancas Torre metálica	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 241 del año 2021	302
093	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura Sector Aguadulce	Boya de amarre Canal SPIA	Insertar	3°54.0212' N, 77°5.0708' W	Fl Am 1.50s	1.2m 3mn	Naranja Boya cilíndrica	-----	Cancela novedad No. 2 del aviso 058 del año 2022	155
094	1	P	MCC. Archipiélago Islas del Rosario	Boya 5	Suprimir	10°11.0434' N, 75°45.0116' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 194 del año 2021	255
095	1	P	OPC. Guapi	Boya 1	Insertar	2°44.3735' N, 77°56.4122' W	Fl G 3.00s	2.5m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 1 del aviso 042 del año 2022	308
096	1	P	OPC. Tumaco	Boya 10	Insertar luz	1°50.6434' N, 78°43.5416' W	Q R 1.00s	3m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 048 del año 2022	770
098	1	P	MCC. Golfo de Morrosquillo, sector Compas S.A	Luz de sector	Insertar	9°29.5493' N, 75°35.7729' W	Dir. WRG	24m 15mn	Rojo- Blanco- Rojo Torre metálica	Tablero Cinta Retro- reflectiva vertical rojo central	-----	024, 618, 848, 410, 625
100	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.	Boya 2	Insertar luz	10°18.0300' N, 75°32.4800' W	Fl R 3.00s	4.5m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 069 del año 2022	261, 262



3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados en mes de marzo de 2022

Tabla II. Descripción de avisos a los Navegantes permanentes del mes de **marzo** de 2022

Aviso No.	Ítem	Descripción
062	1	Boya No.01 SP. Dique S.A. Fl 0.5 s, OC 2.5 s.
	2	Boya No.01 SP. Dique S.A. Fl 0.5 s, OC 2.5 s.
	3	Boya No.01 SP. Dique S.A. Fl 0.5 s, OC 2.5 s.
	4	Boya No.01 SP. Dique S.A. Fl 0.5 s, OC 2.5 s.
	5	Boya No.05 SP. Dique S.A. Fl 0.5 s, OC 2.5 s.
	6	Boya No.06 SP. Dique S.A. Fl 0.5 s, OC 2.5 s.
063	1	Características de la luz Fl. 1.0 s, Oc. 0.5 s. Fl. 1.0 s, Oc. 0.5 s.
066	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s
067	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s
070	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s.
	2	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s.
072	1	Boya No. 2 Q. 0.5 s, Oc. 0.5 s.
	2	Boya No. 8 Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s.
074	1	Características de luz: Fl. 0.5 s Oc. 2.5 s.
079	1	Dir 090° F 89°-91° QG 91°-93° VQG 93°-95° QR 87°-89° VQR 85°-87°
084	1	La Dirección General Marítima pone a disposición del gremio marítimo la nueva edición de carta náutica: <ul style="list-style-type: none"> • Número: 155 • Nombre: Bahía de Buenaventura (Bahía interna) • Edición: 5ta Ed. Mar., 2022 • Escala: 1:25.000 • Actualizada hasta: Aviso a los navegantes (A/N) 083/2022
085	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s
091	1	Características de la luz: Fl 1.0 s, Oc 3.0 s Fl 1.0 s, Oc 15 s
093	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 1.0 s
095	1	Características de la luz: Fl. 0.5s , Oc.2.5s



Tabla II. Descripción de avisos a los Navegantes permanentes del mes de marzo de 2022

Aviso No.	Ítem	Descripción
096	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 0.5 s.
		Dir 111°
098	1	F.G 115°-116° Iso.G 114°-115° Q.G 113°-114° VQ.G 112°-113° F 110°-112° VQ.R 109°-110° Q.R 108°-109° Iso.R 107°-108° F.R 106°-107°
100	1	Características Luz: Fl 0.5 s, Oc 2.5 s.

4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de marzo de 2022

Tabla III. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de marzo de 2022

No. Carta	Nombre	Edición	Escala I:	Avisos No.
024	Archipiélago de San Blas a Bahía de Cartagena	3ra.Ed. 2020	300.000	098
154	Bahía de Buenaventura (Bahía externa)	4ta. Ed. 2021	25.000	063, 072, 085
155	Bahía de Buenaventura (Bahía interna)	4ta. Ed. 2021	25.000	079, 084, 093
204	Isla Cayos East Southeast (Este Sudeste)	4ta. Ed. 2020	20.000	077
229	Bahía de Portete	5ta. Ed. 2019	25.000	075
253	Río Magdalena	9na. Ed. 2021	15.000	074
255	Archipiélago Islas del Rosario	2da. Ed. 2010	25.000	094
261	Bahía de Cartagena	10ma. Ed. 202	25.000	062, 066, 067, 070, 071, 081, 082, 087, 100
262	Bahía de Cartagena	4ta. Ed. 2021	15.000	062, 066, 067, 070, 071, 081, 082, 087, 088, 100
302	Golfo de Tribugá	2da. Ed. 2020	100.000	091
086308	Punta Coco a Isla Barrera	2da. Ed. 2021	100.000	095
409	Bajo Tortuguilla a Punta Canoas	2da. Ed. 2004	100.000	086
410	Isla Fuerte a Punta Comisario	5ta. Ed. 2021	100.000	098
618	Golfo de Morrosquillo	3ra. Ed. 2012	50.000	098
625	Bahía Colombia	4ta. Ed. 2013	35.000	098
770	Puerto de Tumaco	7ma. Ed. 2021	10.000	096
833	Bahía de Cartagena (Canal de acceso)	6ta. Ed. 2021	5.000	067, 082
848	Santiago de Tolú	2da. Ed. 2020	10.000	098



5. Avisos temporales vigentes

Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano

5.1 Mar Caribe colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
276	06/12/2019	Bahía de Cartagena, sector Isla de Manzanillo	Boya de oleaje	Insertar	CIOH
84	20/05/2020	Bahía de Cartagena, sector Argos S.A	Boya especial 2	Trasladar	SEMAC
226	13/11/2020	Puerto Bolívar	Baliza Enfilación Lower Range	Suprimir luz	SEMAC
226	13/11/2020	Puerto Bolívar	Baliza Enfilación Upper Range	Suprimir luz	SEMAC
230	17/11/2020	Isla de Providencia	Canal de acceso	Acceso restringido	SEMAC
238	23/11/2020	Isla de Providencia y Santa Catalina	Faro Cayo Palma	Suprimir	SEMAC
53	18/02/2021	Bahía de Cartagena, sector Puertos de Mamonal	Boya especial Soc. Dique S.A.	Insertar	SEMAC
103	06/04/2021	Bahía de Cartagena	Boya Especial Soc. Mardique S.A.	Insertar	SEMAC
110	14/04/2021	Bahía de Cartagena, sector Albornoz	Tubería a flor de agua	Zona de riesgo	SEMAC
140	14/05/2021	Bahía de Cartagena - Sociedad Industrias Astivik S.A	Boya especial Astivik	Insertar	Cartagena
160	08/06/2021	Sapzurro	Faro Oriente de Sapzurro	Suprimir luz	SEMAC
186	09/07/2021	Isla de San Bernardo	Boya 3	Suprimir	SEMAC
201	25/07/2021	Bahía de Cartagena	Boya temporal Surtigas 1	Insertar	SEMAC
201	25/07/2021	Bahía de Cartagena	Boya temporal Surtigas 2	Insertar	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01C	Movida	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01A	Insertar	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01D	Insertar	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01B	Insertar	SEMAC
242	06/09/2021	Río Magdalena	Enfilación E18	Suprimir luz	SEMAB
267	20/09/2021	Bahía de Cartagena, Puerto Buenavista S.A.	Boya Especial IFOS S.A.S.	Insertar	SEMAC
268	21/09/2021	Río Magdalena	Boya virtual No. 27	Insertar	SEMAB
270	22/09/2021	Puerto Brisa	Boya 8	Suprimir luz	SEMAC
270	22/09/2021	Puerto Brisa	Boya 9	Suprimir luz	SEMAC
281	01/10/2021	Islas de San Andrés	Boya 9	Suprimir luz	SEMAC
289	06/10/2021	Isla Cayos de Albuquerque	Faro de Albuquerque	Suprimir luz	SEMAC
306	19/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Coral Marina	Baliza norte	Insertar	SEMAB
306	19/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Coral Marina	Baliza especial	Insertar	SEMAB
306	19/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Coral Marina	Baliza sur	Insertar	SEMAB
311	25/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Argos S.A	Boya especial 1	Movida	SEMAC
381	31/12/2021	Bahía de Cartagena, sector Mexichem	Boya especial SPOD S.A.	Insertar	SEMAC



Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
14	24/01/2022	Isla de San Andrés	Faro Cove Rojo	Modificada	SEMAB
22	01/02/2022	Santa Marta, Cabo de Las Aguja	Boya 1	Dañada	SEMAB
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 01 CENIT	Movida	SEMAB
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 02 CENIT	Movida	SEMAB
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 03 CENIT	Movida	SEMAB
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 04 CENIT	Movida	SEMAB
50	22/02/2022	Golfo de Morrosquillo	Boya cardinal oeste	Suprimir	SEMAB
69	07/03/2022	Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.	Boya 7	Suprimir luz	SEMAB
78	14/03/2022	Bahía de Cartagena	Boya Amarre Playa Blanca	Fuera de posición.	SEMAB
80	15/03/2022	Punta Canoas	Faro Punta Canoas	Suprimir	SEMAB
90	22/03/2022	Bahía de Cartagena	Boya 15	Fuera de posición.	SEMAB
99	29/03/2022	Bahía de Cartagena, sector Isla de Manzanillo	Enfilación 1	Suprimir	SEMAB
99	29/03/2022	Bahía de Cartagena, sector Isla de Manzanillo	Enfilación 2	Suprimir	SEMAB
101	30/03/2022	Río Magdalena	Enfilación E12	Suprimir	SEMAB
101	30/03/2022	Río Magdalena	Enfilación E14	Suprimir	SEMAB
102	31/03/2022	Mar Caribe Colombiano	Buque de carga MN Don Eudo	A la deriva	Cartagena
105	01/04/2022	Río Magdalena, sector River Port	Boya virtual peligro aislado	Insertar	SEMAB

5.2 Océano Pacífico colombiano

Tabla V. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
78	14/05/2020	Buenaventura	Área de cuarentena	Áreas de cuarentena	Capitanía de Buenaventura
80	15/05/2020	Aproximación a Arboletes (Antioquia)- Capurganá y San Francisco (Chocó)	Áreas de cuarentena	Adicionar	Turbo
82	18/05/2020	Tumaco	Plataforma Naval	Insertar	ECTM-CP02
97	07/06/2020	Tumaco	Dragado canal Tumaco	Dragado	Tumaco
163	10/06/2021	Bahía de Buenaventura	Artefacto naval Doña Mercedes	Naufragio	Capitanía de Buenaventura
294	12/10/2021	Boca de Sanquianga	Boya 1	Fuera de posición.	SEMAP
3	07/01/2022	Pasacaballo	Faro de Pasacaballos	Suprimir luz	SEMAP
9	13/01/2022	Canal sur Bahía Málaga	Boya 6	Fuera de posición.	SEMAP
19	28/01/2022	Canal sur Bahía Málaga	Boya 2	Suprimir luz	SEMAP
43	16/02/2022	OCP. Aproximación a Tumaco	Boya Metocean	Suprimir luz	REDMPOMM



Tabla V. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
52	23/02/2022	Bahía Málaga, canal sur	Boya 7	Fuera de posición.	SEMAP
65	06/03/2022	Puerto Bolívar	Boya Meteocéánica	Fuera de posición.	Puerto Bolívar
83	15/03/2022	Buenaventura	Boya de amarre Ecopetrol	Suprimir	SEMAP
92	23/03/2022	Bahía de Buenaventura, sector TCBUEN S.A.	Boya 54	Fuera de posición.	SEMAP

Último Aviso a los Navegantes N° 105, 01 de abril de 2022.

6. Contactos

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH-Dimar: <https://www.cioh.org.co/index.php/es/areas-del-conocimiento/hidrografia/arith-productos-y-servicios/avisos-a-los-navegantes-hidrografia-2/indice-general-avisos-a-los-navegantes>

Comentarios, información y sugerencias:

En caso de reporte de novedades, sugerencias para avisos a los navegantes pueden escribir al correo electrónico: nautica@dimar.mil.co







Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima

Centro de Investigación Oceanográficas del Caribe-CIOH
El Bosque, Isla Manzanillo, Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
Cartagena de Indias, D.T. y C.
Teléfono: 60 (5) 6517091

www.dimar.mil.co
www.cioh.org.co



@DimarColombia