



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana
— Centro de Investigaciones Oceanográficas —
e Hidrográficas del Caribe

Notice to **Mariners**

Avisos a los Navegantes



Mensual

No. **112**

MAYO

2 0 2 2



Créditos

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

No. 112/Mayo 2022

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

[Https://www.cioh.org.co](https://www.cioh.org.co)

Teléfono: +60 (5) 6517091

Cartagena, Colombia y la

Dirección General Marítima (Dimar)

[Https://www.dimar.mil.co](https://www.dimar.mil.co)

Teléfono: +60 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Suboficial Jefe Juan David Ortiz Buitrago
Responsable Área de Náutica (SHN)

Mario Tapia Avilés

Responsable Avisos a los Navegantes (SHN)

Carlos Alberto Giraldo Lipeda

Ingeniero de Sistemas Área Náutica (SHN)

Ministerio de Defensa

Dirección General Marítima

Subdirección de Desarrollo Marítimo

COORDINACIÓN EDITORIAL

Área de Comunicaciones Estratégicas
(Acoes-Dimar)

Vicealmirante José Joaquín Amézquita García

Director General Marítimo (Dimar)

Capitán de Navío Alex Fernando Ferrero Ronquillo

Coordinador General Dimar

Capitán de Fragata a José Andrés Díaz Ruíz

Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Navío Germán Augusto Escobar Olaya

Director Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

EDITORIAL DIMAR

Fotografía

Archivo Fotográfico Dimar

Edición en línea: ISSN 2339-4773

CONTENIDOS

Teniente de Navío Omar Sebastián Álvarez Orduz

Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN)

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes por CIOH-Dimar se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribución- NoComercial- Compartirigual 4.0 Unported.

Avisos a los Navegantes / Notice to Mariners

Avisos a los Navegantes / Notice to Mariners es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.



CONTENIDO

ÍNDICE	PAG.
1. Información General.....	4
2. Avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de mayo de 2022.....	5
3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de mayo de 2022.....	8
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de mayo de 2022.....	10
5. Avisos temporales vigentes.....	10
6. Contactos.....	13

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes permanentes del mes de mayo de 202	5
Tabla II. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de mayo de 2022.....	8
Tabla III. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de mayo de 2022.....	10
Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano.....	10
Tabla V. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano.....	12



1. Información general

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose las cartas y otros productos náuticos en el territorio nacional.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Servicio Hidrográfico Nacional, que opera desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar la Cartografía Náutica Nacional, y la autorizada para emitir los respectivos Avisos a los Navegantes, cumpliendo con el marco del derecho internacional en materia de tratados (OMI) SOLAS Capítulo V (Reglas 9 y 4) y conforme a lo estipulado en la normativa Nacional que señala el Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 5057 de 2009, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presenta una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima, estos generalmente no implican correcciones a las cartas y publicaciones náuticas. Por esta razón no son descritos en esta publicación, también se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

Recomendación

Llevar una relación con todos los números de las cartas en un libro registro de correcciones, junto a este número dejar una zona de varias líneas en las que se introduce (a lápiz) el número de aviso a los navegantes. Una vez corregido el aviso, se tacha (también a lápiz). El motivo de escribir a lápiz es para que, al recibir una nueva edición de esa carta, se puedan borrar las correcciones que fueron tenidas en cuenta en la nueva edición. El almirantazgo publica el libro-carpeta NP 133a, este libro tiene una zona donde anotar la recepción de cartas de nueva creación y cartas de nueva edición.

1.1 Abreviaturas

- MCC.** = Mar Caribe colombiano
- OPC.** = Océano Pacífico colombiano
- SEMAC.** = Señalización Marítima del Caribe
- SEMAP.** = Señalización Marítima del Pacífico
- SEMAB.** = Señalización Marítima de Barranquilla



En esta publicación solo serán descritos los avisos a los navegantes de carácter permanentes (P), que permiten la modificación de la cartografía náutica Nacional y los avisos temporales (T) que aun se encuentren vigentes.



2. Avisos a los navegantes permanentes publicados en mes de mayo de 2022

Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de mayo de 2022

Aviso No.	Ítem No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
136	1	P	MCC. Río Magdalena	Nueva edición	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	253
137	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.	Boya 8	Insertar	10°17.4200' N, 75°32.6500' W	Fl R 3.00s	5m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 134 del año 2022	261, 262
141	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Escollera	Boya E1	Movida	10°23.3914' N, 75°34.2499' W	Fl G 3.00s	3m 5mn	-----	-----	-----	261, 262
	2	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Escollera	Boya E2	Movida	10°23.3612' N, 75°34.2615' W	Fl R 3.00s	3m 5mn	-----	-----	-----	261, 262
142	1	P	MCC. Bahía de Cartagena	Boya 9	Insertar	10°19.0600' N, 75°34.3400' W	Fl G 3.00s	4m 3mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 1 del aviso 120 del año 2022	833
145	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Argos S.A	Boya especial 1	Suprimir	10°20.1950' N, 75°30.8267' W	-----	1.2m 1mn	Amarillo Boya pilar	Una X color amarillo	Cancela novedad No. 1 del aviso 311 del año 2021	261, 262
	2	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Argos S.A	Boya especial 2	Suprimir	10°20.2616' N, 75°30.8100' W	-----	1.2m 1mn	Amarillo Boya pilar	Un aspa amarilla 'X' (San Andrés)	Cancela novedad No. 2 del aviso 084 del año 2020	261
147	1	P	MCC. Bahía de Cartagena	Boya de Aguas Seguras	Insertar	10°19.1260' N, 75°35.9405' W	Iso W 4.00s	5m 6mn	Franjas verticales rojas y blancas Boya pilar	Una esfera roja	Cancela novedad No. 1 del aviso 135 del año 2022	833, 261, 262
148	2	P	OPC. Tumaco	Boya de amarre 8	Insertar	1°50.9734' N, 78°48.3733' W	Fl (5) Y 20.00s	2m 3mn	Amarillo Barril	-----	-----	143
	3	P	OPC. Tumaco	Boya de amarre 9	Insertar	1°51.0150' N, 78°48.2350' W	Fl (5) Y 20.00s	2m 3mn	Amarillo Barril	-----	-----	143
149	1	P	OPC. Bahía Málaga	Baliza C	Insertar luz	3°55.5000' N, 77°20.9167' W	Fl (2) Y 12.00s	16m 6mn	Blanco Torre metálica	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 139 del año 2022	150



Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de mayo de 2022

			Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
151	1	P	MCC. Isla de Providencia	Área de Fondeo	Suprimir	-----	-----	-----	-----	-----	-----	218
	2	P	MCC. Isla de Providencia	Área de Fondeo	Modificar nombre	13°22.5500' N, 81°23.2667' W	-----	-----	-----	-----	-----	218
						13°22.5500' N, 81°23.0333' W						
13°22.7833' N, 81°23.0333' W												
3	P	MCC. Isla de Providencia	Área de Fondeo	Modificar nombre	13°23.0000' N, 81°24.3000' W	-----	-----	-----	-----	-----	-----	218
					13°23.0000' N, 81°24.1000' W							
					13°23.2000' N, 81°24.1000' W							
13°23.2000' N, 81°24.3000' W												
152	1	P	OPC. Canal norte Bahía Málaga	Boya 9	Insertar luz	3°55.8251' N, 77°20.7775' W	Q G 1.00s	4m 5mn	Verde Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 150 del año 2022	150
155	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Puertos de Mamonal	Boya especial Soc. Dique S.A.	Suprimir	10°18.0433' N, 75°30.6967' W	-----	3m 3mn	Amarillo Boya pilar	Un aspa amarilla 'X' (San Andrés)	Cancela novedad No. 1 del aviso 053 del año 2021	261
157	1	P	MCC. Puerto Brisa	Boya 9	Insertar luz	11°16.7800' N, 73°22.6700' W	FI G 3.00s	4m 5mn	Verde Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 2 del aviso 270 del año 2021	608
	2	P	MCC. Puerto Brisa	Boya 8	Insertar luz	11°16.6500' N, 73°23.0800' W	FI R 3.00s	4m 5mn	Rojo Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 270 del año 2021	608
159	1	P	OPC. Bahía de Buenaventura, sector Aguadulce	Boya 47	Insertar	3°54.3958' N, 77°5.6153' W	FI G 3.00s	5m 5mn	Verde Boya pilar	Cilindro verde	Cancela novedad No. 1 del aviso 126 del año 2022	155



Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de mayo de 2022

			Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
164	1	P	MCC. Isla de San Andrés	Boya especial B01 Nirvana	Insertar	12°30.1986' N, 81°43.9320' W	Fl Y 2.50s	0.31m 1mn	Amarillo Boya pilar	Un aspa amarilla 'X' (San Andrés)	-----	201, 880
	2	P	MCC. Isla de San Andrés	Boya especial La Piramide B02	Insertar	12°35.4712' N, 81°41.2729' W	Fl Y 2.50s	0.31m 1mn	Amarillo Boya pilar	Un aspa amarilla 'X' (San Andrés)	-----	201, 880
	3	P	MCC. Isla de San Andrés	Boya especial Barrera Norte B04	Insertar	12°36.0092' N, 81°40.5922' W	Fl Y 2.50s	0.31m 1mn	Amarillo Boya pilar	Un aspa amarilla 'X' (San Andrés)	-----	201, 880
166	1	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Base Naval	Boyarín Bonavida	Suprimir	10°24.4631' N, 75°32.9090' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 165 del año 2022	261, 262
	2	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Base Naval	Boyarín babor Gloria	Suprimir	10°24.4727' N, 75°32.8635' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 2 del aviso 165 del año 2022	261, 262
	3	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Base Naval	Boyarín estribor Gloria	Suprimir	10°24.4733' N, 75°32.8526' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 3 del aviso 165 del año 2022	261, 262
	4	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Base Naval	Boyarín Phanton	Suprimir	10°24.5510' N, 75°32.8495' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 4 del aviso 165 del año 2022	261, 262
	5	P	MCC. Bahía de Cartagena, sector Base Naval	Boyarín Submarino	Suprimir	10°24.3570' N, 75°32.8451' W	-----	-----	-----	-----	Cancela novedad No. 5 del aviso 165 del año 2022	261, 262
169	1	P	OPC. Bahía Málaga, canal sur	Boya 6	Insertar	3°53.5016' N, 77°20.2016' W	Fl R 3.00s	4m 5mn	Rojo Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 009 del año 2022	150
	2	P	Bahía Málaga, canal sur	Boya 7	Insertar	3°54.8134' N, 77°20.1716' W	Fl G 3.00s	4m 5mn	Verde Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 052 del año 2022	150
171	1	P	Bahía Málaga, canal sur	Boya 2	Insertar luz	3°50.6683' N, 77°21.4166' W	Fl R 3.00s	4m 5mn	Rojo Boya pilar	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 019 del año 2022	150



Tabla I. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de mayo de 2022

			Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Color/Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
173	1	P	MCC. Bahía Interna de Cartagena	Boya de amarre Base Naval	Suprimir	10°24.3620' N, 75°32.8470' W	-----	-----	Rojo Boya cilíndrica	-----	Cancela novedad No. 2 del aviso 163 del año 2022	261, 262
175	1	P	OPC. Tumaco	Faro de Tumaco	Insertar luz	1°49.3800' N, 78°43.6500' W	Fl W 4.00s	93m 12mn	Rojo con bandas blancas Torre metálica	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 170 del año 2022	770, 310
179	1	P	OPC. Tumaco	Boya de amarre 10	Modificar	1°51.3100' N, 78°48.0917' W	Fl (5) Y 20.00s	2m 3mn	Amarillo Barril	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 156 del año 2022	770
181	1	P	MCC. Canal de acceso a Barranquilla	Enfilación E18	Insertar	11°2.5854' N, 74°49.5342' W	Iso WRG 4.00s	13m 8mn	Rojo con bandas blancas Torre	-----	Cancela novedad No. 1 del aviso 242 del año 2021	253
182	1	P	OPC. Buenaventura	Boya 26	Insertar luz	3°49.2300' N, 77°10.3500' W	Fl R 3.00s	5m 5mn	Rojo Boya pilar	Un cono rojo con el vértice hacia arriba	Cancela novedad No. 1 del aviso 178 del año 2022	154, 155

3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados en mes de mayo de 2022

Tabla II. Descripción de avisos a los Navegantes permanentes del mes de mayo de 2022

Aviso No.	Ítem	Descripción
136	1	La Dirección General Marítima pone a disposición del gremio marítimo la nueva edición de carta náutica: Número: 253 Nombre: Río Magdalena (Bocas de Ceniza – Puente Laureano Gómez) Edición: 10ma. Abr., 2022 Escala: 1:15 000 Actualizada hasta: Aviso a los navegantes (A/N) 128/2022
141	1	Características de las luces: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s
147	1	Característica de la luz: Fl. 2.0 s, Oc. 2.0s
148	2/3	Características de las luces: Fl. 0.80 s, Oc. 1.20 s, Fl. 0.80 s, Oc. 1.20 s, Fl. 0.80 s, Oc. 1.20 s, Fl. 0.80 s, Oc. 1.20 s, Fl. 0.80 s, Oc. 1.20 s.
149	1	Característica de la luz: Fl. 0.5 s, Oc.1.0s, Fl 0.5 s, Oc. 10.0s



Tabla II. Descripción de avisos a los Navegantes permanentes del mes de **mayo** de 2022

Aviso No.	Ítem	Descripción
151	1	Suprimir área de Fondeo para Yates y Veleros.
	2	Modificar nombre, antigua Área de Fondeo "1", por "CPI2 – ALPHA"
	3	Modificar nombre, antigua Área de Fondeo "2", por "CPI2 – BRAVO"
157	1/2	Características de las luces: Fl.0.5 s, Oc.2.5s
159	1	Características de la luz: Fl.0.5 s, Oc.2.5s
164	1	Características de las Luces: Fl. 1.25 s, Oc 1.25 s
169	1/2	Características de las luces: Fl. 0.5 s, Oc 2.5 s.
171	1	Características de la luz: Fl. 0.5 s, Oc. 2.5 s
175	1	Características de la luz: Fl. 0.8 s, Oc. 3.2 s W. 208° 203° (355°) R. 203° – 208° (5°) en dirección 25,6° Marcando peligro roca El Viudo
179	1	Cambió el color de la luz de verde a amarillo. Característica de la luz: Fl.0.8s, Oc.1.2s Fl.0.8s, Oc.1.2s Fl.0.8s, Oc.1.2s Fl.0.8s, Oc.1.2s Fl.0.8s, Oc.1.2s
181	1	Características de la luz: Fl. 2.0s ,Oc 2.0s
182	1	Características de la luz: Fl. 0.5s ,Oc 2.5s



4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de mayo de 2022

Tabla III. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de **mayo** de 2022

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
143	Aproximación a Tumaco	1ra. Ed. 2019	25.000	148
150	Bahía Málaga	6ta. Ed. de 2018	25.000	149, 152, 171
154	Bahía de Buenaventura (Bahía externa)	4ta. Ed. 2021	25.000	182
155	Bahía de Buenaventura (Bahía interna)	4ta. Ed. 2021	25.000	159, 182
218	Isla de Providencia	6ta. Ed. 2021	20.000	151
253	Río Magdalena	9na. Ed. 2021	15.000	136, 181
261	Bahía de Cartagena	10ma. Ed. 202	25.000	137, 141, 145, 147, 155, 166, 173
262	Bahía de Cartagena	4ta. Ed. 2021	15.000	137, 141, 145, 147, 166, 173
310	Punta Isla Cascajal a Río Mataje	4ta. Ed. 2020	100.000	175
608	Aproximación a Puerto Brisa	1ra. Ed. 2014	50.000	157
770	Puerto de Tumaco	7ma. Ed. 2021	10.000	175, 179
833	Bahía de Cartagena (Canal de acceso)	6ta. Ed. 2021	5.000	142, 147
880	Puerto de San Andrés	1ra. Ed. 2016	7.500	164

5. Avisos temporales vigentes

Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano

5.1 Mar Caribe colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
276	06/12/2019	Bahía de Cartagena, sector Isla de Manzanillo	Boya de oleaje	Insertar	CIOH
226	13/11/2020	Puerto Bolívar	Baliza Enfilación Lower Range	Suprimir luz	SEMAC
226	13/11/2020	Puerto Bolívar	Baliza Enfilación Upper Range	Suprimir luz	SEMAC
230	17/11/2020	Isla de Providencia	Canal de acceso	Acceso restringido	SEMAC
103	06/04/2021	Bahía de Cartagena	Boya Especial Soc. Mardi que S.A.	Insertar	SEMAC
110	14/04/2021	Bahía de Cartagena, sector Albornoz	Tubería a flor de agua	Zona de riesgo	SEMAC
140	14/05/2021	Bahía de Cartagena - Sociedad Industrias Astivik S.A	Boya especial Astivik	Insertar	Cartagena
160	08/06/2021	Sapzurro	Faro Oriente de Sapzurro	Suprimir luz	SEMAC
186	09/07/2021	Isla de San Bernardo	Boya 3	Suprimir	SEMAC
201	25/07/2021	Bahía de Cartagena	Boya temporal Surtigas 2	Insertar	SEMAC
201	25/07/2021	Bahía de Cartagena	Boya temporal Surtigas 1	Insertar	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01C	Movida	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01A	Insertar	SEMAC



Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01D	Insertar	SEMAC
222	12/08/2021	Bahía de Cartagena	Boya especial 01B	Insertar	SEMAC
267	20/09/2021	Bahía de Cartagena, Puerto Buenavista S.A.	Boya Especial IFOS S.A.S.	Insertar	SEMAC
268	21/09/2021	Río Magdalena	Boya virtual No. 27	Insertar	SEMAB
281	01/10/2021	Islas de San Andrés	Boya 9	Suprimir luz	SEMAC
289	06/10/2021	Isla Cayos de Albuquerque	Faro de Albuquerque	Suprimir luz	SEMAC
306	19/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Coral Marina	Baliza norte	Insertar	SEMAB
306	19/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Coral Marina	Baliza sur	Insertar	SEMAB
306	19/10/2021	Bahía de Cartagena, sector Coral Marina	Baliza especial	Insertar	SEMAB
381	31/12/2021	Bahía de Cartagena, sector Mexichem	Boya especial SPOD S.A.	Insertar	SEMAC
14	24/01/2022	Isla de San Andrés	Faro Cove Rojo	Modificada	SEMAC
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 04 CENIT	Movida	SEMAC
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 03 CENIT	Movida	SEMAC
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 01 CENIT	Movida	SEMAC
41	11/02/2022	Aproximación a Coveñas	Boya de amarre auxiliar 02 CENIT	Movida	SEMAC
78	14/03/2022	Bahía de Cartagena	Boya Amarre Playa Blanca	Fuera de posición.	SEMAC
80	15/03/2022	Punta Canoas	Faro Punta Canoas	Suprimir	SEMAC
99	29/03/2022	Bahía de Cartagena, sector Isla de Manzanillo	Enfilación 1	Suprimir	SEMAC
99	29/03/2022	Bahía de Cartagena, sector Isla de Manzanillo	Enfilación 2	Suprimir	SEMAC
101	30/03/2022	Río Magdalena	Enfilación E12	Suprimir	SEMAB
101	30/03/2022	Río Magdalena	Enfilación E14	Suprimir	SEMAB
105	01/04/2022	Río Magdalena, sector Port Magdalena	Boya virtual peligro aislado	Insertar	SEMAB
106	04/04/2022	Río Magdalena	Enfilación E7	Suprimir	SEMAB
113	07/04/2022	Bahía de Cartagena, Zona de Fondeo Golfo	Boya 5	Suprimir luz	SEMAC
128	27/04/2022	Aproximación desembocadura río León	Boya 2	Suprimir luz	SEMAC
138	06/05/2022	Aproximación a Isla Barú, Ciénaga los Vásquez	Boya de peligro aislado	Luz apagada	SEMAC
143	09/05/2022	Bahía de Cartagena	Boya Especial Transmarsyp	Fuera de posición.	SEMAC
146	11/05/2022	Bahía de Cartagena	Boya 11	Insertar	SEMAC
154	16/05/2022	Islas de San Andrés	Boya 17	Suprimir luz	SEMAC
158	17/05/2022	Bahía de Cartagena, sector Canal del Dique	Boya especial 01	Insertar	Cartagena
158	17/05/2022	Bahía de Cartagena, sector Canal del Dique	Boya especial 02	Insertar	Cartagena



Tabla IV. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
168	23/05/2022	Bahía de Cartagena	Boya SN	Suprimir	SEMAC
180	31/05/2022	Isla Cayos de Roncador	Faro Roncador	Suprimir luz	SEMAC

5.2 Océano Pacífico colombiano

Tabla V. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
78	14/05/2020	Buenaventura	Área de cuarentena	Áreas de cuarentena	Capitanía de Buenaventura
80	15/05/2020	Aproximación a Arboletes (Antioquia)- Capurganá y San Francisco (Chocó)	Áreas de cuarentena	Adicionar	Turbo
82	18/05/2020	Tumaco	Plataforma Naval	Insertar	ECTM-CP02
97	07/06/2020	Tumaco	Dragado canal Tumaco	Dragado	Tumaco
163	10/06/2021	Bahía de Buenaventura	Artefacto naval Doña Mercedes	Naufragio	Capitanía de Buenaventura
43	16/02/2022	OCP. Aproximación a Tumaco	Boya Metocean	Suprimir luz	REDMPOMM
65	06/03/2022	Puerto Bolívar	Boya Meteocéánica	Fuera de posición.	Puerto Bolívar
83	15/03/2022	Buenaventura	Boya de amarre Ecopetrol	Suprimir	SEMAP
115	10/04/2022	Bahía de Tumaco	Boya 10	Suprimir luz	SEMAP
124	25/04/2022	Cartagena, sector Bocagrande	Boya especial	Insertar	ECTM CP05
140	08/05/2022	Timbiquí	Boya 2	Suprimir luz	SEMAP
144	10/05/2022	Tumaco	Boya 9	Suprimir luz	SEMAP
148	11/05/2022	Tumaco	Boya de amarre 7	Fuera de posición.	SEMAP
174	26/05/2022	Canal norte Bahía Málaga	Boya 14	Suprimir	SEMAP
176	27/05/2022	Tumaco	Faro de Tumaco	Suprimir luz	SEMAP
184	01/06/2022	Bahía de Buenaventura, sector Aguadulce	Boya 44	Fuera de posición.	SEMAP
184	01/06/2022	Bahía de Buenaventura, sector Aguadulce	Boya 47	Suprimir luz	SEMAP
185	02/06/2022	Canal norte Bahía Málaga	Boya 9	Suprimir luz	SEMAP

Último Aviso a los Navegantes N° 185, 02 de junio de 2022.



6. Contactos

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH-Dimar: <https://www.cioh.org.co/index.php/es/areas-del-conocimiento/hidrografia/arhid-productos-y-servicios/avisos-a-los-navegantes-hidrografia-2/indice-general-avisos-a-los-navegantes>

Comentarios, información y sugerencias:

En caso de reporte de novedades, sugerencias para avisos a los navegantes pueden escribir al correo electrónico: nautica@dimar.mil.co







Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima

Centro de Investigación Oceanográficas del Caribe-CIOH
El Bosque, Isla Manzanillo, Escuela Naval de Cadetes "Almirante Padilla"
Cartagena de Indias, D.T. y C.
Teléfono: 60 (5) 6517091

www.dimar.mil.co
www.cioh.org.co



@DimarColombia