









Créditos

Notice to Mariners/Avisos a los Navegantes

No. 138/Julio 2024

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)
Https://cioh.dimar.mil.co
Telefono: +60 (5) 6517091
Cartagena, Colombia y la
Dirección General Marítima (Dimar)
Https://www.dimar.mil.co
Teléfono: +60 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Dirección General Marítima Subdirección de Desarrollo Marítimo

Vicealmirante John Fabio Giraldo Gallo **Director General Marítimo (E)**

Capitán de Navío Germán Augusto Escobar Olaya Coordinador General Dimar

Capitán de Navío Mario Álex Cabezas Hinestroza **Subdirector de Desarrollo Marítimo**

Capitán de Navío Alexis Gratz Bonilla

Director Centro de Investigaciones

Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)

Suboficial Jefe Jairo Hoyos Ochoa Responsable Área de Náutica (SHN)

Mario Tapia Avilés Responsable Avisos a los Navegantes (SHN)

Carlos Alberto Giraldo Lipeda

CPS. Ingeniero de Sistemas Área Náutica (SHN)

COORDINACIÓN EDITORIAL

Área de Comunicaciones Estratégicas (Acoes-Dimar)

EDITORIAL DIMAR

Fotografía Archivo Fotográfico Dimar Edición en línea: ISSN 2339-4773

CONTENIDOS

Capitán de Corbeta Diana Sánchez Reyes Responsable del Servicio Hidrográfico Nacional (SHN) Notice to Mariners/Avisos a los Navegantes por CIOH-Dimar se encuentra bajo una licencia Creative Commons Atribucion-NoComercial- CompartirIgual 4.0 Unported.

Avisos a los Navegantes/Notice to Mariners

Avisos a los Navegantes/Notice to Mariners es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (DIMAR). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de DIMAR, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el Copyright y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento Creative Commons (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y DIMAR.



CONTENIDO

ÍNDICE	PAG.
1. Información General	4
2. Avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de julio de 2024	8
3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de julio de 2024	10
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publical mes de julio de 2024	
5. Avisos temporales vigentes	12
6. Contactos	13
ÍNDICE DE TABLAS	
Tabla I. Tipos de novedades en los avisos a los navegantes	4
Tabla II. Marcas de tope	6
Tabla III. Colores de las luces en las ayudas a la navegación	6
Tabla IV. Siglas, acrónimos y abreviaturas	7
Tabla V. Avisos a los navegantes permanentes del mes de julio de 2024 de 2024	8
Tabla VI. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de julio de 2	.02410
Tabla VII. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de julio de 2024	11
Tabla VIII. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano	12
Tabla IX. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano	13

Recomendación

Llevar una relación con todos los números de las cartas en un libro registro de correcciones, junto a este número dejar una zona de varias líneas en las que se introduce (a lápiz) el número de aviso a los navegantes. Una vez corregido el aviso, se tacha (también a lápiz).

El motivo de escribir a lápiz es para que, al recibir una nueva edición de esa carta, se puedan borrar las correcciones que fueron tenidas en cuenta en la nueva edición.



1. Información general

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose las cartas y otros productos náuticos en el territorio nacional.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través del Servicio Hidrográfico Nacional, que opera desde el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH); es la entidad encargada de elaborar y publicar la Cartografía Náutica Nacional, y la autorizada para emitir los respectivos Avisos a los Navegantes, cumpliendo con el marco del derecho internacional en materia de tratados (OMI) SOLAS Capitulo V (Reglas 9 y 4) y conforme a lo estipulado en la normativa Nacional que señala el Decreto Ley 2324 de 1984, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 5057 de 2009, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presenta una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima, estos generalmente no implican correcciones a las cartas y publicaciones náuticas. Por esta razón no son descritos en esta publicación, también se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

1.1 Tipos de novedades

Los términos que se aplican para los Avisos a los Navegantes fueron tomados de la publicación S-4 sección B-631.4. Los términos para los Avisos a los Navegantes que sigan con un asterisco (*) fueron complementados del manual conjunto OMI/OHI/OMM.

Tabla I. Tipos de novedades en Avisos a los Navegantes.

Novedad	Descripción
	Se usa para añadir nueva información: un nuevo elemento o una nueva característica de un elemento existente (por ejemplo, añadir un AIS a una boya existente).
	Nueva Luz y/o ayuda. Luz y/o ayuda puesta en servicio.
Insertar	La autorizada y exacta localización de una ayuda a la navegación.
os.te	Corresponde a la adición de una nueva ayuda, bien sea flotante o en tierra, nuevos naufragios, nuevas profundidades, nuevas áreas de fondeo, áreas pesca, áreas cuarentena, pilotos prácticos, obstrucciones, cables submarino etc.
	Para incluir datos nuevos, o bien cuando un elemento previamente existente se haya desplazado a una posición lejana de tal forma que no sea apropiado emplear "MOVER" en cuyo caso previamente se habrá "SUPRIMIDO" de su posición anterior.
	Cuando la característica o la estructura de cualquier ayuda ha sido alterada sin cambiar el tipo de ayuda, situación o posición.
Modificada	Modificación PERMANENTE de la apariencia (cuerpo y/o luz).
	El aviso a los navegantes se publica especificando si fue afectada la luz, el cuerpo se da por entendido. Ejemplo "Luz modificada"

Tabla I. Tipos de novedades en los Avisos a los Navegantes.

Novedad	Descripción
	Cuando se ha eliminado una ayuda definitivamente.
	El aviso a los navegantes se publica especificando si fue afectada la luz, el cuerpo se da por entendido. Ejemplo "Suprimir luz".
Suprimir	Cuando un elemento haya desaparecido o haya cambiado de posición, de tal forma que no sea apropiado usar sover.
'	Cuando una ayuda flotante ha sido totalmente eliminada de su posición y no es reemplazada por otra ayuda similar, pero se tiene previsto en el futuro reemplazarla.
	Cuando una luz está apagada a causa de un fallo en su equipo u otra circunstancia no intencionada o deliberada y se tiene la intención de reestablecer su normalidad tan pronto como sea posible.
	Cuando se hace un cambio de posición de una ayuda sin cambiar el tipo de ayuda o situación.
Mover	Cuando un elemento, cuyas características o descripción permanezcan iguales, se desplace a una posición próxima. Por ejemplo, una baliza que se traslada del extremo de un pantalán al de otro adyacente de mayor longitud.
	Se usa cuando un elemento de punto se ha movido una corta distancia, pero sin cambiar sus datos asociados. Si la distancia del movimiento es mayor de unos 30 mm (a la escala de la carta), puede ser mejor usar 'insertar' o 'suprimir'.
	Boya o buque-faro que no está en la posición que figura en la carta.
Fuera de posición	Cuando una ayuda flotante está a la deriva, perdida o fuera de posición y se intenta reemplazarla tan pronto como sea posible.
Sustituida	Cuando una ayuda está temporalmente retirada o fuera de posición y otra ayuda de diferente tipo o características esta inmediatamente colocada en la misma posición.
Sustituida	Cuando un elemento reemplaza a uno existente. Por ejemplo, una boya lateral de babor es sustituida por una de canal preferente a estribor.
Flasheo Irregular *	Cuando una ayuda de cualquier tipo no está mostrando sus características correctas y se intenta restaurar a su situación normal tan pronto como sea posible.
Luz potencia reducida *	Cuando una ayuda de cualquier tipo no opera con la potencia correcta, pero está mostrando la característica correcta y se intenta restaurar tan pronto sea posible.
Dañado*	Usada solo para daños graves donde hay una significativa perdida de funcionalidad.
Destruida*	Cualquier tipo de ayuda que ha sido dañada hasta el extremo de no usarse ya como ayuda a la navegación, aunque queden restos de su estructura.
Nuevas ediciones de cartas náuticas	Reporte de nuevas ediciones de cartas náuticas.
A la deriva	Utilizada para reporte de novedades de cualquier artefacto o embarcaciones en esta condición. Se debería incluir siempre el día y la hora del último informe de situación.
Dragado	Cuando se están desarrollando trabajos de dragados. En la descripción del aviso a los navegantes se especificará si es relimpia o es dragado.
Cable submarino	Instalación o novedades con los cables submarinos
Ejercicios navales	Ejercicios propios navales
Operación marítima	Para cualquier operación sin términos que no estén especificados. Ejemplo: Utilizada para reportes de naves o flotas en alguna actividad no identificada.

En esta publicación solo serán descritos los avisos a los navegantes de carácter permanentes (P), que permiten la modificación de la cartografía náutica Nacional y los avisos temporales (T) que aun se encuentren vigentes.

1.2 Marcas de tope.

Simbología para las marcas de tope:

Tabla II. Marcas de tope.

Símbolo	Significado				
Â	Cono rojo con vértice hacia arriba. (Lateral estribor)				
1	Cilindro vertical verde. (Lateral babor).				
Å	Esfera roja. (Aguas seguras).				
Å	Un aspa amarilla 'X'. (Marca especial).				
Ā	Nuevo peligro.				
Å	Dos esferas negras. (Peligro aislado).				
Į.	Conos superpuestos vértices hacia arriba. (Cardinal norte).				
Ĭ	Conos superpuestos vértices hacia abajo. (Cardinal sur).				
Å	Conos superpuestos opuestos por sus bases. (Cardinal este).				
Å	Conos superpuestos opuestos por sus bases. (Cardinal oeste).				

1.3 Colores de las luces.

Identificación de el color de las luces en las ayudas a la navegación:

Tabla III. Colores de las luces.

Íten	1	Color			
W		Blanca			
R		Rojo			
G		Verde			
Bu		Azul			
Vi		Violeta			
Y		Amarillo			
Y	Or	Naranja			
Y	Am	Ámbar			

1.4 Siglas, acrónimos y abreviaturas.

Siglas, acrónimos y abreviaturas utilizadas en esta publicación:

Tabla IV. Siglas, acrónimos y abreviaturas.

la /acrónimo/ Abreviatura	Significado
AIS	Sistema de Identificación Automática
CIOH	Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe
Dimar	Dirección General Marítima
Cardinal N	Cardinal norte
Cardinal E	Cardinal este
Cardinal S	Cardinal sur
Cardinal W	Cardinal oeste
Dir	Direccional
E	Este
F	Fija
FFI	Fija y destello
(hor)	Dispuestas horizontalmente
IQ	Centellantes interrumpidos
Iso	Isofase
Lat	Latitud
LFI	Destello largo
Long	Longitud
m	metros
Mn	Milla náutica
Мо	Señal código Morse
N	Norte
NE	Noreste
Oc	Ocultaciones y grupo de ocultaciones
ODAS	Sistema de adquisición de datos oceanográficos
OHI	Organización Hidrográfica Internacional
Q	Centellantes rapidos
Ra	Estacion radar
Racon	Baliza respondedora de radar
S	Segundos
S	Sur
SE	Sureste
SW	Suroeste
Р	Aviso de carácter Permanente
Т	Aviso de carácter Temporal
G	Aviso de carácter General
MCC.	Mar Caribe colombiano
OPC.	Océano Pacífico colombiano
SEMAC.	Señalización Marítima del Caribe
SEMAP.	Señalización Marítima del Pacífico
SEMAB.	Señalización Marítima de Barranquilla

2. Avisos a los navegantes permanentes publicados en el mes de julio de 2024

Tabla V. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de **julio** de 2024.

Aviso No.	ítem No.	Carácter.	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (Mn)	Color/ Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
						6°14.8460′ N, 77°24.0540′ W						
	,	P	OPC.	Área de fondeo	Madificar	6°14.7290' N, 77°24.0540' W						100 710
	ı	P	Bahía Solano	CP10- Cuarentena	Modificar	6°14.7290' N, 77°24.2540' W						109, 710
						6°14.8460′ N, 77°24.2540′ W						
				7		6°14.4220′ N, 77°24.2890′ W						
192	2	Р	OPC. Bahía Solano	Área de fondeo CP10	Modificar	6°14.2550′ N, 77°24.2890′ W 6°14.2550′ N,						109, 710
						77°24.4730′ W 6°14.4220′ N, 77°24.4730′ W						
						6°13.9670′ N, 77°24.5670′ W						
	3	Р	OPC. Bahía Solano	Área de Fondeo CP10-Naves Menores	Insertar	6°13.9170′ N, 77°24.5670′ W 6°13.9170′ N, 77°24.6500′ W						109, 710
						6°13.9670′ N, 77°24.6500′ W						
193	1	Р	OPC. Bahía Málaga	Área de Fondeo CP01-C Málaga	Modificar	3°55.9330' N, 77°19.3000' W 3°55.6170' N, 77°19.3000' W 3°55.6170' N, 77°19.6000' W						150
104	1	D	MCC.	Punto de embarque	Madifiage	11°7.0000′ N,						052 612
194	ı	P	Aproximacion a Barranquilla	piloto práctico	Modificar	74°52.5000′ W						253, 612
196	1	Р	MCC. Isla Cayos de Quitasueño	Faro Quitasueño norte	Insertar Iuz	14°28.9412′ N, 81°7.3283′ W	FI (2) W 6s	18m 12mn	Rojo con bandas blancas		Cancela novedad No. 1 del aviso 049 del año 2024	008, 021, 215, 416, 020, 007, 005
197	1	Р	MCC. Isla de Providencia	Boya 6	Insertar Iuz	13°23.2023' N, 81°23.0920' W	FIR 3s	3m 3mn	Rojo Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 110 del año 2024	885

Tabla V. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de **julio** de 2024.

Aviso No.	Ítem No.	Carácter.	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (Mn)	Color/ Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas
203	1	Р	OPC. Bahía de Buenaventura	Boya de amarre 3 Comercializadora RS S.A.S.	Insertar Iuz	3°53.2067′ N, 77°4.9466′ W	FI Y 3s	1.2m 3mn	Amarillo Boya cilíndrica		Cancela novedad No. 1 del aviso 137 del año 2024	155
	1	Р	MCC. Isla de San Andrés	Boya 1	Insertar	12°32.5250′ N, 81°41.5870′ W	FI G 3s	3m 5mn	Verde Boya pilar	1	Cancela novedad No. 1 del aviso 093 del año 2024	880
204	2	Р	MCC. Isla de San Andrés	Boya 2	Insertar	12°32.4980′ N, 81°41.5100′ W	FI 3s	3m 5mn	Rojo Boya pilar	Â	Cancela novedad No. 1 del aviso 117 del año 2024	880
	3	Р	MCC. Isla de San Andrés	Boya de aguas seguras	Insertar	12°32.2990' N, 81°41.4610' W	Iso W 4s	4m 5mn	Rojo y blanco franjas verticales Boya pilar	Å	Cancela novedad No. 1 del aviso 161 del año 2024	201, 880
206	1	Р	MCC. Isla de San Andrés	Boya de peligro aislado	Insertar Iuz	12°32.1989′ N, 81°44.2121′ W	FI (2) W 5s	3m 5mn	Negro con bandas horizontales rojas Boya pilar	Å	Cancela novedad No. 1 del aviso 065 del año 2024	201, 880
207	1	Р	MCC. Isla de San Andrés	Boya 3	Insertar Iuz	12°32.9200′ N, 81°41.7000′ W	FI G 3s	3m 5mn	Verde Boya pilar	i	Cancela novedad No. 2 del aviso 161 del año 2024	880
210	1	Р	MCC. Bahía Honda	Carta náutica 227	Nueva edición							227
212	1	Р	OPC. Isla Gorgona	Faro Gorgonilla	Insertar Iuz	2°56.5000′ N, 78°12.8600′ W	FI W 15s	103m 12mn	Rojo con bandas blancas Torre metálica		Cancela novedad No. 1 del aviso 211 del año 2024	308, 520
214	1	Р	MCC. Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.	Boya 7	Insertar Iuz	10°17.2300' N, 75°32.6200' W	FI G 3s	5m 5mn	Verde Boya pilar		Cancela novedad No. 1 del aviso 178 del año 2024	261, 262
220	1	Р	MCC.Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria El Cayao S.A.	Boya 2	Insertar Iuz	10°18.7340′ N, 75°33.2610′ W	FI(2+1) R 10.00s	5m 5mn	Rojo - Verde - Rojo Boya pilar	Â	Cancela novedad No. 1 del aviso 217 del año 2024	261, 262
222	1	Р	MCC. Cabo de la Vela	Carta náutica 231	Nueva edición							231

Tabla V. Avisos a los Navegantes permanentes del mes de julio de 2024.

Aviso No.	ítem No.	Carácter.	Ubicación	Nombre	Tipo de novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Periodo (P)	Altura (m) Alcance (Mn)	Color/ Forma	Marca de tope	Estado	Cartas Afectadas		
	1	Р		Boyarín 1	Suprimir	10°23.3000′ N, 75°32.7000′ W					Cancela novedad No. 1 del aviso 218 del año 2024	262		
	2	Р		Boyarín 2	Suprimir	10°22.9762′ N, 75°32.7000′ W			Naranja Boya cilíndrica				Cancela novedad No. 2 del aviso 218 del año 2024	262
224	3	Р	Bahía de Cartagena, Sector Cuatro Calles	Boyarín 3	Suprimir	10°23.2480′ N, 75°32.8750′ W					Cancela novedad No. 3 del aviso 218 del año 2024	262		
	4	Р		Boyarín 4	Suprimir	10°23.0867′ N, 75°32.8750′ W					Cancela novedad No. 4 del aviso 218 del año 2024	262		
	5 P	Boyarín 5	Suprimir	10°22.9250′ N, 75°32.8751′ W					Cancela novedad No. 5 del aviso 218 del año 2024	262				
226	1	Р	Bahía de Cartagena	"Naufragio M/N SEAQUEL"	Insertar	10°21.9700′ N, 75°32.2550′ W						261, 262		

3. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados en el mes de julio de 2024.

Tabla VI. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de **julio** de 2024.

Aviso No.	Ítem	Descripción
	1	
192	2	Acuerdo Resolución número 0403-2024 MD-DIMAR-GRUCOG 10 de mayo de 2024, se modifican las área de fondeo CP10-Cuarentena, CP10-Area de fondeo y se inserta nueva área de fondeo CP10-Naves menores.
	3	
193	1	Acuerdo Resolución número 0403-2024 MD-DIMAR-GRUCOG 10 de mayo de 2024, se modifica Área de Fondeo CP01-C Málaga.
194	1	Acuerdo Resolución número 0403-2024 MD-DIMAR-GRUCOG 10 de mayo de 2024, se modifica punto de embarque de piloto practico.
		Punto de embarque localizado a 1.5 millas al Noroeste de Bocas de Ceniza.
196	1	Características de la luz: Fl. 1s, Oc. 1s, Fl. 1s, Oc. 3s.
197	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s.
203	1	Características de la luz: Fl. 0.7s, Oc. 2.3s.

Tabla VI. Descripción de avisos a los navegantes permanentes publicados del mes de julio de 2024.

Aviso No.	Ítem	Descripción
	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s.
204	2	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s.
	3	Características de la luz: Fl. 2s Oc. 2s
206	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 1s, Fl. 0.5s, Oc. 3s.
207	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 2.5s
210	1	La Dirección General Marítima pone a disposición del Gremio Marítimo la nueva edición de la siguiente carta náutica: Número: 227 Nombre: Bahía Honda Edición: 2da. Ed. Jun. 2024 Escala: 1:20.000 Actualizada hasta el aviso a los navegantes 193/2024
212	1	Características de la luz: Fl. 1s, Oc. 14s.
214	1	Característica de la luz Fl. 0.5s, Oc.2.5s
220	1	Características de la luz: Fl. 0.5s, Oc. 0.7s, Fl. 0.5s, Oc. 2.1s, Fl. 0.5s, Oc. 5.7s
222	1	La Dirección General Marítima pone a disposición del gremio marítimo la siguiente nueva edición de carta náutica: Numero: 231 Nombre: Cabo de la Vela Edición: 2da. Ed. Jul. 2024 Escala: 1:25.000 Actualizada hasta el aviso a los navegantes 199/2024
226	1	Naufragio reportado - Bahía de Cartagena a una distancia de 234 metros de la boya No. 29. Profundidad con margen de seguridad 13.3 m.

Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de julio de 2024.

Tabla VII. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de julio de 2024.

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
005	El Gran Caribe Colombiano	5ta. Ed. 2021	500.000	222
007	El Gran Caribe	6ta. Ed. 2020	3.000.000	210
008 INT 4025	Cabo Gracias a Dios a Santa Marta	6ra. Ed. 2018	1.200.000	193
020 INT 4126	Pedro Bank a Isla Cayos de Quitasueño	2da. Ed. 2018	400.000	196
109	Aproximación a Bahía Solano	2da. Ed. 2018	25.000	196
150	Bahía Málaga	6ta. Ed. 2018	25.000	196
155	Bahía de Buenaventura (Bahía interna)	6ta. Ed. 2024	25.000	214
201	Isla de San Andrés	6ta. Ed. 2022	25.000	212
215	Isla Cayos de Quitasueño (sector norte)	2da. Ed. 2018	25.000	203
227	Bahía Honda	2da. Ed. 2024	20.000	196
231	Cabo de la Vela	2da. Ed. 2024	25.000	192

Tabla VII. Cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos a los navegantes permanentes del mes de julio de 2024.

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
253	Río Magdalena	11va. Ed. 2023	15.000	196
261	Bahía de Cartagena	11va. Ed. 2023	25.000	204, 206, 207
262	Bahía de Cartagena	5ta. Ed. 2023	15.000	220, 2214, 224, 226
308	Cabo Tiburón a Isla Terrón de Azúcar	2da. Ed. 2021	100.000	212
416	Isla Cayos de Quitasueño	2da. Ed. 2018	100.000	204
520	Isla Gorgona	2da. Ed. 2020	50.000	194
612	Aproximación a Barranquilla	4ta. Ed. 2023	50.000	192
710	Bahía Interior de Solano	1ra. Ed. 2017	10.000	196
880	Puerto de San Andrés	2da. Ed. 2022	7.500	214. 220, 224, 226
885	Bahía de Santa Catalina	2da. Ed. 2021	5.000	194

5. Avisos temporales vigentes

5.1 Mar Caribe colombiano

Tabla VIII. Avisos temporales vigentes mar Caribe colombiano.

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
002	09/01/2024	Bahía Portete, Puerto Nuevo	Boya 14	Fuera de posición.	SEMAC
092	03/04/2024	Puerto Bolívar	Boya 15	Suprimir	SEMAC
104	13/04/2024	Aproximación a Bahía de Cartagena, bajo de Salmedina	Boya cardinal Salmedina oeste	Suprimir	SEMAC
108	14/04/2024	Bahía de Cartagena	Boya Especial Soc. Mardique S.A.	Insertar	SEMAC
111	16/04/2024	Isla Cayos de Roncador	Faro Isla Cayos de Roncador	Suprimir luz	SEMAC
143	16/05/2024	Aproximación a Bahía de Cartagena	Boya cardinal Salmedina sur	Suprimir	SEMAC
169	13/06/2024	Bahía de Cartagena	Boya Especial Flotilla de Submarinos BN1	Suprimir	SEMAC
174	21/06/2024	Bahía de Cartagena, Sociedad Portuaria Regional Cartagena (SPRC)	Boya No.05 SP. Dique S.A.	Suprimir	SEMAC
201	10/7/2024	Bahía Turbo	Boya 2	Suprimir luz	SEMAC
213	21/7/2024	Aproximación a Puerto Bolívar	Boya 2	Suprimir luz	SEMAC
215	22/7/2024	Bahía de Cartagena, Zona de Fondeo Golfo	Boya especial 5 Golfo	Suprimir	SEMAC

5.2 Océano Pacífico colombiano

Tabla IX. Avisos temporales vigentes Océano Pacífico colombiano.

Aviso No.	Fecha de la Novedad	Ubicación	Nombre	Novedad	Fuente
071	01/03/2024	Bahía de Buenaventura	Luz de sector Arrieral 1	Suprimir luz	SEMAP
102	11/04/2024	Isla Carauma a Punta Mulatos, sector Bazán	Boya 1	Suprimir luz	SEMAP
116	17/04/2024	Bocana de Amarales	Boya 2	Suprimir luz	SEMAP
132	08/05/2024	Timbiquí	Boya de aguas seguras	Fuera de posición.	SEMAP
147	24/05/2024	Bahía de Buenaventura, canal de acceso a TCBUEN S.A.	Boya 33	Fuera de posición.	SEMAP
150	27/05/2024	Guapi	Obstrucción	Adicionar	SEMAP
154	29/05/2024	Bahía de Buenaventura	Boya 22	Fuera de posición.	SEMAP
159	31/05/2024	Sanquianga	Boya de aguas seguras	Fuera de posición.	SEMAP
175	22/06/2024	Arusí	Boya de aguas seguras	Suprimir luz	SEMAP

6. Contactos

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH-Dimar: https://cioh.dimar.mil.co/index.php/es/areas-del-conocimiento/hidrografia/arhid-productos-y-servicios/avisos-a-los-navegantes-hidrografia-2/indice-general-avisos-a-los-navegantes

Comentarios, información y sugerencias:

En caso de reporte de novedades, sugerencias para avisos a los navegantes pueden escribir al correo electrónico: nautica@dimar.mil.co





Ministerio de Defensa Nacional Dirección General Marítima

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe Cartagena de Indias, D.T. y C. Phone: +57 (605) 669 4465

> www.dimar.mil.co Http://cioh.dimar.mil.co

