

2339-4773

MENSUAL

Notice^{to} Mariners

Avisos a los Navegantes

Avisos del 045 al 053 del 2015

Mar/ 2015
No.26



Una dependencia de la
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

MAR CARIBE
REPUBLICA DE COLOMBIA
BAHÍA DE CAROLINA

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners*
Avisos del 045 al 053 de 2015
No. 26/ Marzo de 2015

Una publicación digital del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH)
www.cioh.org.co
Teléfonos +57 (5) 669 4465 - 669 4390
Cartagena, Bolívar
y la Dirección General Marítima (Dimar)
www.dimar.mil.co
Teléfonos +57 (1) 220 0490 Bogotá, Colombia

Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Subdirección de Desarrollo Marítimo

DIRECCIÓN

Contralmirante Pablo Emilio Romero Rojas
Director General Marítimo Dimar

Capitán de Navío Esteban Uribe Alzate
Coordinador General Dimar

Capitán de Fragata Ítalo Julio Pineda Vargas
Subdirector de Desarrollo Marítimo

Capitán de Fragata Edwin Antonio Parada Cabrera
Director del CIOH Encargado

Notice to Mariners / Avisos a los Navegantes

CONTENIDOS

Capitán de Corbeta Gutiérrez Leonés Gustavo A.
Responsable del Área de Hidrografía

Teniente de Navío Nathalia Maria Otálora Murillo
Responsable de Náutica

Suboficial Primero Carlos Alberto Zúñiga Guzmán
Responsable de Actualización Cartografía y Avisos a los Navegantes

COORDINACIÓN EDITORIAL

Capitán de Fragata Rómulo Areiza Taylor
Jefe del Área de Comunicaciones Estratégicas

Angélica María Castrillón Gálvez
Editora de Publicaciones Dimar

Paula Andrea Rodríguez Campos
Publicista Dimar

Pablo Trujillo Rodríguez
Diseñador Dimar

EDITORIAL DIMAR

Cartografía Portada: Carta Náutica
Bahía de Cartagena -261
Área de Hidrografía – CIOH - Dimar
Edición en línea: ISSN 2339-4773



Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* por CIOH-Dimar se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-No Comercial-CompartirIgual 3.0 Unported.

Avisos a los Navegantes/*Notice to Mariners* es una publicación institucional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) y la Dirección General Marítima (Dimar). Es de carácter técnico, investigativo e informativo; emitido mensualmente y dirigido al sector marítimo, y a la comunidad científica y académica, en idioma Español y en formato electrónico. La información y conceptos expresados en esta publicación deben ser utilizados por los interesados bajo su responsabilidad y criterio. Sin embargo, se entiende que cualquier divergencia con lo publicado es de interés del CIOH y de Dimar, por lo que se agradece el envío de sus correspondientes sugerencias. Este producto intelectual cuenta con el ISSN 2339-4773 edición en línea; está protegido por el *Copyright* y cuenta con una política de acceso abierto para su consulta. Sus condiciones de reconocimiento, uso y distribución están definidas por el licenciamiento *Creative Commons* (CC), que expresa de antemano los derechos definidos por el CIOH y Dimar.



Contenido

ÍNDICE

PÁG.

1. Información general	4
2. Avisos a los navegantes publicados	5
3. Descripción de avisos a los navegantes	6
4. Cartas náuticas y publicaciones afectadas	8
5. Contactos	14

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla I. Avisos a los navegantes del 045 al 053 de 2015.	5
Tabla II. Descripción avisos a los navegantes del 045al 053 de 2015.	6
Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 045 al 053 de 2015.	10

1. INFORMACIÓN GENERAL

Los Avisos a los Navegantes son notificaciones al navegante que le permite mantener su plan de navegación actualizado, con información de novedades y cambios presentados recientemente en las ayudas a la navegación, salvaguardando la seguridad de la vida humana en el mar, actualizándose la cartografía y otros productos náuticos en el territorio nacional.

El Servicio Hidrográfico Nacional del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH) de la Dirección General Marítima (Dimar), es la entidad autorizada para emitir este tipo de información, manteniendo los estándares internacionales de la Organización Hidrográfica Internacional (OHI), en los que se presentan una clara tipología, según sean sus características a saber:

Avisos Permanentes (P)

Informan un cambio permanente en las cartas o publicaciones afectadas, causadas por modificaciones en las estructuras y características, remoción definitiva, adición de nuevas ayudas y cambios en el fondo marino o a la línea de costa.

Avisos Temporales (T)

Informan novedades o alteraciones de naturaleza transitoria que se presentan físicamente en las ayudas a la navegación.

Avisos Generales (G)

Comunican toda la información o instrucción que por su naturaleza no altera un documento y advierten anticipadamente acontecimientos de cualquier tipo que van a producirse en la comunidad marítima específicamente; estos generalmente no implican correcciones a las cartas de navegación y publicaciones náuticas. También se utilizan para suministrar información de manera local o jurisdiccional de un puerto o área específica.

2. AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Ubicación:

MCC: Mar Caribe Colombiano

OPC: Océano Pacífico Colombiano

Tabla I. Avisos a los Navegantes del 045 al 053 de 2015.

Aviso No.	Carácter	Ubicación	Nombre	Tipo de Novedad	Posición (WGS-84)	Destello (D) Período (P)	Altura (m) Alcance (mn)	Descripción	Cartas afectadas	Observaciones
045	T	OPC, Boca de Sanquianga	Boya de Aguas Seguras Sanquianga	Fuera de servicio	Lat. 02° 42' 26,00" N Long. 78° 19' 07,00" W	-----	-----	Castillete rojo y blanco en franjas verticales <i>Ver tabla II</i>	137, 308, 514, 515	Precaución a la navegación
046	T	OPC, Boca de Sanquianga	Boya de Aguas Seguras Sanquianga	A la deriva	Lat. 02° 42' 26,00" N Long. 78° 19' 07,00" W	-----	-----	Castillete rojo y blanco en franjas verticales <i>Ver tabla II</i>	137, 308, 514, 515	Precaución a la navegación
047	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boyas	Puestas en servicio	-----	Verde (D) (P) 3.0 s Fl.0.5 s, Oc. 2.5 s	4.0 (mts) 3.0(mn)	Castillete verde	261,262, 264	Precaución a la navegación
048	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boyas	Puestas en servicio	-----	Rojo (D) (P) 3.0 s Fl.0.5 s, Oc. 2.5 s	4.0 (mts) 3.0(mn)	Castillete rojo	261,262, 264	Precaución a la navegación
049	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boya especial	Puestas en servicio	Lat. 10°17'13.57" N Long. 75°33'02.28" W	Amarillo (D) (P) 10 s Fl. 1.0 s, Oc. 2.0 s, Fl. 1.0 s, Oc. 6.0 s	4.0 (mts) 3.0(mn)	Castillete Amarillo	261,262, 264	Precaución a la navegación
050	T	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No.30	Fuera de posición	Lat. 03°50'14.30" N Long. 77°08'00.50" W	Rojo (D) (P) 3.0 s Fl 0.5 s, Oc 2.5 s	4.0 (mts) 4.5(mn)	Castillete rojo	153	Precaución a la navegación
051	T	MCC, Bahía de Cartagena	Boya No.29	Fuera de servicio	Lat. 10°21'51.20" N Long. 75°32'11.50" W			Castillete verde	261,262, 264	Precaución a la navegación
052	P	OPC, Bahía de Buenaventura	Boya No.30	Puesta en servicio	Lat. 03°50'02.80" N Long. 77°08'42.10" W	Rojo (D) (P) 3.0 s Fl 0.5 s, Oc 2.5 s	4.0 (mts) 4.5(mn)	Castillete rojo	153	Precaución a la navegación
053	P	MCC, Bahía de Cartagena	Boya No.29	Puesta en servicio	Lat. 10°21'51.20" N Long. 75°32'11.50" W	Verde (D) (P) 3.0 s Fl 0.5s, Oc 2.5 s	4.0 (mts) 3.0(mn)	Castillete verde	261,262, 264	Precaución a la navegación

3. DESCRIPCIÓN DE AVISOS A LOS NAVEGANTES PUBLICADOS

Tabla II. Descripción Avisos a los Navegantes del 045 al 053 de 2015.

Aviso No.	Descripción
045	<p>Fuera de servicio Boya de Aguas Seguras Sanquianga - Boca de Sanquianga.</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>
046	<p>A la deriva Boya de Aguas Seguras Sanquianga - Boca de Sanquianga.</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>
047	<p>Puestas en servicio boyas Canal de Acceso Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A. – Bahía de Cartagena.</p> <p>Nombre Posición Boya No. 01: 10° 18' 23.09787" N, 075° 32' 25.82367" W Boya No. 03: 10° 17' 48.28082" N, 075° 32' 09.80152" W Boya No. 05: 10° 17' 27.68176" N, 075° 31' 59.16252" W Boya No. 07: 10° 17' 13.38750" N, 075° 32' 37.66481" W</p> <p>Marca de Tope: Cilindro vertical verde</p>
048	<p>Puestas en servicio boyas Canal de Acceso Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.– Bahía de Cartagena.</p> <p>Nombre Posición Boya No. 02: 10° 18' 02.12153" N, 075° 32' 29.28244" W Boya No. 04: 10° 17' 45.96706" N, 075° 32' 20.27705" W Boya No. 06: 10° 17' 27.69233" N, 075° 32' 21.78090" W Boya No. 08: 10° 17' 25.66579" N, 075° 32' 39.43725" W Boya No. 10: 10° 17' 24.89506" N, 075° 32' 50.69061" W</p> <p>Marca de Tope: Cono rojo con vértice hacia arriba</p>
049	<p>Puesta en servicio Boya especial, Canal de Acceso Sociedad Portuaria Puerto Bahía S.A.– Bahía de Cartagena.</p> <p>Marca de Tope: forma de "X"</p>
050	<p>Boya No.30 Fuera de posición real – Bahía de Buenaventura</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>
051	<p>Boya No.29 Fuera de servicio, retirada temporalmente – Bahía de Cartagena</p> <p>Se recomienda a los navegantes extremar las medidas de seguridad cuando se navegue en esta área.</p>
052	<p>Puesta en servicio Boya No.30 – Bahía de Buenaventura</p> <p>Marca de tope: cono color rojo vértice hacia arriba</p>
053	<p>Boya No.29 Puesta en servicio – Bahía de Cartagena</p> <p>Marca de tope: cilindro vertical verde</p>

4. CARTAS NÁUTICAS Y PUBLICACIONES AFECTADAS

Tabla III. Identificación de las cartas náuticas y publicaciones afectadas por los avisos 045 al 053 de 2015

No. Carta	Nombre	Edición	Escala 1:	Avisos No.
004	Archipiélago de San Andrés y Providencia	2da. de 2000	600,000	
005	Carta General del Caribe Colombiano	4ta. de 2011	1,500,000	
007	El Gran Caribe	4ta. de 2011	3,000,000	
008	INT 4025 Cabo Gracias a Dios a Santa Marta	1ra. de 2007	1,000,000	
011	Canal de Panamá a Barranquilla	2da. de 2004	750,000	
021	INT 4124 Cabo Gracias a Dios a Isla de San Andrés	1ra. de 2006	400,000	
022	INT 4122 Isla de San Andrés a Golfo de Los Mosquitos	1ra. de 2006	400,000	
025	INT 4116 Isla Fuerte a Santa Marta	1ra. de 2005	300,000	
029	Golfo de Urabá a Barranquilla	2da. de 2004	500,000	
044	Isla de Providencia a Cayo Alburquerque	1ra. de 1998	250,000	
137	Boca de Sanquianga	1ra. de 2006	25,000	045, 046
150	Bahía Málaga	5ta. de 2013	25,000	
153	Bahía Buenaventura	4ta. de 2010	30,000	050,052
204	Cayos del Este Sudeste	2da. de 2003	20,000	
218	Isla de Providencia	2da. de 2003	20,000	
228	Aproximación a Bahía Portete	3ra. de 2009	50,000	
229	Bahía Portete	3ra. de 2009	25,000	
244	Bahía Taganga a Punta Barro Blanco	3ra. de 3011	25,000	
245	Ciénaga	2da. de 2013	25,000	
253	Río Magdalena	4ta. de 2014	25,000	
261	Bahía de Cartagena	8va. de 2011	25,000	047,048,049,051,053
262	Bahía de Cartagena	2da. de 2012	25,000	047,048,049,051,053
263	Bahía Interna de Cartagena	4ta. de 2012	15,000	
264	Entrada a la Bahía de Cartagena	3ra. de 2011	15,000	047,048,049,051,053
308	Punta Coco a Isla Barrera	1ra. de 2013	100,000	045, 046
407	Puerto Colombia a Santa Marta	2da. de 1999	100,000	
412	Golfo de Urabá	3ra. de 2009	100,000	
514	Isla Carauma a Punta Mulatos	1ra. de 2005	50,000	045, 046
515	Punta Mulatos a Pasacaballos	1ra. de 2005	50,000	045, 046
612	Aproximación a Barranquilla	2da. de 2011	50,000	
625	Bahía Colombia	4ta. de 2013	35,000	
804	Bahía de Cartagena (Canal de Acceso)	4ta. de 2012	5,000	

833	Bahía de Cartagena (Canal de Acceso)	4ta. de 2012	5,000
891	Bahía de Santa Catalina	1ra. de 2006	5,000

5. CONTACTOS

Para una mayor descripción acerca de los avisos a los navegantes publicados, consulte el sitio web del CIOH- Dimar: www.cioh.org.co

Comentarios, información y sugerencias:

Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH- Dimar), Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”, Isla de Manzanillo, Cartagena de Indias – Colombia.

Contactos:

Sitio web CIOH: www.cioh.org.co

Náutica:

JOtolora@dimar.mil.co

CZuniga@dimar.mil.co

Jefe de Hidrografía: JOtolora@dimar.mil.co